



COMUNE DI
GALZIGNANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

2019

**P.R.C.
P.I.**

**PIANO DEGLI INTERVENTI
VARIANTE N. 1**
(art. 17 L.R. 11/2004)


ELAB.

3

RN

REPERTORIO NORMATIVO
schede centro storico
VALSANZIBIO

2B



Sindaco:
Masin Riccardo

Responsabile area tecnica:
Franceschetti Maurizio

Progettista:
Costantini Mauro

Adottato:

Approvato:

luglio 2019

ESTRATTO P.I. TAVOLA 3



- | | |
|--|--|
| | 1= Restauro e risanamento conservativo |
| | 2= Ristrutturazione edilizia di tipo A |
| | 3= Ristrutturazione edilizia di tipo B |
| | 4= Ristrutturazione migliorativa |
| | 5= Ristrutturazione urbanistica |
| | 6= Completamento e nuova costruzione |

- | | |
|--|---------------------------------|
| | Interesse comune |
| | Verde privato |
| | Contesto figurativo |
| | Pertinenze scoperte da tutelare |
| | Parcheggio |
| | Verde pubblico |

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

DATA FOTO	UBICAZIONE VALSANZIBIO	DESTINAZIONE D'USO: residenza – turismo di visitaione AMMESSE: da ZTO	SCHEDA CENTRO STORICO VALSANZIBIO	GRADO DI PROTEZIONE I restauro e risanamento conservativo	CELLULA I
-----------	---------------------------	---	-----------------------------------	---	-----------



FOTO GENERALE



DESCRIZIONE

Villa Barbarigo: complesso storico monumentale con parco annesso, di grandissimo interesse artistico e culturale, vincolato L. 1089/39

ESTRATTO P.I.



CONTESTO AMBIENTALE




DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMA INVOLUCRO	RESTRUTTURAZIONE	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------	------------------------	------------------	----------	-------------------

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Materiali	PIETRA	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
B	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
C	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
D	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
E	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
F	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
G	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
H	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
I	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
L	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
M	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
N	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
O	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
P	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
Q	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
R	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
S	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
T	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
U	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
V	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
W	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
X	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
Y	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
Z	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE VALSANZIBIO
--------------------------	----------------------------------

UBICAZIONE
VALSANZIBIO

DESTINAZIONE D'USO:
residenza – turismo di visita-
zione
AMMESSE: da ZTO

SCHEDA CENTRO STORICO VALSANZIBIO

GRADO DI PROTEZIONE
1 restauro e risanamento
conservativo

CELLULA I/A



DESCRIZIONE

Porzione minore ad annesso, parte del complesso di Villa Barbaro




DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTURE TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------	------------------------	--------------------------	----------	-------------------

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE

[illegible]

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA CENTRO STORICO

CELLULA 2

GRADO DI PROTEZIONE

2 ristrutturazione edilizia

tipo A

DESTINAZIONE D'USO

residenza

AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE

VALSANZIBIO

DATA FOTO

april 2018

FOTO GENERALE



PARTICOLARE I



PARTICOLI ARE 2



PARTICOLARE 3

DESCRIZIONE

edificio minore, limitrofo a Villa Barbaro, che appartiene al tessuto connettivo del centro storico

ESTRATTO P.I.



CONTESTO AMBIENTALE




DATAZIONE DELL'EDIFICIO

[illegible]

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE




CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO



[illegible]

elaborazione studio Costantini - Este

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019			
DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE VALSANZIBIO	DESTINAZIONE D'USO residenza – annessi - deposito AMMESSE: da ZTO	SCHEDA CENTRO STORICO
			CELLULA 4
			2 ristrutturazione edilizia tipo A

PARTICOLARE 1 	PARTICOLARE 2 	PARTICOLARE 3 	FOTO GENERALE 
DESCRIZIONE complesso di edifici accessori e magazzini, di organizzazione spontanea, ma sedimentata			ESTRATTO P.I. 
CONTESTO AMBIENTALE 			

DATAZIONE DELL'EDIFICIO				
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1971	Oltre il 1971
				NUOVO EDIFICIO

CATASTO STORICO	CATASTO ATTUALE
	

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO												
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MAI	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
MAI	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
MAI	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
MAI	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
MAI	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
MAI	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
MAI	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
MAI	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
MAI	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
MAI	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
MAI	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA CENTRO STORICO

GRADO DI PROTEZIONE

CELLULA 6/A

3 ristrutturazione edilizia tipo B

DESTINAZIONE D'USO

annesso
AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
VALSANZIBIO


DATA FOTO
aprile 2018



DESCRIZIONE

annesso minore, storicizzato, di origine spontanea, da riordinare nelle fonometrie e finiture

ESTRATTO P.I.



CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMA INVOLUCRO	RISTRUTTURAZIONE	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------	------------------------	------------------	----------	-------------------

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

[illegible]

elaborazione studio Costantini -Este


GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		CELLULA 7	
SCHEDA CENTRO STORICO		GRADO DI PROTEZIONE 2 ristrutturazione edilizia tipo A	
UBICAZIONE VALSANZIBIO	DESTINAZIONE D'USO residenza AMMESSE: da ZTO		
DATA FOTO aprile 2018			




PARTICOLARE 3



DESCRIZIONE
 edificio minore, sostanzialmente conforme all'originale, in situazione attuale di degrado



DATAZIONE DELL'EDIFICIO					
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971
			CONSERV.	TRANSFORM. INVOLUCCO	ISTRUTTUR. TRANSFORM.
					AMPLIATO
					NUOVO EDIFICIO



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIetra	Mattoni	Mattoni	Legno	Intonaco Cemento	Tramezzo Cemento	Altro		I	Buone	Medie	Cattive	Rudere
Muri							Altro			Condizioni miste	Non omogeneo		
B	Esterno	Interno	Alcune parti sopraelevate	Alcune parti sottoelevate	Finita	A torretta	Assente		L	Omogeneo			
C	A capanna irregolare	A capanna regolare	A falda	A faldeoni	A falda capanna	A una falda	A falda deformata	Piano	CON TAVOLA	M	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
Tetto										Finiture (finito)			
D	COPPIE	TEGOLE	ONDULATI		H Combinazione			A SQUADRI	ASINTALLI	INCLINATA	PIANA	INCLINATA SQUADRI	COPPIE SQUADRI
Copertura													
E	SINGOLA	DOPPIA	A SQUADRA	ORTOGONALE	CON ADENTATI	CON VITACCI	BARCO SECCATO	BARCO ANTICO	CON TAVOLE ADENTATI	CON TAVOLE ADENTATI	PORTICO A TAVOLE	CON TAVOLE	ALTRO
Tipologia fabbrica													
F	ESTERNO	INTERNO	TRE	PULCI DI TRE		G	INCLINATA TERZA INTERNO	INCLINATA TERZA	INCLINATA TERZA INTERNO	ALTRO			
Plant						Ingresso							

elaborazione studio Costantini - Este

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDE CENTRO STORICO.

DESTINAZIONE D'USO

UBICAZIONE
VALSANZIBIO

DATA FOTO

GRADO DI PROTEZIONE

GRADO DI PRESSIONE
verde privato

CELLULA 8

PARTICOLARE I

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3

FOTO GENERALE



DESCRIZIONE

area non edificata, a verde privato

ESTRATTO P.I.



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NESSUN EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------	----------	-----------------

CATASTO STORICO




CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIETRA	MATTINO	METAL	LEGNO	INTONACO	MASSO SASSO	ALTRA		Condizionati	BUCONE	MEDIE	CATTIVE	RUDERE
B	INTERRNO	INTERRNO	ALABASTRO BIANCO GLACIO	ALABASTRO TRONTO	PENNEL	A FORGETTA	ASSINATE	PIEDRO	Mestuo ruale	COGNOSCO	NON COGNOSCO		
C	A. CANONIA TRASTOCCALE	A. CANONIA LONGETOCCALE	A. T. PIRE	A. PIRELLORE	A. COPPIA CANONIA	A. UNICA SASSA	FALDE REALISTE		CONTINGENTI	M (auto) Finestre	SEMPLICE	DOPIA	TRIPLA
D	MAIO	TIGOLE	CONSOLATI		H	MASSOPIA	A. MISTO DI PIETRE	A. MISTO AMPIO	A. DOPPIA	INCLINATA	PIANA	BALCO DIPLOMATI	COPPI SPORGENTI
E	INCLINATO	DOPIA	A. SINTETICA	APPLICATO	COPPI ASSORTITI	CONCRETE	BALCO STACCATO	BALCO ANTISTO	CON CARICO ASSORTITI	PIRETO A TERRA	COPPIE TERRA		ALTRA
F	MAIO	MAIO	TRE	PIRE DI TERRA		G	INGRESSO		INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO	ALTRA			
G	MAIO	MAIO	TRE	PIRE DI TERRA		G	INGRESSO		INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO	ALTRA			


	elaborazione studio Costantini -Este
--	--------------------------------------

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		SCHEDA CENTRO STORICO		GRADO DI PROTEZIONE 2 ristrutturazione edilizia tipo A		CELLULA 9	
UBICAZIONE VALSANZIBIO		DESTINAZIONE D'USO residenza AMMESSE: da ZTO					
DATA FOTO aprile 2018							




DATAZIONE DELL'EDIFICIO					
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971
			CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	ISTRUTTUR. TRASFORM.
					AMPLIATO
					NUOVO EDIFICIO

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO												
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mani	PIRELLA	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO
B	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO
C	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE
D	COPPI	TEGOLE	ONOLATI									
E	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI
F	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
G												
H												
I												
L												
M												
N												
O												
P												
Q												
R												
S												
T												
U												
V												
W												
X												
Y												
Z												



GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		GRADO DI PROTEZIONE 3 ristrutturazione edilizia tipo B		CELLULA 12/A
SCHEDA CENTRO STORICO				

DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE VALSANZIBIO	DESTINAZIONE D'USO residenza AMMESSE: da ZTO	DESCRIZIONE recente edificio minore della corte	CONTESTO AMBIENTALE 
PARTICOLARE 1	FOTO GENERALE 			ESTRATTO P.I. 
PARTICOLARE 2				
PARTICOLARE 3				

DATAZIONE DELL'EDIFICIO					CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO																						
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRANSFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO																		
CATASTO STORICO										CATASTO ATTUALE																	
																											
A Muri													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
B Copertino													PIEDRA	MASTRO	MUR	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO
C Tetto													ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	
D Copertura													COPPI	TEGOLE	ONDULATI												
E Infilatura													BOSSO	BOSSO	BOSSO	BOSSO	BOSSO	BOSSO	BOSSO	BOSSO	BOSSO	BOSSO	BOSSO	BOSSO	BOSSO	BOSSO	
F Piani													USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	
G Ingresso																											
H Cortina																											
I Condizioni																											
L Condizioni																											
M Condizioni																											
N Condizioni																											
O Condizioni																											
P Condizioni																											
Q Condizioni																											
R Condizioni																											
S Condizioni																											
T Condizioni																											
U Condizioni																											
V Condizioni																											
W Condizioni																											
X Condizioni																											
Y Condizioni																											
Z Condizioni																											

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

DATA FOTO
aprile 2018

UBICAZIONE
VALSANZIBIO

DESTINAZIONE D'USO
residenza
AMMESSE: da ZTO

SCHEDA CENTRO STORICO

GRADO DI PROTEZIONE
2 ristrutturazione edilizia
tipo A

CELLULA 12/B

PARTICOLARE I

PARTICOLARE 2


PARTICOLARE 3

FOTO GENERALE



DESCRIZIONE

Edificio minore della corte, sostanzialmente conservato e conforme all'originale.



CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUTIVO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	----------------------	-----------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE





CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

[illegible]

elaborazione studio Costantini - Este

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		GRADO DI PROTEZIONE 3 ristrutturazione edilizia tipo B		CELLULA 12/C	
SCHEDA CENTRO STORICO					
UBICAZIONE VALSANZIBIO		DESTINAZIONE D'USO accessorio AMMESSE: da ZTO			
DATA FOTO aprile 2018					

PARTICOLARE 1		FOTO GENERALE		DESCRIZIONE elementi precari non recenti da riorganizzare		CONTESTO AMBIENTALE	
							
PARTICOLARE 2							
PARTICOLARE 3							

DATAZIONE DELL'EDIFICIO													
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO			
CATASTO STORICO													
													
CATASTO ATTUALE													
													
CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Materiali	Pietra	Mattoni	Misto	Legno	Intonaco	Tramezzato	Altro						
B	Interno	Interno	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento
C	Interno	Interno	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento	Alloggiamento
D	Tetto	Tegole	Ondulati										
E	Copertura	Coppi	Braccio										
F	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
G	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
H	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
I	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
L	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
M	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
N	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
O	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
P	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
Q	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
R	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
S	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
T	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
U	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
V	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
W	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
X	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
Y	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio
Z	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio	Edificio

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		GRADO DI PROTEZIONE		CELLULA 13
SCHEDA CENTRO STORICO.		verde privato		

DESCRIZIONE		CONTESTO AMBIENTALE	
area non edificata, a verde privato			
ESTRATTO P.I.			

DATAZIONE DELL'EDIFICIO					CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO																		
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO													
CATASTO STORICO											CATASTO ATTUALE												

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA CENTRO STORICO

GRADO DI PROTEZIONE

CELLULA 14

DESTINAZIONE D'USO

UBICAZIONE

DATA FOTO

annesso
AMMESSE: da ZTO

VALSANZIBIO

april 2018

PARTICOLARE I



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3



FOTO GENERALE

DESCRIZIONE

edificio ad annesso rurale storicizzato, con organizzazione a corte

ESTRATTO P.I.




CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMA INVALLERO	RISTRUTTURA TRASFORMA	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------	------------------------	--------------------------	----------	-------------------

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE






CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

[illegible]


elaborazione studio Costantini -Este

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		GRADO DI PROTEZIONE		CELLULA 14/B
SCHEDA CENTRO STORICO		3 ristrutturazione edilizia tipo B		
UBICAZIONE VALSANZIBIO		DESTINAZIONE D'USO annessi AMMESSE: da ZTO		
DATA FOTO aprile 2018				

FOTO GENERALE		DESCRIZIONE volume accessorio più recente ma comunque storizzato in cattivo stato di conservazione		CONTESTO AMBIENTALE	
					
					
PARTICOLARE 1		PARTICOLARE 2		PARTICOLARE 3	


DATAZIONE DELL'EDIFICIO										CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO																								
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
																																		
CATASTO STORICO										CATASTO ATTUALE																								
																																		

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		CELLULA 14/C	
SCHEDA CENTRO STORICO		GRADO DI PROTEZIONE 2 ristrutturazione edilizia tipo A	
DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE VALSANZIBIO	DESTINAZIONE D'USO residenza AMMESSE: da ZTO	



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PETRA	MATTONE	NERO	LEGNO	INTONACO	FRANCO COTTO	ALTRO						
B	ESTERNO	INTERNO	ALLACCIATO	ALLACCIATO	ALLACCIATO	ALLACCIATO	ASSISTITO						
C	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE
D	COPPI	TEGOLE	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
E	NOBILITATO	NOBILITATO	NOBILITATO	NOBILITATO	NOBILITATO	NOBILITATO	NOBILITATO	NOBILITATO	NOBILITATO	NOBILITATO	NOBILITATO	NOBILITATO	NOBILITATO
F	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990
G													
H													
I													
L													
M													
N													
O													
P													
Q													
R													
S													
T													
U													
V													
W													
X													
Y													
Z													

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		GRADO DI PROTEZIONE I restauro e risanamento conservativo		CELLULA 15
DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE VALSANZIBIO	DESTINAZIONE D'USO: religiosa AMMESSE: da ZTO "F"		SCHEDA CENTRO STORICO VALSANZIBIO

PARTICOLARE 1 	FOTO GENERALE 	DESCRIZIONE Settecentesca Chiesa di San Lorenzo, tutelato ai sensi 12 comma 1 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii	CONTESTO AMBIENTALE 
PARTICOLARE 2 	ESTRATTO P.I. 		
PARTICOLARE 3 			

DATAZIONE DELL'EDIFICIO				
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971
			CONSERV.	Oltre il 1971
			TRASFORM. INVOLUCRO	TRASFORM. TRASFORM.
				AMPLIATO
				NUOVO EDIFICIO

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Muri	PIEDRA	MASTRO	MURTO	TRONCO	TRONCO	TRONCO	ALTRA						
B	REINFORC.	INTERNO	REINFORC. MURALE	REINFORC. MURALE	REINFORC. MURALE	REINFORC. MURALE	REINFORC. MURALE	REINFORC. MURALE	REINFORC. MURALE	REINFORC. MURALE	REINFORC. MURALE	REINFORC. MURALE	REINFORC. MURALE
C	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA
Tetto	COPPI	TEGOL.	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
D	COPPI	TEGOL.	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
E	COPPI	TEGOL.	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
F	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
G	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
H	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
I	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
L	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
M	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
N	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
O	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
P	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
Q	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
R	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
S	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
T	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
U	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
V	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
W	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
X	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
Y	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.
Z	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.	TEGOL.

CATASTO STORICO 	CATASTO ATTUALE 
---	---

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA CENTRO STORICO

UBICAZIONE VALSANZIBIO	DESTINAZIONE D'USO residenza e annessi
----------------------------------	---

DESTINAZIONE D'USO
residenza e annessi
AMMESSE: da ZTO

DATA FOTO
aprile 2018

GRADO DI PROTEZIONE
2 ristrutturazione edilizia
tipo A

CELLULA 16



DESCRIZIONE

edificio di residenza adiacente al Chiesa San Lorenzo e probabilmente coevo. Conserva elementi distintivi in facciata (cornice sagomata, portale ad arco) che ne conferiscono ancora una certa eleganza. La pertinenza a sud ne sviluppa la corte rurale con muratura di cinta in pietra da conservare e valorizzare

ESTRATTO P.L.




CONTESTO AMBIENTALE




DATAZIONE DELL'EDIFICIO

CATEGORIA DELL'EDIFICIO						
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.
						TRASFORMA INVOLUCRO
						RISTRUTTURAZIONE
						AMPLIATO
						NUOVO EDIFICIO

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

[illegible]

elaborazione studio Costantini -Este

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019				
DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE VALSANZIBIO	DESTINAZIONE D'USO residenza e annessi AMMESSE: da ZTO	SCHEDA CENTRO STORICO	CELLULA 16/A
			2 ristrutturazione edilizia tipo A	



PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2


PARTICOLARE 3



FOTO GENERALE

DESCRIZIONE
pertinenza interne di perimetro alla corte in parte rimaneggiate con interventi spontanei e poco organici

ESTRATTO P.I.



CONTESTO AMBIENTALE




DATAZIONE DELL'EDIFICIO						
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO

CATASTO STORICO		CATASTO ATTUALE	

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Muri	PIRELLA	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO	MASTRO
Camino	BISTRO	BISTRO	BISTRO	BISTRO	BISTRO	BISTRO	BISTRO	BISTRO	BISTRO	BISTRO	BISTRO	BISTRO	BISTRO
Tetto	A. CANTINA	A. CANTINA	A. CANTINA	A. CANTINA	A. CANTINA	A. CANTINA	A. CANTINA	A. CANTINA	A. CANTINA	A. CANTINA	A. CANTINA	A. CANTINA	A. CANTINA
Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
E	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
Ipoteche	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA
F	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA	IPOTECA

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		CELLULA 17	
SCHEDA CENTRO STORICO		GRADO DI PROTEZIONE 2 ristrutturazione edilizia tipo A	
UBICAZIONE VALSANZIBIO		DESTINAZIONE D'USO residenza e annessi AMMESSE: da ZTO	
DATA FOTO aprile 2018			

PARTICOLARE 1 		DESCRIZIONE edificio minore di impianto antico, parte del tessuto connettivo del borgo storico, sostanzialmente conservato		CONTESTO AMBIENTALE 	
PARTICOLARE 2 					
PARTICOLARE 3 					

DATAZIONE DELL'EDIFICIO						CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO																	
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMA INVOLUCRO	TRASFORMA TRANSFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO													
CATASTO STORICO											CATASTO ATTUALE												
																							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

DATA FOTO
aprile 2018

UBICAZIONE
VALSANZIBIO

DESTINAZIONE D'USO
annesso
AMMESSE: da ZTO

SCHEDA CENTRO STORICO

GRADO DI PROTEZIONE
2 ristrutturazione edilizia
tipo A

CELLULA 17/A

PARTICOLARE I



PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
elemento accessorio della corte rurale conforme all'originario e in cattivo stato di conservazione; presenta coppi precari addossati da riplasmare anche mediante credito edilizio.

CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV. TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	------------------------------------	--------------------------	----------	-------------------




CATASTO STORICO



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO


[illegible]


GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		GRADO DI PROTEZIONE 1 restauro e risanamento conservativo		CELLULA 19
SCHEDA CENTRO STORICO VALSANZIBIO		DESTINAZIONE D'USO: residenza – annesso AMMESSE: da ZTO		
UBICAZIONE VALSANZIBIO		DATA FOTO aprile 2018		

PARTICOLARE 1 		FOTO GENERALE 		DESCRIZIONE pregevole edificio di cortina di antico impianto, sostanzialmente conservato, lo scoperto rientra in parte nel contesto figurativo di Villa Barbarigo	ESTRATTO P.I. 	CONTESTO AMBIENTALE 
PARTICOLARE 2 		PARTICOLARE 3 				

DATAZIONE DELL'EDIFICIO										CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO																									
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	ISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
										CATASTO STORICO 													CATASTO ATTUALE 												
										Pluri di Tre 													Ingresso 												

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		CELLULA 19/A	
SCHEDA CENTRO STORICO		GRADO DI PROTEZIONE 2 ristrutturazione edilizia tipo A	
DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE VALSANZIBIO	DESTINAZIONE D'USO residenza e annessi AMMESSE: da ZTO	

PARTICOLARE 1	FOTO GENERALE 	DESCRIZIONE corpo precario staccato da riqualificare anche mediante credito edilizio	CONTESTO AMBIENTALE 
PARTICOLARE 2	ESTRATTO P.I. 		
PARTICOLARE 3			

DATAZIONE DELL'EDIFICIO		CATASTO ATTUALE	
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961
Conserv.	Oltre il 1971	Ristruttur. Trasform.	Nuovo edificio
CATASTO STORICO 		CATASTO ATTUALE	

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		GRADO DI PROTEZIONE 2 ristrutturazione edilizia tipo A		CELLULA 20
SCHEDA CENTRO STORICO				

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3

FOTO GENERALE




UBICAZIONE
VALSANZIBIO

DESTINAZIONE D'USO
residenza e annessi
AMMESSE: da ZTO

DESCRIZIONE

edificio minore, ben conservato, con caratteristica muratura a vista in pietra e mattoni.
parte dello scoperto rientra nel contesto figurativo di Villa Barbarigo

ESTRATTO P.I.




CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	DISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIETRA	MASTICE	MEDIO	LEGNO	PISTONATO	TRAMEZZI CEMENTI	ALTRA						
B	ESTERNO	INTERNO	CLAMAZIONE	ALL'ESTERNO	PIETRA	ALTRA	ASSIEME						
C	A CANTINALE	A CANTINALE	A CANTINALE	A CANTINALE	A CANTINALE	A CANTINALE	A CANTINALE						
D	COPPI	TEGOLE	ONDULATI										
E	BOSSOLI	DOPO	ANTERIO	OTTENUTO	CLAMAZIONE	CON VENTILAZIONE							
F	1000	5000	10000	PIU' DI TRE									
G													
H													
I													
L													
M													
N													
O													
P													
Q													
R													
S													
T													
U													
V													
W													
X													
Y													
Z													

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE VALSANZIBIO	DESTINAZIONE D'USO annessi AMMESSE: da ZTO	SCHEDA CENTRO STORICO	GRADO DI PROTEZIONE 3 ristrutturazione edilizia tipo B	CELLULA 20/A
--------------------------	---------------------------	--	-----------------------	--	--------------

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3

FOTO GENERALE



DESCRIZIONE

corpo minore accessorio a portico, recentemente restaurato, da completare con serramenti consoni alla struttura.

CONTESTO AMBIENTALE




ESTRATTO P.I.




CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Muri	PIETRA	MASTICO	MISTO	LEGNO	INTONACO	TRAMEZZO CASSONE	ALTRO		I Condizioni	BUONE	MEDE.	CATTIVE	RUDERE
B	ESTERNO	INTERNO	AL CARICATO AL CARICATO AL CARICATO AL CARICATO	AL CARICATO AL CARICATO AL CARICATO AL CARICATO	PISSILE	A TORRETTA	ASSENTE		L Nucleo nucleo	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
C	A CROCEVA A CROCEVA A CROCEVA	A CROCEVA A CROCEVA A CROCEVA	A CROCEVA A CROCEVA A CROCEVA	A CROCEVA A CROCEVA A CROCEVA	A CROCEVA A CROCEVA A CROCEVA	A CROCEVA A CROCEVA A CROCEVA	A CROCEVA A CROCEVA A CROCEVA	A CROCEVA A CROCEVA A CROCEVA	CONTINUA	M	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		H	MASSICATA	MASSICATA	MASSICATA	ADDELLI	FINISTIVA	FINISTIVA	SEALDO ADDELLI	COPPI SPORGENTI
E	SPICCHI	DOPPI	A SERRA	SPICCHI	CORNO ADDELLI	CON VENTATE	SALE RECCATO	SALE ADDELLI	CON CARICO ADDELLI	PORTICO A TERRA	CON TORRE		TORRE
F	USO	USO	TRU	PIU' DI TRE		G	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE	ALTRA			
Planti	USO	USO	TRU	PIU' DI TRE		G	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE	ALTRA			

<

DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE VALSANZIBIO	DESTINAZIONE D'USO verde privato	GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019	
			GRADO DI PROTEZIONE VERDE PRIVATO	CELLULA 22


PARTICOLARE 1 PARTICOLARE 2 PARTICOLARE 3	FOTO GENERALE 	DESCRIZIONE area in edificata, agricola, arborata, a vigneto, prato e brolo, limitrofa al parco di Villa Barbarigo, in gran parte ricompresa nel contesto figurativo della villa, e in parte della pertinenza della stessa	ESTRATTO P.I. 	CONTESTO AMBIENTALE 
---	--	---	---	--

DATAZIONE DELL'EDIFICIO					
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971
			CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	ISTRUTTUR. TRASFORM.
				AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO


CATASTO STORICO 	CATASTO ATTUALE 
--	--

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Pavimento	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
B	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
C	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
D	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
E	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
F	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
G	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
H	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
I	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
J	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
K	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
L	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
M	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
N	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
O	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
P	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
Q	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
R	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
S	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
T	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
U	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
V	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
W	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
X	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
Y	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO
Z	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO	MASTICO

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		CELLULA 23	
SCHEDA CENTRO STORICO	3 ristrutturazione edilizia tipo B		
UBICAZIONE VALSANZIBIO	DESTINAZIONE D'USO annesso AMMESSE: da ZTO		
DATA FOTO aprile 2018			



DATAZIONE DELL'EDIFICIO					
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971
				CONSERV.	TRASFORMA INVOLUCCO
					RESTRUTTUR. TRASFORMA
					AMPLIATO
					NUOVO EDIFICIO



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO												
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Forma	PIRELLA	MASTRO	SEMPRE	LEGGIO	PROFONDO	PIRELLA	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE
Materiali	PIRELLA	MASTRO	SEMPRE	LEGGIO	PROFONDO	PIRELLA	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE
Struttura	PIRELLA	MASTRO	SEMPRE	LEGGIO	PROFONDO	PIRELLA	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE
Struttura	PIRELLA	MASTRO	SEMPRE	LEGGIO	PROFONDO	PIRELLA	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE
Struttura	PIRELLA	MASTRO	SEMPRE	LEGGIO	PROFONDO	PIRELLA	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE
Struttura	PIRELLA	MASTRO	SEMPRE	LEGGIO	PROFONDO	PIRELLA	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE
Struttura	PIRELLA	MASTRO	SEMPRE	LEGGIO	PROFONDO	PIRELLA	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE
Struttura	PIRELLA	MASTRO	SEMPRE	LEGGIO	PROFONDO	PIRELLA	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE
Struttura	PIRELLA	MASTRO	SEMPRE	LEGGIO	PROFONDO	PIRELLA	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE
Struttura	PIRELLA	MASTRO	SEMPRE	LEGGIO	PROFONDO	PIRELLA	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE
Struttura	PIRELLA	MASTRO	SEMPRE	LEGGIO	PROFONDO	PIRELLA	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE
Struttura	PIRELLA	MASTRO	SEMPRE	LEGGIO	PROFONDO	PIRELLA	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA CENTRO STORICO

GRADO DI PROTEZIONE

CELLULA 25

DESTINAZIONE D'USO

residenza e annessi
AMMESSE: da ZTO

AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
VALSANZIBIO

DATA FOTO
aprile 2018DATA FOTO
aprile 2018

FOTO GENERALE



PARTICOLARE I




PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3

DESCRIZIONE

Antico edificio rurale con impianto e volumi distintivi, che mantiene in gran parte i caratteri originali e peculiari.

ESTRATTO P.I.



CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORMA.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	----------	------------------------	---------------------------	----------	-------------------

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIetra	MATTONE	MISTO	LEGNO	PISTONATO	TRAVICATO CON CASSINI	ALTRO		Condizionati	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B	ESTERNO	INTERNO	ALL'AMBITO DI RIVESTIRLA CON RIVESTI	ALL'AMBITO DI RIVESTIRLA CON RIVESTI	PENSOLE	A TORRETTA	ASSISTITE		Nucleo rurale	CONCILIANDO	SOL (OCCASIONALE)		
C	A L'ARCA TRIPLO RIVESTIRLA	A L'ARCA TRIPLO RIVESTIRLA	A L'ARCA TRIPLO RIVESTIRLA	A L'ARCA TRIPLO RIVESTIRLA	A L'ARCA TRIPLO RIVESTIRLA	A L'ARCA TRIPLO RIVESTIRLA	A L'ARCA TRIPLO RIVESTIRLA			M	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLO
D	COPPI	TIGOLE	ONDULANTI		H	SAGOMATE	A BASE DI PISTONATO		ALZATI	INCLINATI	PANNA	PIU' ALTI O RIVESTITI	COPPI SOPRILEVATI
E	COPPI	TIGOLE	ONDULANTI		H	SAGOMATE	A BASE DI PISTONATO		ALZATI	INCLINATI	PANNA	PIU' ALTI O RIVESTITI	COPPI SOPRILEVATI
F	COPPI	DOPPI	A SERRA	RETICOLATO	CAMP AROMATICI	COPPI RETICOLATI	CAMP AROMATICI		CON BANCHE SERRATE	PIU' ALTI O RIVESTITI	PANNA TRIPLO	CON TORRE	ALTRO
G	COPPI	DOPPI	A SERRA	RETICOLATO	CAMP AROMATICI	COPPI RETICOLATI	CAMP AROMATICI		CON BANCHE SERRATE	PIU' ALTI O RIVESTITI	PANNA TRIPLO	CON TORRE	ALTRO
H	COPPI	DOPPI	A SERRA	RETICOLATO	CAMP AROMATICI	COPPI RETICOLATI	CAMP AROMATICI		CON BANCHE SERRATE	PIU' ALTI O RIVESTITI	PANNA TRIPLO	CON TORRE	ALTRO
I	COPPI	DOPPI	A SERRA	RETICOLATO	CAMP AROMATICI	COPPI RETICOLATI	CAMP AROMATICI		CON BANCHE SERRATE	PIU' ALTI O RIVESTITI	PANNA TRIPLO	CON TORRE	ALTRO
J	COPPI	DOPPI	A SERRA	RETICOLATO	CAMP AROMATICI	COPPI RETICOLATI	CAMP AROMATICI		CON BANCHE SERRATE	PIU' ALTI O RIVESTITI	PANNA TRIPLO	CON TORRE	ALTRO

elaborazione studio Costantini -Este

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2010		GRADO DI PROTEZIONE 2 ristrutturazione edilizia tipo A		CELLULA 25/A
DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE VALSANZIBIO	SCHEDA CENTRO STORICO		
DESTINAZIONE D'USO annessi AMMESSE: da ZTO		DESCRIZIONE 2 ristrutturazione edilizia tipo A		

PARTICOLARE 1	PARTICOLARE 2	PARTICOLARE 3
FOTO GENERALE		
DESCRIZIONE corpi precari invasivi della corte, da riconporre a perimetro della cellula, liberando il cono visuale sulla facciata dell'edificio principale		
ESTRATTO P.I. 		
CONTESTO AMBIENTALE 		

DATAZIONE DELL'EDIFICIO		CATASTO ATTUALE	
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1971
Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.
NUOVO EDIFICIO	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	NUOVO EDIFICIO

CATASTO STORICO		CATASTO ATTUALE	

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Muri	OPERA	MASTRO	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA
Catino	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA
Tetto	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA
Copertura	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA
Spazio	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA
Plant	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA	OPERA

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

DATA FOTO
aprile 2018

**UBICAZIONE
VALSANZIBIO**

DESTINAZIONE D'USO
 annessi
 AMMESSE: da ZTO

SCHEDA CENTRO STORICO

GRADO DI PROTEZIONE	2 ristrutturazione edilizia tipo A
---------------------	---------------------------------------

CELLULA 26/A

PARTICOLARE I

PARTICOLARE 2


PARTICOLARE 3



DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
corpi precari incongrui da ricomporre anche mediante credito edilizio

ESTRATTO P.I.



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	----------	------------------------	--------------------------	----------	-------------------

AMPIATO

AMPIATO

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIETRA	MATTONE	MURICI	LEGNO	PISTACCO	TRUSSAZZO CANOE	ALTR0		I	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUBERE
Muri													
B	ESTERNO	INTERNO	ALCANTARA SALVACUORI SALVACUORI	ALLAVAZIONE BASSO DEL PISTACCO	FISILE	A TORRETTA	ASSENTE		L	CONDIZIONE MURALE	NON OMOGENEO		
C	ALCANTARA TOSCANELLA		A TAVOLE	A TAVOLELLI	ALCANTARA CAPTIVE	A VINCIALE	TAVOLE SPANDERE	PIANO	CONTINUA	M			
Tetto										Finestre (tante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D	COPPI	TIGOLE	ONDELLATI		H	SARACIATA	A TAVOLE IN SARACIATA	A SARACIATA	A SARACIATA	ISOLATA	PIANA	BULGRO SPANDERE	COPPI SARACIATI
Copertura					Combinare								
E	MONGOLO	DAFFRO	A SCHEDE	ATTACCATO	COPPI ARMATI	CON TAVOLE	BARCO STACCATO	BARCO ANDATO	CON BARCO ANDATO	CON BARCO ANDATO	PORTICATA TINA	CON TAVOLE	ALTR0
Specificazioni													
F	DAFO	DOE	TRE	PIU' DI TRE		G	INFERNO A PIANO TERRA ESTERNO	SCALA ESTERNA	INFERNO A PIANO TERRA ESTERNO	ALTR0			
Planti						Ingresso							

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA CENTRO STORICO

DESTINAZIONE D'USO

**UBICAZIONE
VALSANZIBIO**DATA FOTO
aprile 2018

GRADO DI PROTEZIONE
2 ristrutturazione edilizia



CELLULA 26/A-B

annessi
AMMESSE: da ZTO

VALSANTZIBIO

**2 ristrutturazione edilizia
tipo A**

100



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------	------------------------	--------------------------	----------	-------------------

CATASTO STORICO



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A							ALTRO		I	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B							ASSENTE		L	CONFORTEO	NON CONFORTEO		
C										M	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D										Indicista	Piana		COPPI COMP SPORGENTI
E													ALTRO
F					G					ALTRO			

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA CENTRO STORICO


DESTINAZIONE D'USO
residenza e annessi
AMMESSE: da ZTO

**UBICAZIONE
VALSANZIBIO**

DATA FOTO
aprile 2018


GRADO DI PROTEZIONE	2 ristrutturazione edilizia tipo A
---------------------	---------------------------------------

CELLULA 27



DESCRIZIONE

antica residenza rustica di località di Sant'Eusebio, forse databile al XVI secolo, lo stato di conservazione vede il quasi totale degrado delle strutture orizzontali e parte di quelle murarie



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMA INVOLUCRO	RISTRUTTURAZIONE TRASFORMA	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	----------	------------------------	-------------------------------	----------	-------------------

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE




CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PiÙRA	MATTONE	MISTO	LEGNO	PISTANO	TRACZIO LAVANDINO	ALTRA		Condizionati I		MEDE	CATTIVE	RUDERE
B	INTERNO	INTERNO	ALLARMATO RADIO SULL'ATO	ALLERATO CON TRONCHI	FEMILE	A TRAFETTA	ASSINTE		L	OROGNO			
C	A L'ARONA TRONFISCE	A L'ARONA LONFISCE	A L'ARONE	A L'ARONE	L'ARONA CAPONA	A L'ARONA	PALE S'ALARE	FINO	CON TRONCHI	M Finestre (ante)	SIMPLE	DOPIA	TRIPA
D													
E	COPPI	TEGGE	ONULATI		H Corritore	SAGGIATA	A SAGGIATA DE MELA	A SAGGIATA	A SAGGIATA	IN SAGGIATA	PALE	PILO PILANTE	COPPI SORGENTE
F	INDO	DOE	TR	PIÙ DI TRE			PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE		PORTATA TINA	CON TARE	ALTRA
G							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
H							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
I							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
J							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
K							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
L							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
M							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
N							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
O							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
P							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
Q							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
R							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
S							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
T							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
U							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
V							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
W							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
X							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
Y							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				
Z							PARONA S'ALARE	BARO ANNO	CON SAGGIATO CORRITORE				

elaborazione studio Costantini -Este

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		GRADO DI PROTEZIONE 3 ristrutturazione edilizia tipo B		CELLULA 28
SCHEDA CENTRO STORICO				

DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE VALSANZIBIO Via S. Eusebio	DESTINAZIONE D'USO Residenza AMMESSE: da ZTO	CONTESTO AMBIENTALE 
DESCRIZIONE edificio isolato, ampliato sull'impianto originario con caratteri conformi			ESTRATTO P.I. 
FOTO GENERALE 			
PARTICOLARE 1 	PARTICOLARE 2 	PARTICOLARE 3 	

DATAZIONE DELL'EDIFICIO													
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMA INVOLUCRO	STRUTTURALE TRASFORMAZIONE	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO			
CATASTO STORICO 												CATASTO ATTUALE 	
CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Muri	Pietra	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Camino	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Copertura	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tipologia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Planti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

DATA FOTO
aprile 2018

UBICAZIONE
VALSANZIBIO
Via S. Eusebio

DESTINAZIONE D'USO
verde privato

SCHEDA CENTRO STORICO VALSANZIBIO

**GRADO DI PROTEZIONE
VERDE PRIVATO**

CELLULA 29

PARTICOLARE 1



DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
area non edificata, ad uso verde privato – agricolo
(uliveto)

CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO				
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1971	Oltre il 1971 CONSERV.

[illegible]

The figure displays two maps of the same geographical area, comparing a historical cadastral map (top) with a current one (bottom). The top map, titled 'CATASTO STORICO', shows buildings in red and black outlines, and roads labeled 'Corso', 'Strada', and 'Via'. The bottom map, titled 'CATASTO ATTUALE', shows the same area with buildings in grey and black outlines, and roads labeled 'Corso', 'Strada', and 'Via'. A north arrow is located between the two maps.

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA CENTRO STORICO

GRADO DI PROTEZIONE

GRADO DI PROT

GRADO DI F

CELLULA 30

DESTINAZIONE D'USO

DESTINATA

DESTINAZIONE D'U

UBICAZIONE

UBICAZIONE

DATA FOTO

DATA FOT

PARTICOLARE I

PARTICOLARE 2


PARTICOLARE 3

FOTO GENERALE



DESCRIZIONE

DESCRIZIONE



CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCERO	RESTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------	-------------------------	--------------------------	----------	-------------------

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

[illegible]

elaborazione studio Costantini -Este

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA CENTRO STORICO

GRADO DI PROTEZIONE

CELLULA 31

**4 ristrutturazione
migliorativa**

DESTINAZIONE D'USO

residenza
AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE


VALSANZIBIO
Via S. Eusebio

DATA FOTO
aprile 2018

PARTICOLARE I



PARTICOLARE 2

DESCRIZIONE
edificio recente

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCERO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	----------------------	-----------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

[illegible]

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA CENTRO STORICO

GRADO DI PROTEZIONE

CELLULA 32

3 ristrutturazioni
tipo B3 ristrutturazioni
tipo B

DESTINAZIONE D'USO

UBICAZIONE

DATA FOTO

PARTICOLARE I



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3


FOTO GENERALE



DESCRIZIONE

DESCRIZIONE
nuovo edificio, ampliato da un piccolo elemento minore,
realizzato con tipologia conforme al contesto

ESTRATTO P.I.



CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RESTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	----------	------------------------	--------------------------	----------	-------------------

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

[illegible]

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



elaborazione studio Costantini -Este

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		GRADO DI PROTEZIONE 2 ristrutturazione edilizia tipo A		CELLULA 33
SCHEDA CENTRO STORICO		DESTINAZIONE D'USO residenza e annessi AMMESSE: da ZTO		
UBICAZIONE VALSANZIBIO		DATA FOTO aprile 2018		



PARTICOLARE 3




DESCRIZIONE
 complesso in linea, di impianto sei-settecentesco, caratterizzante la trama del nucleo storico di Valsanzibio. Conservato sia nelle strutture che negli elementi decorativi



CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO					
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971
				CONSERV.	TRASFORMA INVOLUCRO
				TRASFORMA	TRASFORMA
				AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO





CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO												
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Muri	PIETRA	MATTONE	RETE	LEGNO	PISTONATO	MAZZUZZO	ALTRA					
B	ESTERNO	INTERNO	ALLUMINATO	ALLUMINATO	PISTONATO	MAZZUZZO	ASSISTENTE					
C	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA					
D	COPPI	TEGOLE	ONDULATI									
E	ROVINO	ROVINO	ROVINO	ROVINO	ROVINO	ROVINO	ROVINO					
F	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
G	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
H	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
I	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
J	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
K	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
L	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
M	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
N	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
O	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
P	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
Q	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
R	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
S	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
T	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
U	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
V	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
W	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
X	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
Y	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					
Z	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON	TRON					

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019				
DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE VALSANZIBIO	DESTINAZIONE D'USO residenza e annessi AMMESSE: da ZTO	SCHEDA CENTRO STORICO	CELLULA 34
			2 ristrutturazione edilizia tipo A	




DESCRIZIONE
complesso in linea, di impianto sei-settecentesco, caratterizzante la trama del nucleo storico di Valsanzibio. Conservato sia nelle strutture che negli elementi decorativi



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	ISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Muri	ESTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA
Interno	ESTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA	INTERNA
Copertura	COPPI	TEGOL	ONDULATI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI
Finestre	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI
Porte	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI
Altri	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI	OPACI

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA CENTRO STORICO

GRADO DI PROTEZIONE

CELLULA 35

2 ristr
tipo A2 ristr
tipo A

DESTINAZIONE D'USO

residenza e annessi
AMMESSE; da ZTO

residenza e annessi
AMMESSE; da ZTO

UBICAZIONE
VALSANZIBIO

DATA FOTO
aprile 2018DATA FOTO
aprile 2018

FOTO GENERALE



PARTICOLARE I



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3

DESCRIZIONE

Palazzo padronale settecentesco, con importanti annessi, alcuni più recenti.

ESTRATTO P.I.



CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVALLICRO	RISTRUTTUR. TRASFORMA.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	----------	-------------------------	---------------------------	----------	-------------------

CATASTO ATTUALE



CATASTO STORICO



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

A	1	PETRA	MATTONE	SIEMO	LEGNO	PROSMO	TRAMOGGIO CANALI	ALTRA	9	10	11	12	13
Mari									Condizion I	BUONE	MEDE	CATTIVE	REDERE
B	2	ESTERNO	INTERNO	ALLAVATION MURATO ALIATE	PIVOLI RIMO PIU' PROF.	PIVOLI	A TORRETTA	ASSINTE	L	UNO NOSTRO NUBILE	NON COMPLETATO		
C	3	AL GONNA TRASPARENTE	AL GONNA OPACITÀ	AL GONNA OPACITÀ	AL GONNA OPACITÀ	AL GONNA OPACITÀ	AL GONNA OPACITÀ	AL GONNA OPACITÀ	M	FINESTRE (ante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D	4	COPPI	TEGOL	ONDULATI	H	CONTRONTE	MAPIATA	AL GONNA OPACITÀ	AL GONNA OPACITÀ	AL GONNA OPACITÀ	PURA	BILATO OPACITÀ	COPPI OPACITÀ
E	5	SINGOLO	DOPPIO	AL GONNA OPACITÀ	ATTACCO	COPPI OPACITÀ	CONTRONTE	BILATO OPACITÀ	COPPI OPACITÀ	COPPI OPACITÀ	PORTATO AL GONNA	CON TORRE	ALTRA
F	6	1000	500	TRE	PIU' DI TRE	G	Ingresso	AL GONNA OPACITÀ	AL GONNA OPACITÀ	ALTRA			
Pavil													

elaborazione studio Costantini -Este

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA CENTRO STORICO

GRADO DI PROTEZIONE
2 ristrutturazione edilizia

CELLULA 35/A

DESTINAZIONE D'USO
annessi
AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
VALSANZIBIO

DATA FOTO
aprile 2018

FOTO GENERALE



PARTICOLARE I



PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3



DESCRIZIONE

corpo accessorio separato del palazzo padronale, sostanzialmente conservato



CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRANSFORM INVOLUCRO	RISTRUTTUR TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	----------	------------------------	-------------------------	----------	-------------------

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

[illegible]

elaborazione studio Costantini -Este

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		SCHEDA CENTRO STORICO		GRADO DI PROTEZIONE 1 restauro risanamento conservativo		CELLULA 37	
UBICAZIONE VALSANZIBIO		DESTINAZIONE D'USO verde pubblico					
DATA FOTO							

PARTICOLARE 1		PARTICOLARE 2		PARTICOLARE 3	
					

DESCRIZIONE Area a parco pubblico, in parte inserita nel contesto di Villa Barbarigo	
ESTRATTO P.I. 	

CONTESTO AMBIENTALE 	
---	--

DATAZIONE DELL'EDIFICIO					
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1971	Oltre il 1971	NUOVO EDIFICIO

CATASTO STORICO		CATASTO ATTUALE	
			

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PIETRA	MATTONE	MASTO	LEGNO	PISTOCCO	PISTOCCO CONCRETO	ALTRA		I	BUONE	MEDE	CATTIVE
B	RETISSO	INTESSO	ALLACCIATO ASSONNATO	ALLACCIATO TRATTO	PISTOCCO	PISTOCCO	ASSENTE		L	CONCORDATO	NON CONCORDATO	
C	A CAPANNA TRADIZIONALE	A CAPANNA TRADIZIONALE	A CAPANNA TRADIZIONALE	A CAPANNA TRADIZIONALE	A CAPANNA TRADIZIONALE	A CAPANNA TRADIZIONALE	A CAPANNA TRADIZIONALE		M	SEMPLICE	SEMPLICE	TRIPLO
D	COPPI	TEGOLE	ONDULATI									
E	SPALMATO	DESSO	A SERRA	ATTACCATO	CONCRETO	CONCRETO	CONCRETO					
F	UNO	DEI	TRE	PIU' DI TRE								
G												
H												
I												
J												
K												
L												
M												
N												
O												
P												
Q												
R												
S												
T												
U												
V												
W												
X												
Y												
Z												

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019		SCHEDA CENTRO STORICO		GRADO DI PROTEZIONE 2 – ristrutturazione parziale di tipo A		CELLULA 38	
UBICAZIONE VALSANZIBIO		DESTINAZIONE D'USO residenza AMMESSE: da ZTO					
DATA FOTO aprile 2018							



PARTICOLARE 3




DESCRIZIONE
 Edifici addossati alla strada e antecedenti alla realizzazione della stessa, sostanzialmente conservati



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RESTRUTTURAZIONE/TRANSFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Materiali	PIetra	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni	Mattoni
Struttura	ESTERNA	ESTERNA	ESTERNA	ESTERNA	ESTERNA	ESTERNA	ESTERNA	ESTERNA	ESTERNA	ESTERNA	ESTERNA	ESTERNA	ESTERNA
Tetto	COPPI	TEGOLI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
Copertura	COPPI	TEGOLI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
Spazio	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO
Plant	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO	LIBERO

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA CENTRO STORICO

DESTINAZIONE D'USO

residenza
AMMESSE: da ZTO

AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
VALSANZIBIO

VALSANZIBIODATA FOTO
aprile 2018

april 2018

GRADO DI PROTEZIONE
2 Ristrutturazione parziale di tipo A

2 Ristrutturazione parziale di tipo A

parziale di tipo A

CELLULA 38/A



DESCRIZIONE
Edifici addossati alla strada e antecedenti alla realizzazione della stessa, sostanzialmente conservati

Edifici addossati alla strada e antecedenti alla realizzazione della stessa, sostanzialmente conservati

realizzazione della stessa, sostanzialmente conservati



DATAZIONE DELL'EDIFICIO					
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971
				CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO
					RESTRUTTUR. TRASFORMA.
					AMPLIATO
					NUOVO EDIFICIO

The figure displays two maps of the same geographical area, illustrating changes in land use and building footprints over time. The top map, labeled 'CATASTO STORICO' (Historical Cadastre), shows a network of streets including 'Via Tosa', 'Via Galloria', and 'Strada'. Buildings are depicted in red, and various plot numbers are visible, such as 879, 878, 877, 876, 875, 874, 873, 872, 871, 870, 869, 868, 867, 866, 865, 864, 863, 862, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 837, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 830, 829, 828, 827, 826, 825, 824, 823, 822, 821, 820, 819, 818, 817, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 810, 809, 808, 807, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 799, 798, 797, 796, 795, 794, 793, 792, 791, 790, 789, 788, 787, 786, 785, 784, 783, 782, 781, 780, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773, 772, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 753, 752, 751, 750, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 743, 742, 741, 740, 739, 738, 737, 736, 735, 734, 733, 732, 731, 730, 729, 728, 727, 726, 725, 724, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 716, 715, 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 707, 706, 705, 704, 703, 702, 701, 700, 699, 698, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691, 690, 689, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 678, 677, 676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 643, 642, 641, 640, 639, 638, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 629, 628, 627, 626, 625, 624, 623, 622, 621, 620, 619, 618, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 602, 601, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 587, 586, 585, 584, 583, 582, 581, 580, 579, 578, 577, 576, 575, 574, 573, 572, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 564, 563, 562, 561, 560, 559, 558, 557, 556, 555, 554, 553, 552, 551, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480, 479, 478, 477, 476, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 369, 368, 367, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A							ALTRO		I	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B							ASSENTE		L	OGGIENEO	NON OGGIENEO		
C										M Finestre (ante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D					H					INDICATA	PIANA		
E										CON BARILE SOPRALENTI	PIRETO A TETTO		
F						G				FRONTALE A PIANO TERRAZZATO	ALTRA		
G						Ingresso				FRONTALE A PIANO TERRAZZATO			

elaborazione studio Costantini - Este

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA CENTRO STORICO

GRADO DI PROTEZIONE

CELLULA 39

4 ristrutturazione migliorativa

DESTINAZIONE D'USO

residenza

UBICAZIONE

VALSANZIBIODATA FOTO
aprile 2018

april

PARTICOLARE I




PARTICOLARE 2

FOTO GENERALE



DESCRIZIONE
nuovi edifici conformi al contesto

ESTRATTO P.I.



DATAZIONE DELL'EDIFICIO				
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971
Oltre il 1971				
CONSERV.				
TRASFORMA INVOLUCRO				
RISTRUTTURAZIONE				
AMPLIATO				
NUOVO EDIFICIO				

CATASTO STORICO		CATASTO ATTUALE			
					

DATAZIONE DELL'EDIFICIO				
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971
Oltre il 1971				
CONSERV.				
TRASFORMA INVOLUCRO				
RISTRUTTURAZIONE				
AMPLIATO				
NUOVO EDIFICIO				

CATASTO STORICO		CATASTO ATTUALE			
					

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO														albero studio Forestal - E
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	PIetra	MATTONE	MISTO	LEGNO	POTONATO	BRACCIO CONE	ALTRO		I	BLONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE	
B	Matr	INTERNO	AL. ARCA DI ST. MONT. (POT.)	AL. CANT. DI ST. MONT. (POT.)	INSEL	A. TORRETTA	ASSETTE		L	MODERNO	NON MODERNO			
C	AL. CANOVA (POT. DI ST.)	AL. CANOVA (POT. DI ST.)	AL. CANOVA (POT. DI ST.)	AL. CANOVA (POT. DI ST.)	AL. CANOVA (POT. DI ST.)	AL. CANOVA (POT. DI ST.)	AL. CANOVA (POT. DI ST.)		M	SEMPRE	DOPPIA	TRIPLO		
D	COPIA	TEGOLE	ONDULATI		H	SAGOMATA	AL. DI ST. MONT.			DELUSIVA				
E	COPIA	TEGOLE	ONDULATI		H	SAGOMATA	AL. DI ST. MONT.			DELUSIVA				
F	COPIA	TEGOLE	ONDULATI		H	SAGOMATA	AL. DI ST. MONT.			DELUSIVA				
G	COPIA	TEGOLE	ONDULATI		H	SAGOMATA	AL. DI ST. MONT.			DELUSIVA				
H	COPIA	TEGOLE	ONDULATI		H	SAGOMATA	AL. DI ST. MONT.			DELUSIVA				
I	COPIA	TEGOLE	ONDULATI		H	SAGOMATA	AL. DI ST. MONT.			DELUSIVA				
J	COPIA	TEGOLE	ONDULATI		H	SAGOMATA	AL. DI ST. MONT.			DELUSIVA				
K	COPIA	TEGOLE	ONDULATI		H	SAGOMATA	AL. DI ST. MONT.			DELUSIVA				
L	COPIA	TEGOLE	ONDULATI		H	SAGOMATA	AL. DI ST. MONT.			DELUSIVA				

