

PI 2014  **COMUNE DI VEGGIANO**

Piano degli Interventi (PI) - Variante n.1
(Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.)

SCHEDE PATRIMONIO EDILIZIO STORICO ESISTENTE
1989

SCHEDE PATRIMONIO EDILIZIO STORICO ESISTENTE

Legge regionale n. 11/2004 e s.m.i.

Comune di Veggiano



COMUNE DI VEGGIANO
Piazza F. Alberti, 1 - Veggiano (PD)

ADOZIONE

APPROVAZIONE

Il Sindaco

Dott.ssa Anna LAZZARIN

Il Segretario

Dott.ssa Maria ANGELUCCI

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata

Arch. Alessandro F. VILLA

GRUPPO DI LAVORO

Progettazione urbanistica

Raffaele GEROMETTA, urbanista

Daniele RALLO, urbanista

Lisa DE GASPER, urbanista

Valutazione idraulica e Piano delle Acque

Lino POLLASTRI, ingegnere

Gruppo di Valutazione

Elettra LOWENTHAL, ingegnere

Collaboratori

Giovanni TRENTANOVI, agronomo forestale

Giuliano CAVARZAN, ingegnere

Chiara LUCIANI, ingegnere

VenetoProgetti SC
Via Treviso, 18 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 - Fax. +39 (0438) 429000
e-mail: venetoprogetti@venetoprogetti.com


PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
COMUNE DI VEGGIANO
PROVINCIA DI PADOVA
SCHEDA - B
consistenza del patrimonio immobiliare

NUMERO 246
CANTIERE CATASTALE FG.1
DATA RILIEVO LUG. 89
SCALA 1:2.000

LOCALITA'
VIA CIVICO VIA SABBIONI N° 54

RILEVATORE DL
ROLLINO N°





PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO SECONDO

PIANTA TERZO PIANO/COPERTURA

SUPERFICIE AREA MQ 250

SUPERFICIE COPERTA MQ 1500

VOLUME EDIFICATO MC

INDICE COPERTURA MC/MQ

INDICE FONCIARIO MC/MQ

RIFERIMENTI N.T.A.



NOTE

LEGGE 1009/38
LEGGE 1497/38
LEGGE REGIONALE 24/78
ALTRO VINCOLO


SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPERTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO PUESTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGIE	CANCELLO	FORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVI	FRUTTILO	ORTO	CONSOLE	GIARDINO	PANCO	TERRA BATTUTA CHIASSO	CIOTTELATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FONDO	FIENILE	POLLAIO	POPCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA 2: A/PRI/MARZO 3: R/SECONARIO 4: R/TERZIARIO 5: R/TURISMO 6: ANNESSO RES. 7: ANNESSO AGR. 8: ARTIC. PROD. 9: ARTIC. SERV. 10: INDUSTRIA 11: MAG. COMM. 12: DEPOSITO 13: NEGOZIO 14: BANCA/ASS. 15: ALBERGO/IST. 16: UFF. PUBBL. 17: UFF. PRIVATO 18: ALTRO															
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N				
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	UTILIZZATO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE					
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	TRASFORM. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO	TRATTAMENTO			
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA					
9 percorsi verticali										ALTRO	NON VALUTABILE	NO				
10 tipologia posizione casino																
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTPI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE						
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO					
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/PIV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO									
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO								
15 fori di accesso																
16 fori di finestre																
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTITI	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AD ANTA	PIVOLI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	POSSE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	METALLO			
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONIO	SCALA ESTERNA	PIZZAIO	PIZZAIO	LEGNO	MURATURA	TEGOLE	PIZZAIO	ALTRO	NO				
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA FORANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	ATTACCI ESTERNI	PIZZAIO FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVESTITI	SISTEMI OSCEURAMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO				
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TEMPANI CORNICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO					
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	PIZZAIO FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO						

BOCCA RILIEVO N° 241 PLANIMETRIA CATASTALE Fg. 3
 DATA RILIEVO LUG. 89 SCALA 1:2.000
 LOCALITA' VIA SABBIONI
 ELEVATORE DL RULLINO N°



PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
 COMUNE DI VEGGIANO PROVINCIA DI PADOVA
 consistenza del patrimonio immobiliare SCHEDA - B



SUPERFICIE AREA MQ	350	SUPERFICIE COBERTURA MQ	2100	VOLUME EDIFICATO MC		INDICE COBERTURA MQ/MQ		INDICE FONDIARIO MC/MQ	
--------------------	-----	-------------------------	------	---------------------	--	------------------------	--	------------------------	--

REFERIMENTI N.T.A.
 NOTE

LEGGE 1089/79
 LEGGE 1497/79
 LEGGE REGIONALE 74/76
 ALTRO VINCOLO




SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA ANNESSO RUSTICO	RESIDENZA ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STIPICA	ALTR0	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOCCIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSSURA	ALTR0		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA GIARDINO	CIOTTOIATO	LATEFIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTR0
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FONDO	FRENILE	POLLAIO	PONCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA 2: A. P. P. NAFO 3: A. SECONDARIO 4: P. TERZIARIO 5: A. TURISMO 6: ANNESSO RES. 7: ANNESSO AGA. 8: ARTIG. PROD. 9: ARTIG. SERV. 10: INDUSTRIA 11: MAG. COMM. 12: DEPOSITO 13: NEGOZIO 14: BANCA/ASS. 15: ALBERGO/ST. 16: UFF. PUBBL. 17: UFF. PRIVATO 18: ALTRO												
UNITA' edilizio	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE				
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	PISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	MUOVO EDIFICIO	IMPIANTO TRAFORMATO	
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA		
9 percorsi verticali									ALTR0	NON VALUTABILE	NO		
10 tipologia posizione camino											NO	RICHIAMATO MUOVO	
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRPI	PISTA	LATEFIZIO	PIETRA E LATEFIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTR0	NON VALUTABILE		BUONO DEGRADATO PERILLOSO	
12 struttura e tipo di copertura	LEGNO	LATEFIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATEFIZIO	ALTR0 LATEFIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIERO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTR0		
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/PIA	LATEFIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTR0						
14 timpani	TEGOLE	LATEFIZIO	LEGNO	LATEFIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTR0					
15 fori di accesso									ALTR0			MURATURA LATERIZIO PIETRA	
16 fori di finestre									ALTRI FORI				
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTIBILI	VERANDA	OSCUFI A LIBRO	OSCUFI ALLA FAD.	OSCUFI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTR0	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO ALTR0	
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCATOIO	SCALA ESTERNA	PIERRE	PIETRA	LEGNO	MURATURA	MURATURA	PIERRE	ALTR0	NO	
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	FIGURAZI FORI	INTONACO ESTERNO	CONDIZI FLUVIALI	CAMINI	INVERTIBILI	SISTO OCCUPAZIONE	TINTE DECORATIVI	BUONO MEDIOCRE CATTIVO	
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COBERTURA	TINTE CONICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FIGURAZI FORI	SISTO OCCUPAZIONE	CAMINI	INTONACO	TINTE DECORATIVI	NO		
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FIGURAZI FORI	SISTO OCCUPAZIONE	CAMINI	INTONACO	TINTE DECORATIVI	NO			

VAR. 1 P.I.
Scheda n.004

49
10A

BOCCA RILIEVO N° 198
 DATA RILIEVO LUG. 89
 LOCALITA' VIA SQUAZZINA N° 24/36
 RILEVATORE DL BULLINO N°



SUPERFICIE AREA MQ 400
 SUPERFICIE COBERTA MQ 2400
 VOLUME EDIFICATO MC
 INDICE COBERTURA MC/MQ
 INDICE PIANO PIANO MC/MQ

RIFERIMENTI N.T.A.
 NOTI

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
 COMUNE DI VEGGIANO
 SCHEDA - B
 consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 1089/36
 LEGGE 1487/36
 LEGGE REGIONALE 24/MS
 ALTRO VINCOLA



SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPERTINA	EDIFICI A COPTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRQ	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGGE	CANCELLO	POSTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRQ		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	TERMINATI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCHO	TERRA BATTUTA CHIASSO	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRQ
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FIENILE	POLLAIO	PONCILE	LETANATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1 RESIDENZA 2.1/PRIMARIO 3.2/SECONDARIO 4.3/TERZIARIO 5.4/TURISMO 6. ANNESSO RES. 7. ANNESSO AGR. 8. ARTIG. PROD. 9. ARTIG. SERV. 10. INDUSTRIA 11. MAG. COMM. 12. DEPOSITO 13. NEGOZIO 14. BANCA/ASS. 15. ALBERGO/ST. 16. UFF. PUBBL. 17. UFF. PRIVATO 18. ALTRO											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 URITA' edilizia destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	ISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	MUOVO EDIFICIO	IMPIANTO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTAO	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino											NO	ESISTENTE
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRQ	NON VALUTABILE		ESISTENTE
12 struttura e monto di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRQ	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRQ					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRQ				
15 fori di accesso		L	P		L	P	H	L	P	H	L	P
16 fori di finestre			L	P	L	P	H	L	P	H	L	P
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVEPIATE	VERANDA	OSCUFI A LIBRO	OSCUFI ALLA FAD.	OSCUFI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRQ	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATOIO	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	PIETRA	ALTRQ	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	ATTACCI ESTERNI	PIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDIE FLUVIALI	CAPINI	INVEPIATE	SISTEMI OCCULTATI	TINTE DECORATIVI	BUONO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COBERTURA	TINTE/CONCIE	PERCORSI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OCCULTATI	TIPOLOGIA CAPINI	INTONACO	TINTE DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI ESTERNI	PIQUADRI FORI	SISTEMI OCCULTATI	INTONACO	TINTE DECORATIVI			NO	

VAR. 1 P.I.
Scheda n.004

50
10B

NUMERO RILEVATO 199
PLANIOMETRIA CATASTALE F6-1
LUG. 83
SCALA 1:2.000
LOCALITA'
VIAPP CIVICO VIA SGUAZZINA N°34/36
RILEVATORE DL BULLINO N°



SUPERFICIE AREA mq 150
SUPERFICIE COPERTA mq 360
VOLUME EDIFICATO mc
INDICE COPERTURA mc/mq
INDICE FONCIARIO mc/mq

NOTI



PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
COMUNE DI VEGGIANO
PROVINCIA DI PADOVA
SCHEDA - B
consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGI 1086/76
LEGGI 1487/78
LEGGI REGIONALI 24/78
ALTRI VINCOLI


SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unita edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORONA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRIO	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFONTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRIO		
3 destinazioni d'uso scoperti e pavimentazioni	DEPOSITI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA CHIASSO	CIOFFONATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFILO	ALTRIO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FONTO	FENILE	POLLAIO	POCCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	EMERGENZA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1 RESIDENZA	2 A/PRIMARIO	3 B/SECONDARIO	4 R/TERZIARIO	5 R/TURISMO	6 ANNESSO RES.	7 ANNESSO AGR.	8 ARTIC. PROD.	9 ARTIC. SERV.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7 dotazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	PISTRUITY. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	TRIPARTITO TRIPARTITO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRIO	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino												INIZIANDO IN NUOVO
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILAESTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRIO	NON VALUTABILE		INIZIANDO IN NUOVO
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRIO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRIO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/STAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRIO					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRIO				
15 fori di accesso		L P	H	L P	H	L P	H	L P	H	ALTRIO		MURATURA LATERIZIO PIETRA
16 fori di finestre			L P	L P	H	L P	H	L P	H	ALTRI FORI		
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTEPATE	VERANDA	OSCURI A LIAO	OSCURI ALLA PAB	OSCURI AD ANTA	INVOLGIBILI	GRIGIATI IN LATER.	ALTRIO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO MURATURA
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATOIO	SCALA ESTERNA	PIEPILO	PIEPIRA	LEGNO	PIEPIRA	PIEPIRA	PIEPIRA	ALTRIO	NO
19 sistemi di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	PIGUALI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE PLUVIALI	CARINI	INVERNATE	OSCURO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	INIZIANDO IN NUOVO P. CATTIVO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TINTE E AFFACCI ESTERNI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI COCCAMPANO	TIPOLOGIA CARINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	PIGUALI FORI	SISTEMI COCCAMPANO	CAPINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		

BOCCA RILIEVO N° 196 PLANIMETRIA CATASTALE FG.1
 DATA RILIEVO LUG. 89 SCALA 1:2.000
 LOCALITA' VIA SQUAZZINA N° 32
 RILIEVATORE DL RULLINO N°



PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
 COMUNE DI VEGGIANO PROVINCIA DI PADOVA
 consistenza del patrimonio immobiliare SCHEDA - B



SUPERFICIE AREA M² 260 SUPERFICIE COPERTA M² 1560 VOLUME EDIFICATO MC 1560 INDICE COPERTURA MQ/MQ 1560 INDICE FONDIARIO MC/MQ 1560

RIFFERIMENTI N.T.A.

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPERTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FAMILIARE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGLIE	CANCELLO	POSTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PANCO	TERRA PATTUTA CHIASSO	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FONDO	FENILE	POLLICIA	POGILE	DETANATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		




DESTINAZIONE D'USO	1. RESIDENZA	2. A/PRI/MAR/D	3. A/SECONDARIO	4. A/TERZIARIO	5. A/TURISMO	6. ANNESSO RES.	7. ANNESSO AGR.	8. ARTIC. PROD.	9. ARTIC. SERV.			
10. INDUSTRIA	11. MAG. COMM.	12. DEPOSITO	13. NEGOZIO	14. BANCA/ASS.	15. ALMOGO/IST.	16. UFF. PUBBL.	17. UFF. PRIVATO	18. ALTRO				
6 destinazione d'uso a piano di utilizzo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INFIANTO INNOVATO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRA	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino												INIZIANDO NUOVO
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		RIFINO RISTRUTTO RISTRUTTO
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
15 fori di accesso									ALTRO			MURATURA LATERIZIO PIETRA
16 fori di finestre									ALTRI FORI			
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTIATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA SAS.	OSCURI AD ANTA	OSCURI A VOLLICELLI	OSCURI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO ALTRA
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONCINO	SCALA ESTERNA	PERGOLA	PIETRA	LEGNO	MURATURA	MURATURA	ALTRA	ALTRO	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CARINI	INVERNACIO	SISTEMI DECORATIVI	TINTE DECORATIVE	NO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORNA COPERTURA	TAVANI COMICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORNA DIMENSIONI FORI	SISTEMI DECORATIVI	TIPOLOGIA CARINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI DECORATIVI	CARINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		

LEGGI 1084/87
 LEGGE 1497/38
 LEGGE REGIONALE 24/85
 ALTRA VENEZIA

ref.mento scheda n°

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
 COMUNE DI VEGGIANO
 PROVINCIA DI PADOVA
 SCHEDA - B
 consistenza del patrimonio immobiliare

IDEA BULINO N° 197
 DATA BULINO LUG. 83
 LOCALITA'
 VIA CIVICO VIA SQUAZZINA N° 32
 RILEVATORE DL BULINO N°



SUPERFICIE AREA mq 37
 SUPERFICIE COPERTA mq 222
 VOLUME EFFICACE MC
 INDICE COPERTURA mq/mq
 INDICE FONDIARIO mq/mq

NOTE




SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPPIA	EDIFICI A COPPE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRQ	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGLIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRQ			
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	TERMINATI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA CHIASSO	CIOFFOLATO	LATEFIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRQ	
4 elementi puntuali	ACQUA	FONTE	FOSSO	FIANTE	MOGLIO	PARCHEGGIO	LETANATO	CANTINELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA			

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA 2: A/PRIMARIO 3: A/SECONDARIO 4: A/TERZIARIO 5: A/TURISMO 6: ANNESSO RES. 7: ANNESSO AGR. 8: ARTIG. PROD. 9: ARTIG. SERV.															
	10: INDUSTRIA 11: MAG. COMM. 12: DEPOSITO 13: NEGOZIO 14: BANCA/ASS. 15: ALBERGO/RIEST. 16: UFF. PUBBL. 17: UFF. PRIVATO 18: ALTRQ															
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N				
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	UTILIZZATO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE	UTILIZZATO	NON VALUTABILE						
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO	TRASPONTO			
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA					
9 percorsi verticali										ALTRQ	NON VALUTABILE	NO				
10 tipologia posizione camino												NO	FRIGORIFERO	NUOVO		
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	PISTA	LATEFIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRQ	NON VALUTABILE			NUOVO	FRIGORIFERO	NUOVO	
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRQ LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRQ					
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/PIV	LATEFIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRQ									
14 timpani	TEGOLE	LATEFIZIO	LEGNO	LATEFIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRQ								
15 fori di accesso										ALTRQ				MURATURA	LATERIZIO	PIETRA
16 fori di finestre										ALTRI FORI						
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTITATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAB.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRQ	PORTE	NON VALUTABILE	NO			LEGNO	ALTRQ	ALTRQ
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONATO	SCALATA ESTERNA	PIERINO	PIERINA	LEGNO	PIERINO	PIERINO	ALTRQ						
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUALIFI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE FLUSSALI	CANTINE	INVERTITATE	ISTATO DEGRADATO	TINTE DECORATIVE			NUOVO	RENOVATO	RENOVATO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COBERTURA	TIPICI CORNICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI COBERTURA	TIPOLOGIA CANTINE	INTONACO DECORATIVO							
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA METALLICA	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUALIFI FORI	SISTEMI COBERTURA	CANTINE	INTONACO	TINTE DECORATIVE							

LEGGE 1089/79
 LEGGE 1487/58
 LEGGE REGIONALE 22/76
 ALTRQ VINCOLA

certificato scheda n°

RILIEVO N° 326 PLANIMETRIA CATASTALE FG.3
 DATA RILIEVO LUG. 85 SCALA 1:2.000
 LOCALITA' VIA GATTA
 RILEVATORE DL RULLINO N°



SUPERFICIE AREA MQ	120	SUPERFICIE COPERTA MQ	720	VOLUME EDIFICATO MC		INDICE COPERTURA MQ/MQ		INDICE FONCIARIO MC/MQ	
--------------------	-----	-----------------------	-----	---------------------	--	------------------------	--	------------------------	--

RIFERIMENTI N.T.A.
 NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	tipologia nucleo	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORONA	EDIFICI A CORDE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO	AGGREGATO
2	segni di confine	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3	destinazioni d'uso scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVI	FRUTTIETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA GIULIANO	CIOSTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4	elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FONDO	FIENILE	POLLAIO	POPCOLE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
 COMUNE DI VEGGIANO PROVINCIA DI PADOVA
 consistenza del patrimonio immobiliare SCHEDA - B

LEGGE 1094/78
 LEGGE 1487/78
 LEGGE REGIONALE 24/75
 ALTRO VINCOLO

Riferimento scheda n°

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA 2: A/PRIMARIO 3: B/SECONDIRIO 4: R/TERZIARIO 5: R/TURISMO 6: ANNESSO RES. 7: ANNESSO AGR. 8: ARTIG. PROD. 9: ARTIG. SERV. 10: INDUSTRIA 11: MAG. COMM. 12: DEPOSITO 13: NEGOZIO 14: BANCA/ASS. 15: ALBERGO/ALST. 16: UFF. PUBBL. 17: UFF. PRIVATO 18: ALTRO															
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N				
6	destinazione d'uso a piano grado di utilizzo		PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO TEMPORANEO	NON VALUTABILE					
7	datazione edificio		PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1973	OLTRE 1973	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	MUOVO EDIFICIO	IMPIANTO	TRICIPRANTO	
8	forma della pianta forma della copertura							ALTRA					ALTRA			
9	percorsi verticali										ALTRA	NON VALUTABILE	NO			
10	tipologia posizione camino												NO	ESISTENTE	MUOVO	
11	struttura portante verticale		MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		ESISTENTE	TRICIPRANTO	PIU'PIANTE
12	struttura e manto di copertura		LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO			
13	cornicioni e fregi		LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO							
14	timpani		TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO						
15	fori di accesso										ALTRO			MURATURA	LATERIZIO	PIETRA
16	fori di finestre										ALTRI FORI					
17	sistemi di chiusura e oscuramento		INVECIATE	VERANDA	OSCUPI A LIBRO	OSCUPI ALLA FAD.	OSCUPI AD ANTA	AVVOLGIBILI	OPILGATI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	ALTERNABILE	
18	affacci esterni		BALCONE	TERRAZZO	BALLATTO	SCALA ESTERNA	PERIZIO	PERERA	LEGNO	PERIZIO	PERIZIO	PERIZIO	PERIZIO	ALTRO	NO	
19	stato di manutenzione dell'edificio		MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	ATTACCI ESTERNI	RISQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDIE FLUVIALI	CAMINI	INVENTARI	SISTEMI OCCASIONATI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	ESISTENTE	MUOVO	TRICIPRANTO
20	qualità nuovi interventi: tipologia		PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TINTE/CONNICI FRECI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OCCASIONATI	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO			
21	qualità nuovi interventi: tecnologia		STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RISQUADRI FORI	SISTEMI OCCASIONATI	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO				



ROTEA RILIEVO N° 319 PLAN: METRICA CATASTALE F6.3
DATA RILIEVO LUG. 89 SCALA 1:2.000




LOCALITA'

VIA ANF. CIVICO VIA GATTA N° 7

RILEVATORE DL RULLINO N°



PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
COMUNE DI VEGGIANO PROVINCIA DI PADOVA
consistenza del patrimonio immobiliare SCHEDA - B



SUPERFICIE AREA MQ 140 SUPERFICIE COBERTURA MQ 840 VOLUME EDIFICATO MC INDICE COBERTURA MC/MQ INDICE FONDAZIONE MC/MQ

REFERIMENTI N.T.A.

NOTE




LEGGE 1009/70
LEGGE 1407/36
LEGGE REGIONALE 24/76
ALTRO VINCIBILE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSE RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRO	REGOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROSCIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMPRATIVI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA GIARDINO	CICLOPATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	FOCETO	FONTE	FONDO	FRONTE	POZZO	FORNILE	LETAMATO	CANCELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1. RESIDENZA 2. R/PRIMARIO 3. R/SECONDIRIO 4. F/TERZIARIO 5. R/TURISMO 6. ANNESSO RES. 7. ANNESSO AGR. 8. ARTIG. PROD. 9. ARTIG. SERV. 10. INDUSTRIA 11. MAG. COMM. 12. DEPOSITO 13. NEGOZIO 14. BANCA/ASE. 15. AGENZIA/IST. 16. UFF. PUBBL. 17. UFF. PRIVATO 18. ALTRO											
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	NON UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7 destinazione edificio	FINA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1961 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	STRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO TRINCRONATO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRO	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino											NO	CRUCIATO NUOVO
11 struttura portante verticale	MURATURA	PIASTRE	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		NUOVO RISTRUTTURATO TRINCRONATO
12 struttura e panto di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIERO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TRA	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
15 fori di accesso									ALTRO			MURATURA LATERIZIO PIETRA
16 fori di finestre									ALTRI FORI			
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTIBILI	VERANDA	OSCUFI A LIBRO	OSCUFI ALLA FAD.	OSCUFI AD ANTA	FUNGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	FORTE	NON VALUTABILE	NO	UFFONO BATTENTE
18 affacci esterni	BALCONE	TERRACCO	BALCATE	SCALA ESTERNA	PERGOLA	PIETRA	LEGNO	MURATURA	MURATO	LATERIZIO	ALTRO	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	FIGURALI FORI	INTONACO ESTERNO	CONDIZIONE FLUIDALE	CAMINI	INVERTIBILI	SISTEMI OSCEURAMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NUOVO RISTRUTTURATO TRINCRONATO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COBERTURA	TIMPANI CONICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FIGURALI FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
COMUNE DI VEGGIANO
PROVINCIA DI PADOVA
SCHEDA - B
consistenza del patrimonio immobiliare

BOCCA RILEVIO N° 320
PLANIOMETRIA CATASTALE P.6.3
DATA RILEVIO LUG. 89
SCALA 1:2.000
LOCALITA' VIA GATTA N° 7
RILEVATORE DL RULLINO N°



SUPERFICIE AREA MQ 200
SUPERFICIE COPERTA MQ 1200
VOLUME EDIFICATO MC
INDICE COPERTURA MC/MQ
INDICE FONDIARIO MC/MQ

NOTE

SITO	A B C D E F G H I L M N													
	1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOSTO	MURATURA	RECINZIONI	STPADE	MOGGE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO				
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	FARCO	TERRA BATTUTA CHIASSO	CIOTTOLO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO		
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FONNO	FIENILE	POLLAIO	PORCILE	LETANAO	CAPITELLO	TELEFONO	LINEA ELETTRICA				




DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA 2: A/PRIMARIO 3: A/SECONDARIO 4: R/TERZIARIO 5: R/TURISMO 6: ANNESSO RES. 7: ANNESSO AGR. 8: ARTIG. PROD. 9: ARTIG. SERV. 10: INDUSTRIA 11: MAG. COMM. 12: DEPOSITO 13: NEGOZIO 14: BANCA/ASS. 15: ALBERGO/OST. 16: OFF. PUBBL. 17: OFF. PRIVATO 18: ALTRO																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N						
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE									
7 dotazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	TRAPIANTO	TRASFORMATO					
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA							
9 percorsi verticali									ALTRO	NON VALUTABILE	NO							
10 tipologia posizione cabina													NO	INCHIUSO	NUOVO			
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE				NUMERO	PERCENTUALE			
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO							
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO											
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO										
15 fori di accesso		L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	P	H	ALTRO		MURATURA	LATERIZIO	PIETRA
16 fori di finestre			L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	P	H	ALTRI FORI			
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INTELLIATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AD ANTA	INTELLIATE	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO			LEGNO	ALTRA			
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONATO	SCALI ESTERNA	PIERRE	LEGNO	METALLO	PIETRE	ALTRO									
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	PIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE PLURALI	CAMINI	INVESTRATE	SISTEMI OSCEURAMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI			NUMERO	PERCENTUALE	C. CATTIVO		
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TINTE/COMICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	AD							
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	PIQUADRI FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI									

FOCUS RELATIVO N° 263 PLANIMETRIA CATASTALE Fg.3
DATA RELATIVO Lug. 89 SCALA 1:2.000

LOCALITA'

VIA CIVICO VIA BOSCHI N°9

ELEVATORE DL RULLINO N°



SUPERFICIE AREA mq 90 SUPERFICIE COPERTA mq 540 VOLUME EDIFICATO mc

INDICE COPERTURA mc/mq INDICE FONCIARIO mc/mq

RIFERIMENTI R.T.A.

NOTE

LEGE 1096/78
LEGE 1487/78
LEGE REGIONALE 24/78
ALTRO VINCOLO

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPERTINA	EDIFICI A COPTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSE RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRHO	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRHO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	FANCO	TERRA BATTUTA CHIASSINO	CIOTOLATO	LATEFIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRHO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FIENILE	POLLAIO	POPCILE	LETANATO	CAPITELLO	TELEFONO	IMPIANTA ELETTRICA		


PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
SUDDIVISIONE SOTTOZONA AGRICOLE
COMUNE DI VEGGIANO
PROVINCIA DI PADOVA
SCHEDA - B
consistenza del patrimonio immobiliare

riferimento scheda n°


DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA 2: A/PRIMARIO 3: A/SECONDARIO 4: A/TERZIARIO 5: A/TURISMO 6: ANNESSO RES. 7: ANNESSO AGR. 8: ARTIG. PROD. 9: ARTIG. SERV. 10: INDUSTRIA 11: MAG. COMM. 12: DEPOSITO 13: NEGOZIO 14: BANCA/ASS. 15: ALBERGO/IST. 16: UFF. PUBBL. 17: UFF. PRIVATO 18: ALTRO											
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INITIATO TRONCATO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA						ALTRA
9 percorsi verticali									ALTRHO	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino											NO	INCLINATO VERTICALE
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTFI	MISTA	LATEFIZIO	PIETRA E LATEFIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRHO	NON VALUTABILE		NUMERO INCLINATO VERTICALE
12 struttura e monte di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATEFIZIO	ALTRHO LATEFIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRHO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/IV	LATEFIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRHO					
14 timonni	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATEFIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRHO				
15 fori di accesso									ALTRHO			MURATURA LATERIZIO PIETRA
16 fori di finestre									ALTRI FORI			
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTIATE	VERANDA	OSCUFI A LIBRO	OSCUFI ALLA FAD.	OSCUFI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRHO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO ALTRHO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONI	SCALA ESTERNA	PIETRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	ALTRHO			NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	FIGURAZI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE FLUVIALI	CAMINI	INVESTIATE	SISTEMI OSCEAMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NUMERO INCLINATO VERTICALE
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIMFANI CONNICI AFFACCI ESTERNI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OSCEAMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FIGURAZI FORI	SISTEMI OSCEAMENTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		

BOCCA RULLINO N° 295 PLANIMETRIA CATASTALE P. 5
 DATA RILEVATO LUG. 89 SCALA 1:2.000
 LOCALITA' VIA GATTA N° 4
 RILEVATORE DL RULLINO N°





PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
 COMUNE DI VEGGIANO PROVINCIA DI PADOVA
 consistenza del patrimonio immobiliare SCHEDA - B



RIFFERIMENTI N.T.A.

NOTE

LEGGI 1009/39
 LEGGE 1497/39
 LEGGE REGIONALE 24/85
 ALTRO VINCULO

Riferimento scheda n°

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FAMILIARE	VILLA STORICA	ALTRQ	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA	ALTRQ			
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	TERMINAZIONE	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PANCO	TERRA PATRATA GHIAIINO	CICLOPATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRQ	
4 elementi puntuali e lineari	PC220	FONZANA	FONDO	FIENILE	POLLAIO	POPCOLE	LETAMATO	CANTINELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA			




DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA 2: R/PP/MARITO 3: R/SECONDIRIO 4: R/TERZAFIO 5: R/TURISMO 6: ANNESSO RES. 7: ANNESSO AGR. 8: ARTIG. PROD. 9: ARTIG. SERV.													
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N		
6 destinazione d'uso o piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO	NON VALUTABILE					
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO	TRATTAMENTO	
8 forma della pianta forma della copertura							ALTRA					ALTRA		
9 percorsi verticali									ALTRQ	NON VALUTABILE	NO			
10 tipologia posizione camino											NO	ESISTENTE	NUOVO	
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTR.	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRQ	NON VALUTABILE		ESISTENTE	RECUPERO	RETELLATE
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRQ LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMELLE	GUAINA	ALTRQ			
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRQ							
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRQ						
15 fori di accesso												MURATURA	LATERIZIO	PIETRA
16 fori di finestre														
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTITI	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AD ANTA	INVERTITI	GRIGLIATI	ALTRQ	POSTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	ALTRQ	
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONE	SCALA ESTERNA	VERANDA	PIETRA	LEGNO	MURATURA	TEGOLATO	PIETRA	ALTRQ			
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	FIGURAZI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE FLUJALI	CAMINI	INVERTITI	SISTEMI OSCEURIMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	ESISTENTE	RECUPERO	RETELLATE
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COBERTURA	TINIANI CONICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FIGURAZI FORI	SISTEMI OSCEURIMENTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO			
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FIGURAZI FORI	SISTEMI OSCEURIMENTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO				

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
 COMUNE DI VERGIANO
 PROVINCIA DI PADOVA
 SCHEDA - B
 consistenza del patrimonio immobiliare

INDICE
 RILIEVO N° 190
 PLANIMETRIA
 CATASTALE P.6.5
 LUG. 89
 SCALA 1:2.000

REALTA'
 VIA SQUAZZINA N° 41

RELEVANCE
 DL RILIEVO N°



SUPERFICIE AREA mq 120
 SUPERFICIE COPERTA mq 720
 VOLUME EDIFICATO mc
 INDICE COPERTURA mc/mq
 INDICE FONCIARIO mc/mq

REFFERIMENTI N. P.A.

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unita edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTR	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	BOGGE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTR		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMPREVERDE	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCHO	TERRA BATTUTA CHIASSINO	CIOCIOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTR
4 elementi puntuali e lineari	PIZZO	FONTANA	FONNO	FIENILE	POLLICIO	PORCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONE D'USO	1. RESIDENZA	2. A. PRIMARIO	3. A. SECONDARIO	4. B. TERZIARIO	5. R. TURISMO	6. ANNESSO RES.	7. ANNESSO AGG.	8. ARTIG. PROD.	9. ARTIG. SERV.			
10. INDUSTRIA	11. MAC. COMM.	12. DEPOSITO	13. NEGOZIO	14. BANCA/ASS.	15. ALBERGATO	16. UFF. PUBBL.	17. UFF. PRIVATO	18. ALTR				
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso o piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE				
7 dotazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	PISTRUTTI. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	TRAPIANTO INFORMATO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA						ALTRA
9 percorsi verticali									ALTRA	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino											NO	FRIGORIFERO NUOVO
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	PISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTR	NON VALUTABILE		INCLINATO VERTICALE P
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTR LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	CUAINA	ALTR	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/STUCCO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTR					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTR				
15 fori di accesso									ALTR			MURATURA LATERIZIO PIETRA
16 fori di finestre									ALTRI FORI			
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVECIATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAG.	OSCURI AD ANTA	INVOLUCRIBILI	GRIGLIATI IN LAT.	ALTR	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO ALTR
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONATO	SCALA ESTERNA	PERGOLA	PERGOLA	LEGNO	CAPIRELLI	INTELLER	ALTR	NO	
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	FIGURATI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE PLURALI	CAPINI	INVECIATE	SISTEMI OSCEURIMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	INCLINATO VERTICALE P
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TINTE E AFFACCI ESTERNI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OSCEURIMENTO	TIPOLOGIA CAPINI	INTONACO DECORATIVO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FIGURATI FORI	SISTEMI OSCEURIMENTO	CAPINI	INTONACO DECORATIVO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		




referimento scheda n°

DATA RILEVAMENTO LUG. 89 SCALA 1:2.000

LOCALITA' VIA SQUAZZINA N° 15

VIA CIVICO DL RULLINO N°

RIELEVATORE DL RULLINO N°



PIANTA PIANO TERRA SUPERFICIE AREA MQ 250
 PIANTA PIANO PRIMO SUPERFICIE COPERTA MQ 750 VOLUME EDIFICATO MC
 PIANTA PIANO SECONDO INDICE COPERTURA MC/MQ
 PIANTA TERZO PIANO/COPERTURA INDICE FONCIARIO MC/MQ

REFERIMENTI N.T.A.

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORONA	EDIFICI A CORDE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRQ	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUSSO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROCCIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRQ		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	CEPINAIVU	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA CHIASSO	CICCOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRQ
4 elementi puntuali e lineari	PECZO	FONTANA	FONDO	FENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPISTELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
 SUDDIVISIONE SOTTOZONA AGRICOLE
 COMUNE DI VEGGIANO
 PROVINCIA DI PADOVA
 SCHEDA - B
 consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 1084/88
 LEGGE 1497/38
 LEGGE REGIONALE 24/85
 ALTRO VINCULO

DESTINAZIONI D'USO	1-RESIDENZA 2-A/PRIMARIO 3-A/SECONDARIO 4-A/TERCIARIO 5-A/TURISMO 6-ANNESSO RES. 7-ANNESSO AGR. 8-ARTIG. PROD. 9-ARTIG. SERV.											
	10-INDUSTRIA 11-MAG. COMM. 12-DEPOSITO 13-NICCOLO 14-BANCA/ASS. 15-ALBERGO/OST. 16-UFF. PUBBL. 17-UFF. PRIVATO 18-ALTRQ											
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO	NON TEMPORANEO	NON VALUTABILE	
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	PISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INFIANTO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRQ	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino											NO	ESISTENTE
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILARETI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRQ	NON VALUTABILE		ESISTENTE
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRQ LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRQ	
13 cornicioni e fregi									ALTRQ			
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRQ				
15 fori di accesso									ALTRQ			MURATURA
16 fori di finestre									ALTRI FORI			
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVECIATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATIN.	ALTRQ	FORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLatoio	SCALA ESTERNA	PERGOLA	PERGOLA	LEGNO	MURATURA	MURATURA	ALTRQ	NO	
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	PIQUASSI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE FLUVALI	CAPINI	INVECIATE	SISTO INCONGRUO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NUOVO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORME COPERTURA	TINIANI CONICI FREGI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORME DIMENSIONI FORI	SISTO OSCURAMENTO	TIPLOGIA CAPINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA METALLICA	STRUTTURA CONCRETA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	SIGUASSI FORI	SISTO OSCURAMENTO	CAPINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		

COM. REGIONALE PAVIA
ALTRA VINCOLA







COMUNE DI VEGGIANO
consistenza del patrimonio immobiliare

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
PROVINCIA DI PADOVA
SCHEDA - B

LOCALITA' LUG. 89
SCALE 1:2.000

VIALE CIVICO VIA SOVAZZINA N° 15

RENDERE DL RULLINO 5°



SUPERFICIE AREA mq 264

SUPERFICIE COBERTA mq 1584

VOLUME ELIFICATO mc

INDICE COBERTURA mc/mq

INDICE FONDIARIO mc/mq

NOTI

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M		
1 tipologia nucleo tipologia unito edificio	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPERTINA	EDIFICI A COPPE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRO	tipologia	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOPUNTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOCCIE	CANCELLI	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO			
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e dotazioni	EDIFICI	FRUTTETO	GRADO	CORTILE	GIARDINO	PARCHI	TERRA BATTUTA	STABILIMENTO	ALBERGO	CENITTO	ALBERGO		
4 elementi puntuali e lineari	PERNO	FONTE	FONDO	FIERILE	MOLLARE	POGIONE	LETANATO	CAPITALE	TELEFONO	INERZIA ELETTRICA			




DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: A/PRIMARIO	3: B/SECONDO	4: C/TERZIARIO	5: A/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIC. PROD.	9: ARTIC. SERV.				
UNITA' edilizio	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	VALUTABILE			
7 dotazione edificio	PRIMA 1830	DA 1801 A 1830	DA 1801 A 1845	DA 1845 A 1861	DA 1862 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	PISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INDETERMINATO	
8 forma dello piano forma della copertura						ALTRA					ALTRA		
9 percorsi verticali									ALTRA	NON VALUTABILE	NO		
10 tipologia posizione camino													
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILARETI	METALLO	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE			
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	CONFI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LATERIZIO	SMALTA	ALTRO		
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAL	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO						
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
15 fori di accesso									ALTRO				
16 fori di finestre									ALTRO FORI				
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTITI	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AC ANTA	PANORAMICI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	POPPE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	METALLO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONE	SCALA ESTERNA	PIERRE	PIERRE	LEGNO	PIERRE	LEGNO	PIERRE	ALTRO	NO	
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	SIQUAMI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE PLUVIALI	CAPINI	INVESTITI	INTONACO INTERNO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI		
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COBERTURA	TIRANTI CORNICI	PERCORSI ESTERNI	FORMA SINGOLA	INTONACO	TIPOLOGIA CAPINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI ESTERNI	SIQUAMI FORI	SISTEMI SINGOLI	CAPINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO			

VAR. 1 P.I.
Scheda n.014

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
SOTTOVIZIONE AGRICOLE
COMUNE DI VEGGIANO
PROVINCIA DI PADOVA
SCHEDA - B
consistenza del patrimonio immobiliare

47
9C

RELEV. N° 183
CATASTO P.G.5
LUG. 89
SCALA 1:2.000
LOCALITA'
VIAS. CIVICO VIA SQUAZZINA N° 15
RELEV. N°



SUPERFICIE AREA 250
SUPERFICIE COPERTA 1500
VOLUME EDIFICATO
INDICE FONDAZIONE



NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1 tipologia nucleo unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPERTINA	EDIFICI A COPTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRQ	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTORETO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	BOGGE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRQ			
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	TERMINAZIONI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PABCO	TERRA BATTUTA	CIOTTOLETO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRQ	
4 elementi puntuali e lineari	PC30	FONTE	FONDO	FTEVILE	POLLAIO	POPCIAE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA			

DESTINAZIONI D'USO	1 RESIDENZA	2 A/PRINARIO	3 A/SECONDARIO	4 A/TERZIARIO	5 A/TURISMO	6 ANNESSO RES.	7 ANNESSO AGR.	8 ARTIG. PROD.	9 ARTIG. SERV.	10 INDUSTRIA	11 MAG. COMM.	12 DEPOSITO	13 MERCATO	14 BANCA/ASS.	15 ALBERGO/REST.	16 OFF. PUBBL.	17 OFF. PRIVATO	18 ALTRQ			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N									
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO TEMPORANEO	NON VALUTABILE												
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	PISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INVIANTO	TRASPARENTE								
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA															
9 percorsi verticali																ALTRQ	NON VALUTABILE	NO			
10 tipologia posizione camino																			INTERNO	ESTERNO	
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	PISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRQ	NON VALUTABILE									INTERNO	ESTERNO	PIRATA
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO C. CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRQ LATERIZIO	TEGOL. CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRQ										
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAI	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRQ														
14 timoni	TEGOL. LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRQ														
15 fori di accesso		L. P.	M.	L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.
16 fori di finestre			L. P.	L. P.	M.	L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.	M. L. P.
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INTELLI	VERANDA	OSCUR. A LIBRO	OSCUR. ALLA FAD.	OSCUR. AD ANTA	OSCUR. IN LATER.	OSCUR. IN ALTRQ	OSCUR. IN ALTRQ	OSCUR. IN ALTRQ	OSCUR. IN ALTRQ	OSCUR. IN ALTRQ	OSCUR. IN ALTRQ	OSCUR. IN ALTRQ	OSCUR. IN ALTRQ	OSCUR. IN ALTRQ	OSCUR. IN ALTRQ	OSCUR. IN ALTRQ	OSCUR. IN ALTRQ	OSCUR. IN ALTRQ	OSCUR. IN ALTRQ	OSCUR. IN ALTRQ
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLatoio	SCALA ESTERNA	PISTINO	PISTINO	LEGNO	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	NANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	PIRATA	INTONACO ESTERNO	GRONDATE PLUVIALI	CAPINI	INVESTRATE	STUCCO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	INTONACO	INTONACO	INTONACO	INTONACO	INTONACO	INTONACO	INTONACO	INTONACO	INTONACO	INTONACO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALCANTO	FORMA COPERTURA	TIRANTI	PERCORI AFFACCI ESTERNI	FORMA STREMSIONE	ESTERNO	TIPOLGIA CANINE	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	ALTRQ										
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	NANTO COPERTURA	PERCORI AFFACCI ESTERNI	PIRATA	SISTEMI	INTONACO	INTONACO	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	ALTRQ										

REFERIMETO Scheda n°

FILENO N° 150 CATASTALE FO. 3
 DATALENO LUG. 89 SCALA 1:2.000
 LOCALITA'
 VIA CIVICO VIA SQUAZZINA N° 15
 TELEFONO DL BULLINO N°

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
 COMUNE DI VERGIANO
 PROVINCIA DI PADOVA
 SCHEDA - B
 consistenza del patrimonio immobiliare

PIANTA PIANO TERRA	PIANTA PIANO PRIMO	PIANTA PIANO SECONDO	PIANTA TERZO PIANO/COPERTURA
SUPERFICIE AREA 30	SUPERFICIE COPERTURA 180	VOLUME EFFICACE	INDICE COPERTURA MC/MQ
			INDICE FONDAZIONE MC/MQ

RIFERIMENTI N.T.A.
 NOTI

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPERTURA	EDIFICI A COPERTURA	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FAMILIARE	VILLA STORICA	ALTRA	ALTRA
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	BOGGE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	TERMINATIVE	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PANCO	TERRA BATTUTA	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRA
4 elementi puntuali e lineari	PECCHIA	FONTE	FONNO	FENILE	POLLICINO	PANCILE	LETANATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: A/PFINARIO	3: B/SECONARIO	4: B/TERZIARIO	5: B/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.			
10. INDUSTRIA	11. MAC. COMM.	12. DEPOSITO	13. RIGOGGIO	14. BANCA/ASS.	15. ALBERGO/REST.	16. UFF. PUBBL.	17. UFF. PRIVATO	18. ALTRO				
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso e piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO TEMPORANEO	NON VALUTABILE				
7 dotazione edificio	PRIMA 1830	SA 1801 A 1900	SA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	SA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	PISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INVALENTO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRA	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione casino											NO	INVALENTO
11 struttura portante verticale	MURATURA	F. LASTR.	MESSA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE		INVALENTO
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO G. CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GHIAIA	ALTRA	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TA	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA				
15 fori di accesso									ALTRA			MURATURA
16 fori di finestre									ALTRI FORI			
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTIATE	VERANDA	OSCUR. A LIBRO	OSCUR. ALL. SUD.	OSCUR. SU ANTA	AVVOLGIBILI	OPOLIATI IN LATER.	ALTRA	PORTE	NON VALUTABILE	NO	L'ALTRA
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLETTO	ALTRA	VERANDA	PIETRA	LEGNO	VERANDA	VERANDA	ALTRA	NO	
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA FORANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	PIGOLAPI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDEIE PLUVIALE	CAPINI	INVESTIATE	ALTRA	ALTRA	INVALENTO
20 Qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TRONCHI CORNICI	PERCORSI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI GRONDEIE	TIPOLOGIA CAPINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 Qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA METALLICA	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI ESTERNI	PIGOLAPI FORI	SISTEMI GRONDEIE	CAPINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		

LEGGE 1089/79
 LEGGE 1087/79
 LEGGE REGIONALE 14/78
 ALTRI VINCOLI


riferimento scheda n°

DATA REG. LUG. 89 SCALA 1:2.000


LOCALITA' VIA SQUAZZINA N°13

RIELEVATORE DL RULLINO N°





PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
COMUNE DI VEGGIANO PROVINCIA DI PADOVA
consistenza del patrimonio immobiliare SCHEDA - B



SUPERFICIE AREA mq	375	SUPERFICIE COPERTA mq	2280	VOLUME EDIFICATO mc	INDICE COPERTURA mq/mq	INDICE FONCIARIO mq/mq
--------------------	-----	-----------------------	------	---------------------	------------------------	------------------------

NOTE

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1 tipologia nucleo tipologia unita edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORONA	EDIFICI A COME	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOPUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	BOSCHI	CANCELLO	POSTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO			
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMPRATIVI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	FABBRICO	TERRA BATTUTA CHIASSO	CITTOLETO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO	
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FONNO	FRENILE	POLLAIO	POCCILE	LETANAO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA			


DESTINAZIONI D'USO	1 RESIDENZA	2 A/PRIMARIO	3 B/SECONDIRIO	4 B/TERZIARIO	5 B/TURISMO	6 ANNESSO RES.	7 ANNESSO AGR.	8 ARTIC. PROD.	9 ARTIC. SERV.	10 INDUSTRIA	11 MAG. COMM.	12 DEPOSITO	13 NEGOCIO	14 BANCA/ASS.	15 ALBERGO/REST.	16 UFF. PUBBL.	17 UFF. PRIVATO	18 ALTRO	
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N							
6 destinazione d'uso e piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE										
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1965	DA 1966 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	TRASFORM. STRUTTURA	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	TRASPARENTE							
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA								
9 percorsi verticali										ALTRO	NON VALUTABILE	NO							
10 tipologia posizione camino													NO						
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILARI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE									
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LANCIERA	QUADRA	ALTRO								
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TA	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO												
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO											
15 fori di accesso										ALTRO									
16 fori di finestre										ALTRI FORI									
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTITI	VERANDA	OSCUFI A LIBRO	OSCUFI ALUM. FAS.	OSCUFI AL ANTA	AVVOLGIBILI	SPICCIATI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO								
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONIO	TERAZZA	PERGOLA	PERGOLA	LEGNO	ESPANSA	ESPANSA	ESPANSA	ALTRO								
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	SIGILLI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONGHIE PLUVIALI	CAPINI	INVERTITI	SISTEMI OCCASIONATI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI								
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COBERTURA	TIMPANI AFFACCI ESTERNI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OCCASIONATI	TIPOLOGIA CAPINI	INTONACO DECORATIVI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO								
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	SIGILLI FORI	SISTEMI OCCASIONATI	CAPINI	INTONACO DECORATIVI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO									

riferimento scheda n°

VAR. 1 P.I.
Scheda n.015

45
9A


RILIEVO N° 180 CATASTALE FG.5
 DATA RILIEVO LUG. 89 SCALA 1:2.000
 LOCALITA'
 VIA CIVICO VIA SGUAZZINA N°43
 ELEVATORE DL ROLLINO N°



SUPERFICIE AREA MQ	105	SUPERFICIE COBERTURA MQ	630	VOLUME EDIFICATO MC	INDICE COBERTURA MC/MQ	INDICE FONCO APITO MC/MQ
--------------------	-----	-------------------------	-----	---------------------	------------------------	--------------------------

RIFERIMENTI N.T.A.
 NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORONA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FAMILIARE	VILLA STORICA	ALTRA	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA	CHIUSSURA	ALTRA		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMPRATIVI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	CARENO	PANCO	TERRA BATTUTA	GHIAIINO	CICCOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRA
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONANA	FONNO	FIENILE	POLLAIO	PGACILE	LETANARO	CAPITELLO	TELEFONO	INERZIA	ELETTICA		



DESTINAZIONI D'USO	1 RESIDENZA	2 A/PRIMARIO	3 B/SECONDARIO	4 B/TERZIARIO	5 R/TURISMO	6 ANNESSO RES.	7 ANNESSO AGR.	8 ARTIG. PROD.	9 ARTIG. SERV.	10 INDUSTRIA	11 MAG. COMM.	12 DEPOSITO	13 NEGOZIO	14 BANCA/ASS.	15 ALBERGO/REST.	16 UFF. PUBBL.	17 UFF. PRIVATO	18 ALTRO				
6 destinazione d'uso a piano di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	NON UTILIZZATO	UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE													
7 dotazione edificio	PRIMA 1800	LA 1801 A 1900	LA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	LA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	PISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO	IMPIANTO									
8 forma della pianta forma della copertura							ALTRA						ALTRA									
9 percorsi verticali										ALTRA	NON VALUTABILE	NO										
10 tipologia posizione camino																			NO	CHIMINEA	NUOVO	
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILARETTO	METTA	LATERIZIO	FIESA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE												
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI	LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRA										
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/STAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA															
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA														
15 fori di accesso																						
16 fori di finestre																						
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTIATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALL'ANT.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	SGIOLTI IN LATER.	ALTRA	PORTE	NON VALUTABILE	NO											
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONCINO	SCALA ESTERNA	PIANINO	PISTRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	LATERIZIO	ALTRA	NO										
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	FIGURATI	INTONACO ESTERNO	CONDIZIONE FLU-ITALI	CAPINI	INVESTIATE	SISTEMI DECORATIVI	TIPIE ELEMENTI DECORATIVI	NUOVO	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA	MURATURA
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALCANTO	FORMA COBERTURA	TIPIE CONICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FIGURATI	SISTEMI DECORATIVI	TIPOLOGIA CAPINI	INTONACO	TIPIE ELEMENTI DECORATIVI	NO											
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA METALLICA	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FIGURATI	SISTEMI DECORATIVI	TIPIE ELEMENTI DECORATIVI	INTONACO	TIPIE ELEMENTI DECORATIVI	NO												

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
 SUDDIVISIONE SOTTOZONA AGRICOLE
 COMUNE DI VEGLIANO
 PROVINCIA DI PADOVA
 SCHEDA - B
 consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 1089/56
 LEGGE 1487/59
 LEGGE REGIONALE 24/76
 ALTRO VINCOLI

riferimento scheda n°




VAR. 1 P.I.
Scheda n.015

46
9B

DATA EMISSIONE LUG. 89 SCALA 1:2.000

LOCALITA' VIA SQUAZZINA N°43

REDAZIONE DL BULLETTINO N°



SUPERFICIE AREA 100 SUPERFICIE COBERTURA 600 VOLUME EDIFICATO MC INCLINE COBERTURA MC/MO INCLINE FONDAZIONE MC/MO

NOTE

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
COMUNE DI VEGGIANO PROVINCIA DI PADOVA
consistenza del patrimonio immobiliare SCHEDA - B




LEGE 1087/78
LEGE REGIONALE 24/R
ALTRIO VIGOR

referente scheda n°

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRIO	IMBUIATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	BOCCHE	CANCELLO	PONTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRIO			
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	DEPOSITIVI	FRUTTIETO	ORTO	CORTILE	CIAPIANO	PARCO	TERRA BATTUTA CHIAMA	CIOCIOLATO	LATERIZIO	CIMENTO	ASFALTO	ALTRIO	
4 elementi puntuali e lineari	PC30	FONTE	FONDO	FIEMILE	POLLAIO	PISCINE	LETANATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA			

DESTINAZIONI D'USO	1 RESIDENZA	2 A/PRI/MARIO	3 S/SECONDARIO	4 A/TERZIARIO	5 A/TURISMO	6 ANNESSO RES.	7 ANNESSO AGR.	8 ARTIC. PROD.	9 ARTIC. SERV.				
10 INDUSTRIA	11 MAG. COMM.	12 DEPOSITO	13 NEGOZIO	14 BANCA/ASS.	15 ALBERGO-OST.	16 OFF. PUBBL.	17 OFF. PRIVATO	18 ALTRIO					
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
6 destinazione d'uso o piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO	NON TEMPORANEO	VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1850	DA 1851 A 1865	DA 1866 A 1901	DA 1902 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	PISTRUTTO	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO	IMPROVVISATO
8 forma della pianta forma della copertura							ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRA	NON VALUTABILE	NO		
10 tipologia posizione camino													NO
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MITTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRIO	NON VALUTABILE			
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRIO LATERIZIO	TIGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LANTERA	GHIAIA	ALTRIO		
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAI	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRIO						
14 timpani	TIGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRIO					
15 fori di accesso													
16 fori di finestre													
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INTELLI	VERANDA	DECORI A LIBRO	DECORI ALLA PAD.	DECORI AD ANTA	INTELLI	OPACI IN LATER.	ALTRIO	POPTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	ALTRIO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATTO	SCALA ESTERNA	PIETRA	LEGNO	METALLO	ALTRIO					
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	PIQUAMI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE PLUVIALI	CAPINI	INVESTIATE	SISTEMI	TINTE DECORATIVE		
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALTRIO	FORMA COBERTURA	TINTE AFFACCI	PERCORSI ESTERNI	FORMA SINGOLI FORI	SISTEMI INTONACO	TIPOLOGIA CAPINI	INTONACO	TINTE DECORATIVE			
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANO COBERTURA	PERCORSI ESTERNI	PIQUAMI FORI	SISTEMI INTONACO	TIPOLOGIA CAPINI	INTONACO	TINTE DECORATIVE				

ALIQUOTI N° 120 CATASTALE F6.6
 DATA RILEVATO LUG. 88 SCALA 1:2.000
 LOCALITA' VIA SQUAZZINA N°26/28/30
 RILEVATORE DL RULLINO N°



SUPERFICIE AREA MQ 180 SUPERFICIE COBERTURA MQ 1080
 VOLUME EDIFICATO MC INDICE COBERTURA MC/MQ INDICE FONCIARIO MC/MQ




NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPERTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA AMMESSO RUSTICO	RESIDENZA AMMESSO RUSTICO	CASA FASHIONALE	VILLA STORICA	ALTRIO	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUSSO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRIO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	TERMINATI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PANCO	TERRA BATTUTA CHIASSO	CIOSTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRIO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FONDO	FENILE	POLLAIO	PANCILE	LETANAO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

LEGGE 1089/89
 LEGGE 487/89
 LEGGE REGIONALE 24/85
 ALTRIO VINCOLO
 riferimento scheda n°

DESTINAZIONI D'USO	1. RESIDENZA	2. A/PRIMARIO	3. B/SECONDARIO	4. R/TERZIARIO	5. N/TURISMO	6. AMMESSO RES.	7. AMMESSO AGR.	8. ARTIG. PROD.	9. ARTIG. SERV.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	ISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	MUOVO EDIFICIO	IMPIANTO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRIO	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino											NO	FRIGORIFERO
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRIO	NON VALUTABILE		RINNOVATO
12 struttura e tipo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI	LATERIZIO	ALTRIO LATERIZIO	TECOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRIO
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/STUCCO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRIO					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRIO				
15 fori di accesso								ALTRIO				MURATURA
16 fori di finestre								ALTRI FORI				
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INTELLI	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AD ANTA	OSCURI A PANNELLO	OSCURI IN LATERIZIO	ALTRIO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LITICO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONATO	SCALA ESTERNA	PERGOLA	ESTERNA	LEGNO	PERGOLA	PERGOLA	ALTRIO	NO	
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	PANCO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	FIGURALI FONI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE PLUVIALI	CAPINI	INTELLI	SISTEMI DECORATIVI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	RINNOVATO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALTRIO	FORMA COBERTURA	TIRANTI CORNICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FONI	SISTEMI DECORATIVI	TIPOLOGIA CAPINI	INTONACO DECORATIVI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	PANCO COBERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FIGURALI FONI	SISTEMI DECORATIVI	CAPINI	INTONACO DECORATIVI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		

RELIQUO N° 192 CANTIERI CATASTALE F6.6
 DATA RELIQUO LUG. 88 SCALA 1:2.000
 LOCALITA'
 VIA CIVICO VIA SQUAZZINA N°26/29/30
 RILEVATORE DL BULLINO N°



SUPERFICIE AREA MQ 200
 SUPERFICIE COPERTA MQ 1650
 VOLUMEIFICATO MC
 INDICE COPERTURA MQ/MQ
 INDICE FONDIARIO MC/MQ

RITIRAMENTI N.T.A.
 NOTE:



LEGGE 1089/79
 LEGGE 1497/39
 LEGGE REGIONALE 24/78
 ALTRO VINCOLO

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTILE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FADONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	PONTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA CHIASSO	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FONNO	FIENILE	POLLAIO	PONCILE	LETANATO	CAPITELLO	TELEFONO	LINEA ELETTRICA		

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
 COMUNE DI VEGGIANO PROVINCIA DI PADOVA
 consistenza del patrimonio immobiliare SCHEDA - B

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: R/PRIMARIO	3: R/SECONDIRIO	4: R/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.			
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso o piano grado di utilizzo	PIANO TERRA 2	PRIMO PIANO 2	SECONDO PIANO 12	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1800 I T	DA 1801 A 1900 T	DA 1901 A 1945 I T	DA 1945 A 1961 I T	DA 1962 A 1971 I T	OLTRE 1971 I T	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	AMPLIATO I T
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRO	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino												NUOVO O N
11 struttura portante verticale	MURATURA D P	PILASTRI D P	MISTA D P	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		NUOVO RISTRUTTURATO RISTRUTTURANTE
12 struttura e monto di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO				
15 fori di accesso												MURATURA LATERIZIO PIETRA
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVEIPIATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AD ANTA	INVEIPIATE	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO MATERIALE
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONI	SCALA ESTERNA	PIETRA	PIETRA	LEGNO	INVEIPIATE	INVEIPIATE	INVEIPIATE	ALTRO	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RISQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE PLUVIALI	CAMINI	INVEIPIATE	SISTEMI OCCLUSIVI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	BUONO M MEDIOCRE P CATTIVO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TIMPANI CORNICI FREGI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONE FORI	SISTEMI OCCLUSIVI	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RISQUADRI FORI	SISTEMI OCCLUSIVI	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
 COMUNE DI VEGGIANO
 PROVINCIA DI PADOVA
 SCHEDA - B
 consistenza del patrimonio immobiliare



SUPERFICIE AREA MQ	300	SUPERFICIE COPERTA MQ	2700	VOLUME EDIFICATO MC		INDICE COPERTURA MQ/MQ		INDICE FONDIARIO MC/MQ	
--------------------	-----	-----------------------	------	---------------------	--	------------------------	--	------------------------	--

NOTE




SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FADONALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	PONTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA	CIOTTOLO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FRENILE	POLLAIO	PORCILE	LETANAO	CAPPELLO	TELEFONO	LINCEA ELETTRICA		

LEGGI 1089/78
 LEGGE 1487/39
 LEGGE REGIONALE 24/85
 ALTRO VINCOLA

referimento scheda n°

DESTINAZIONI D'USO	10: INDUSTRIA	11: MAG. COMM.	12: DEPOSITO	13: NEGOZIO	14: BANCA/ASS.	15: ALMOCCO/ALST.	16: UFF. PUBBL.	17: UFF. PRIVATO	18: ALTRO					
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	16	16	12											
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	MUOVO EDIFICIO	IMP. PARTO	TRASF. PARTO	
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA								
9 percorsi verticali										ALTRO	NON VALUTABILE	NO		
10 tipologia posizione camino												ESISTENTE	MUOVO	
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE		MUOVO	RETRUBITO	RETRUBITO
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	QUAINA	ALTRO			
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO							
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO						
15 fori di accesso										ALTRO		MURATURA	LATERIZIO	PIETRA
16 fori di finestre										ALTRI FORI				
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTRATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	ALTRA	
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATOIO	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	ESP/ALTA	ESP/ALTA	ESP/ALTA	ALTRO	NO		
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLOVIALI	CAMINI	INVESTRATE	SISTEMI OSCEAMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	MUOVO	RETRUBITO	RETRUBITO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORNA COPERTURA	TIMPANI CORNICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OSCEAMENTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO			
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI OSCEAMENTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO				

BOCCA RILIEVO N° 64 PLANIMETRIA CATASTRALE Fg.6
 DATA RILIEVO Lug. 89 SCALA 1:2.000
 LOCALITA' VIA P. PEDAGNI 32 ab
 RILEVATORE DL RULLINO N°



SUPERFICIE AREE M² 100 SUPERFICIE COPERTA M² 600 VOLUME EDIFICATO M³ INDICE COPERTURA M²/M² INDICE FONDSIARIO M²/M²

RIFERIMENTI N.T.A.
 NOTE

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
 COMUNE DI VEGGIANO PROVINCIA DI PADOVA
 SCHEDA - B consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 1009/76
 LEGGE 1497/36
 LEGGE REGIONALE 24/76
 ALTRO VINCULO

riferimento scheda n°

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORONA	EDIFICI A COPTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSE RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STFADE	ROSCIE	CANCELLO	FORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO			
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PANCO	TERRA BATTUTA GIARDINO	CIOTTOLO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO	
4 elementi puntuali e lineari	PECZO	FONTANA	FONDO	FENILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMAZIO	CANTINELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA			

DESTINAZIONI D'USO	1. RESIDENZA 2. R/PRIMARIO 3. R/SECONDARIO 4. R/TERZIARIO 5. R/TURISMO 6. ANNESSO RES. 7. ANNESSO AGR. 8. ARTIC. PROD. 9. ARTIG. SERV.																			
	10. INDUSTRIA	11. MAG. COMM.	12. DEPOSITO	13. NEGOZIO	14. BANCA/ASS.	15. ALMOGOST.	16. UFF. PUBBL.	17. UFF. PRIVATO	18. ALTRO											
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N								
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARTIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE											
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1973	OLTRE 1973	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	PISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	MUOVO EDIFICIO	IMPIANTO	TRASFORMATO							
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA									
9 percorsi verticali										ALTRO	NON VALUTABILE	NO								
10 tipologia posizione cantino													NO	FRONZINATO	MUOVO					
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE					PIUMBO	PISTONATO	PISTONATO			
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO									
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAU	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO													
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO												
15 fori di accesso																				
16 fori di finestre																				
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTIBILI	VERANDA	OSCURI A LISFO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AG ANTA	INVERTIBILI	GFGLIATI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	ALTERNATIVE							
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONE	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	MURATURA	PIETRA	ALTRO	NO								
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIGUARDI FORI	INTONACO ESTERNO	CONDIZIE FLUVIALI	CAPINI	INVERTIBILI	SISTEMI OSCEURAMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	BUONO	INTERMEDIO	SCARSO						
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TINTE AFFACCI ESTERNI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA ESPUNTIONI FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	CAPINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO									
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIGUARDI FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	CAPINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO										


VAR. 1 P.I.
Scheda n.022

14
28


DATA REDAZIONE LUG. 89 SCALA 1:2.000

LOCALITA' VIA PEDAGNI 32 ab

REDATTORE DL RULLINO N°



PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
COMUNE DI VEGGIANO PROVINCIA DI PADOVA
consistenza del patrimonio immobiliare SCHEDA - B



SUPERFICIE AREA M ²	200	SUPERFICIE COPERTA M ²	1200	VOLUME EFFICACE M ³		INDICE COPERTURA MC/MQ		INDICE FONDIARIO MC/MQ	
--------------------------------	-----	-----------------------------------	------	--------------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--

RIFERIMENTI N.T.A.

NOTE

LEGGE 1089/58
LEGGE 1497/39
LEGGE REGIONALE 74/78
ALTR. VINCIGLIA

riferimento scheda n°

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICIO ISOLATO	EDIFICIO A CORTINA	EDIFICIO A CORTE	EDIFICIO AGGREGATO	EDIFICIO A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTR.	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGGIE	CANCELLO	POSTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTR.		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVE	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA CHIASSO	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTR.
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FIENZILE	POLLAIO	PORCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	INERGENZA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	10. INDUSTRIA 11. MAG. COMM. 12. DEPOSITO 13. NEGOZIO 14. BANCA/ASS. 15. ALBERGO/IST. 16. UFF. PUBBL. 17. UFF. PRIVATO 18. ALTRO													
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N		
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO TEMPORANEO	NON VALUTABILE					
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	PISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	MUOVO EDIFICIO	IMP. LANTO	TRACFORMATO	
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA			
9 percorsi verticali									ALTR.	NON VALUTABILE	NO			
10 tipologia posizione camino											NO	FRIGNAIO	NUOVO	
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTR.	NON VALUTABILE		NUOVO	FRIGNAIO	NUOVO
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTR. LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTR.			
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/FAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTR.							
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTR.						
15 fori di accesso									ALTR.			MURATURA	LATERIZIO	PIETRA
16 fori di finestre									ALTRI FORI					
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERSIATI	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTR.	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	METALLO	
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLatoio	SCALA ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	PIETRA	ALTR.	NO		
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAPINI	INVERSIATE	SISTEMI DECORATIVI	TINTE DECORATIVE	NUOVO	NUOVO	NUOVO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COBERTURA	TINTE/CONCETI ESTERNI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI DECORATIVI	TIPOLOGIA CAPINI	INTONACO	TINTE DECORATIVE	NO			
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI DECORATIVI	TIPOLOGIA CAPINI	INTONACO	TINTE DECORATIVE	NO				


DATA RILEVAMENTO LUG. 89 SCALA 1:2.000

LOCALITA' VIA CIVICO VIA PEDAGNI 32 ab

RIELEVATORE DL BULLINO N°



PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
 COMUNE DI VEGGIANO PROVINCIA DI PADOVA
 consistenza del patrimonio immobiliare SCHEDA - B



SUPERFICIE AREA PC	250	SUPERFICIE COPERTA MQ	1500	VOLUME EDIFICATO MC		INDICE COPERTURA MC/MQ		INDICE FONDIARIO MC/MQ	
--------------------	-----	-----------------------	------	---------------------	--	------------------------	--	------------------------	--

RIFERIMENTI N.T.A.

NOTE




LEGE 1363/78
 LEGE 1487/78
 LEGE REGIONALE 24/78
 ALTRO VINCULO

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unita edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FAMILIARE	VILLA STORICA	ALTRO	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOTO	MURATURA	RECINZIONI	STABE	MOGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PANCO	TERRA BATTUTA CHIASSO	CIOCIOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FONDO	FIENILE	FOLLAIO	POCILE	LETANAZIO	CANTINELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	10. INDUSTRIA	11. MAG. COMM.	12. DEPOSITO	13. NEGOZIO	14. BANCA/ASS.	15. ALBERGO/RIST.	16. UFF. PUBBL.	17. UFF. PRIVATO	18. ALTRO				
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	MUOVO EDIFICIO	IMP. LATO IMP. POSTERIO	
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA						ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRO	NON VALUTABILE	NO		
10 tipologia posizione camino												NO	INTRINSECO MISCO
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRO	NON VALUTABILE			MISCO INTRINSECO TRILITANEO
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRO		
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO						
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRO					
15 fori di accesso		L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	MURATURA LATERIZIO PIETRA
16 fori di finestre			L	P	L	P	M	L	P	M	L	P	ALTRI FORI
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTIATI	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AD ANTA	INVESTIATI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRO	PORTE	NON VALUTABILE	NO		LEGNO INTRINSECO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONCINO	SCALA ESTERNA	PIETRA	PIETRA	LEGNO	MURATURA	MURATURA	PIETRA	ALTRO	NO	
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	AJOUADJI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE PLUVIALI	CAPINI	INVESTIATI	SISTEMI OSCEURIMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	MISCO INTRINSECO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALCANTO	FORMA COPERTURA	TINIANI CORNICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OSCEURIMENTO	TIPOLOGIA CAPINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	AJOUADJI FORI	SISTEMI OSCEURIMENTO	CAPINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO			

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 - SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
COMUNE DI VEGGIANO
consistenza del patrimonio immobiliare

BVCA RILIEVO N° 12 PLANIMETRIA CATASTALE FG.2
DATA RILIEVO LUG. 89 SCALA 1:2.000
LOCALITA'
VIA CIVICO VIA MESTRINA N° 46
RILEVATORE DL RULLINO N°



SUPERFICIE AREA MQ 300
SUPERFICIE COPERTA MQ 2700
VOLUME EDIFICATO MC
INDICE COPERTURA MQ/MQ
INDICE FONDSF10 MC/MQ

NOTE:
RIFERIMENTI N.T.A.



SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPPIA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRA	ISOLATO	AGGREGATO
2	FILARI	ALTOPOSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	FONTANE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA			
3	SEMIPIANTO	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA CHIUSURA	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRA	
4	POZZO	FONTANA	FORNO	FIENILE	POLLICIO	POCCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA			

LEGE 1886/38
LEGE 1497/38
LEGE REGIONALE 24/RS
ALTRA VINCOLA

refinimento scheda n°

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA 2: R/PRIMARIO 3: R/SECONDIRIO 4: R/TERZIARIO 5: R/TURISMO 6: ANNESSO RES. 7: ANNESSO AGR. 8: ARTIG. PROD. 9: ARTIG. SERV. 10: INDUSTRIA 11: MAG. COMM. 12: DEPOSITO 13: NEGOZIO 14: BANCA/ASS. 15: ALBERGO/OST. 16: UFF. PUBBL. 17: UFF. PRIVATO 18: ALTRO														
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N			
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO/UTILIZZATO	NON PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE							
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	PISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	INITIATO	TRAGOMATO		
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA						ALTRA			
9 percorsi verticali									ALTRA	NON VALUTABILE	NO				
10 tipologia posizione casale												NO	RICHIAMO	NUOVO	
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE			BUONO	INTERMEDI	PERILOSO
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRA				
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA								
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA							
15 fori di accesso															
16 fori di finestre															
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTITI	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AD ANTA	SVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRA	PORTE	NON VALUTABILE	NO		LEGNO	METALLO	
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATTO	SCALA ESTERNA	PIETRA	PIETRA	LEGNO	MURATURA	MURATURA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	NO		
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	FIGURA DI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVESTITI	SISTEMI OSCEURAMENTO	TINTE DECORATIVI		BUONO	INTERMEDI	PERILOSO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TINIANI CONNICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE DECORATIVI	NO				
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FIGURA DI FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	CAMINI	INTONACO	TINTE DECORATIVI	NO					

FOGLIA RELATIVO N° 24 PLANIMETRIA CATASTALE FG.7
 DATA RELATIVO LUG. 83 SCALA 1:2.000
 LOCALITA' VIA MESTRINA N° 17
 RILEVATORE DL RULLINO N°



PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 SUDDIVISIONE SOTTOZONA AGRICOLE
 COMUNE DI VEGGIANO PROVINCIA DI PADOVA
 consistenza del patrimonio immobiliare SCHEDA - B

PIANTA PIANO TERRA PIANTE PIANO PRIMO PIANTE PIANO SECONDO PIANTE TERZO PIANO/COBERTURA

SUPERFICIE AREA MQ 75 SUPERFICIE COBERTURA MQ 450 VOLUME EDIFICATO MC INDICE COBERTURA MC/MQ INDICE FONDAZIONE MC/MQ

RIFFERIMENTI R.T.A.

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1 tipologia nucleo unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORONA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO PUBBLICO	ANNESSO PUBBLICO	CASA FATTORIALE	VILLA STORICA	ALTRD	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STACCHI	ROSCIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRD			
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMPRATIVE	FRUTTIETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA PASTURA GIARDINO	CICLOPATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRD	
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FONDO	FRENDE	FOLLIO	FORCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA			

DESTINAZIONI D'USO	1. RESIDENZA	2. A. PRIMARIO	3. B. SECONDARIO	4. P. TERZIARIO	5. R. TURISMO	6. ANNESSO RES.	7. ANNESSO AGR.	8. ARTIG. PROD.	9. ARTIG. SERV.				
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SCOTTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE				
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO TRATTAMENTO	
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA		
9 percorsi verticali									ALTRD	NON VALUTABILE	NO		
10 tipologia posizione camino													IMPIANTO NUOVO
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MICIA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRD	NON VALUTABILE			IMPIANTO RISTRUTTURAZIONE
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO G. CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRD LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRD		
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TRA	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRD						
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRD					
15 fori di accesso								ALTRD					MURATURA LATERIZIO PIETRA
16 fori di finestre								ALTRI FORI					
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTIBILE	VERANDA	OSCURI A LATO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AD ANCA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATO	ALTRD	PORTE	NON VALUTABILE	NO		LEGNO ALTRD
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONE	SCALATA ESTERNA	PERGOLA	PIETRA	LEGNO	MURATURA	MURATURA	MURATURA	ALTRD	NO	
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	AFFACCI ESTERNI	PIGGIARI FORI	INTONACO ESTERNO	GRIGLIATI FLUJALI	CAMINI	INVESTIBILE	SISTEMI OSCEURAMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI		IMPIANTO RISTRUTTURAZIONE
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COBERTURA	TIMPANI CONICI FREGI	PERGOLI AFFACCI ESTERNI	PIGGIARI FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	CAMINI	INTONACO DECORATIVI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERGOLI AFFACCI ESTERNI	RIGUARDI FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	CAMINI	INTONACO DECORATIVI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO			

LEGE 1089/30
LEGE 3487/30
LEGE REGIONALE 24/RS
ALTRD VINCIO


iferimento scheda n°

ALZATO LUG. 89 SCALA 1:2.000


LOCALITA' _____

VIA CIVICO VIA MESTRINA N° 17


ALZATORE DL RULLINO N° _____



PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
 COMUNE DI VEGGIANO
 SUDDIVISIONE SOTTOZONA AGRICOLE
 PROVINCIA DI PADOVA
 SCHEDA - B
 consistenza del patrimonio immobiliare



SUPERFICIE AREA MQ	200	SUPERFICIE COPERTA MQ	1200	VOLUME EFFICACIATO MC	_____	INDICE COPERTURA MC/MQ	_____	INDICE FONDIARIO MC/MQ	_____
--------------------	-----	-----------------------	------	-----------------------	-------	------------------------	-------	------------------------	-------



SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unita edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPPIA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FASHIONALE	VILLA STORICA	ALTRA	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGGE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRA		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMIPIANTATI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA PATTATA CHIASSO	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRA
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FIENILE	POLLAIO	PONCILE	LETAMATO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		


DESTINAZIONE D'USO	10 INDUSTRIA 11 MAG. COMM. 12 DEPOSITO 13 NEGOZIO 14 BANCA/ASS. 15 ALBERGO/IST. 16 UFF. PUBBL. 17 UFF. PRIVATO 18 ALTRO												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE				
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMPIANTO TRASFORMATO	
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA		
9 percorsi verticali									ALTRA	NON VALUTABILE	NO		
10 tipologia posizione camino												RICAMBIO NUOVO	
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE		RICAMBIO RISTRUTTURAZIONE	
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GHIAIA	ALTRA		
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/STV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA						
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA					
15 fori di accesso									ALTRA			MURATURA LATERIZIO PIETRA	
16 fori di finestre									ALTRI FORI				
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTITI	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRA	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO ALTRA	
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONI	SCALA ESTERNA	PIZZAIO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	MURATURA	ALTRA	NO		
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	PIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	CANALIZ. PLUVIALI	CARINI	INVERTITI	SISTEMI OSCEURIMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	BUONO MEDIORE CATTIVO	
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COBERTURA	TIFANI CORNICI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	PIQUADRI FORI	SISTEMI OSCEURIMENTO	TIPOLOGIA CANALI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COBERTURA	MANTO COBERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	PIQUADRI FORI	SISTEMI OSCEURIMENTO	CANALI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO			

DATA RILEVAMENTO LUG. 89 SCALA 1:2.000


LOCALITA'

VIA CIVICA VIA MESTRINA N° 15

RILEVATORE DL RULLINO N°



PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
 COMUNE DI VEGGIANO PROVINCIA DI PADOVA
 consistenza del patrimonio immobiliare SCHEDA - B



REFERIMENTI N.T.A.




NOTE

LEGE 1089/78
 LEGE 1487/39
 LEGE REGIONALE 24/78
 ALTRO VINCULO

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unita edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPERTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTR0	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGGE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTR0		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	FENINATIVI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIACINO	PANCO	TERRA BATTUTA	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTR0
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FONDO	FENILE	POLLAIO	PONCILE	LETANAO	CAPITELLO	TELEFONO	LNERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	10 INDUSTRIA	11 NAC. COMM.	12 DEPOSITO	13 NEGOZIO	14 BANCA/ASS.	15 ALBERGHI/IST.	16 UFF. PUBBL.	17 UFF. PRIVATO	18 ALTRO					
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE					
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMP. IANTO	IMP. IANTO	
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA			
9 percorsi verticali									ALTR0	NON VALUTABILE	NO			
10 tipologia posizione camino												ESISTENTE	NUOVO	
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTR0	NON VALUTABILE		INUSO	INUSO	INUSO
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTR0 LATERIZIO	TEGOL E CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTR0			
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTR0							
14 timpani	TEGOL E	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTR0						
15 fori di accesso		L	P	N	L	P	N	L	P	N	L	P	N	
16 fori di finestre			L	P	L	P	N	L	P	N	L	P	N	
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTIBILI	VERANDA	OSCUFI A LIBRO	OSCUFI ALLA FAD.	OSCUFI AD ANTA	INVOLEBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTR0	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	ALTR0	
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCATOIO	SCALA ESTERNA	PIERRE	PIETRA	LEGNO	INVERTIBILI	INVERTIBILI	ALTR0	ALTR0	NO		
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	PIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE PLUVIALI	CAMINI	INVERTIBILI	SISTEMI OSCEURAMENTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	BUONO	INTERIORE	
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TINIANI CONNICI ESTERNI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONE FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO DECORATIVI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO			
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	PIQUADRI FORI	SISTEMI OSCEURAMENTO	CAMINI	INTONACO DECORATIVI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO				

DATA RELAZIONE N° 23
 DATA RILEVAMENTO LUG. 89
 LOCALITA' VIA MESTRINA N° 47
 PLANIMETRIA CATASTALE F.6.7
 SCALA 1:2.000
 RILEVATORE DL
 RULLINO N°



SUPERFICIE AREA MQ	200	SUPERFICIE COPERTA MQ	600	VOLUME EDIFICATO MC	INDICE COPERTURA NO/MQ	INDICE FONDIARIO MC/MQ
--------------------	-----	-----------------------	-----	---------------------	------------------------	------------------------

RIFERIMENTI R.T.A.
 NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPERTURA	EDIFICI A COPERTURA	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRIO	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOCCIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRIO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMPRIVERDE	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PANCO	TERRA BATTUTA	GHIAIA	CIOTTOLO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FONNO	FENILE	POLLICIO	POSCILE	LETAMIO	CATINELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1-RESIDENZA 2-R/PRIMARIO 3-R/SECONDARIO 4-R/TERZIARIO 5-R/TURISMO 6-ANNESSO RES. 7-ANNESSO AGR. 8-ARTIC. PROD. 9-ARTIC. SERV.											
	10-INDUSTRIA 11-IMP. COMM. 12-DEPOSITO 13-NEGOZIO 14-BANCA/ASS. 15-ALBERGO/HOT. 16-UFF. PUBBL. 17-UFF. PRIVATO 18-ALTRIO											
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	PISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	MUOVO EDIFICIO	INVIANTO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRA	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino												NO
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRA	NON VALUTABILE		
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRA	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TRA	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRA				
15 fori di accesso												
16 fori di finestre												
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVERTIBILI	VERANDA	OSCUFI A LIBRO	OSCUFI ALLA FAB.	OSCUFI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRA	PORTE	NON VALUTABILE	NO	
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONI	SCALA ESTERNA	PIERRE	PIERRE	PIERRE	PIERRE	PIERRE	PIERRE	ALTRA	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDAIE FLUVIALI	CAPINI	INVERTIBILI	SISTEMI OSCEMATO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORNA COPERTURA	TINTE AFFACCI ESTERNI	PERCORSI ESTERNI	FORNA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OSCEMATO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO DECORATIVI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI OSCEMATO	CAPINI	INTONACO DECORATIVI	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		




PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
 SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
 COMUNE DI VEGGIANO
 SCHEDA - B
 consistenza del patrimonio immobiliare

LEGGE 1090/78
 LEGGE 1497/78
 LEGGE REGIONALE 24/78
 ALTRO VIGOROSI

foramento scheda n°

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
COMUNE DI VEGGIANO
PROVINCIA DI PADOVA
SCHEDA - B
consistenza del patrimonio immobiliare

LOCALITA'
VIA CIVICO VIA MESTRINA N° 43
ELEVATORE DL RULLINO N°



SUPERFICIE AREA 125 SUPERFICIE COPERTA 750 VOLUME EDIFICATO MC INDICE COPERTURA MC/MQ INDICE FONCIARIO MC/MQ

NOTE

LEGGE 1080/39
LEGGE 1497/39
LEGGE REGIONALE 24/85
ALTRV VINCOLO

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A CORTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA COM ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA PADRONALE	VILLA STORICA	ALTRV	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOPUOSTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRV		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMINATIVE	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BASTITA GHIAIINO	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRV
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FIENILE	POLLAIO	FORCILE	LETAMAIO	CAPITELLO	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1945 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	ISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	MUOVO EDIFICIO	IMPIANTO TRATTAMENTO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRV	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino												NUOVO RINNOVATO
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRV	NON VALUTABILE		RINNOVATO RISTRUTTURATO RISTRUTTURANTE
12 struttura e modo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COPPI LATERIZIO	ALTRV LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GHIAIA	ALTRV	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRV					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRV				
15 fori di accesso		L P	M	L P	M L P	M L P	M L P	ALTRV				MURATURA LATERIZIO PIETRA
16 fori di finestre	M		L P	L P	M	L P	M L P	ALTRI FORI				
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVECHIATE	VERANDA	OSCUFI A LIBRO	OSCUFI ALLA FAD.	OSCUFI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRV	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO MATERIALE
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALLATIZIO	SCALA ESTERNA	PIERRE	PIERRE	LEGNO	MURATURA	METALLO	PIERRE	ALTRV	NO
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	ATTACCI ESTERNI	FIGUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE PLUVIALI	CAMINI	INVECHIATE	SISTEMI OSCELMENTO	TINTE DECORATIVE	NO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALCANTO	FORMA COPERTURA	TINIANI CORNICI FREGI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OSCELMENTO	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FIGUADRI FORI	SISTEMI OSCELMENTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		

referimento scheda n°

VAR. 1 P.I.
Scheda n.031

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 · SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
COMUNE DI VEGGIANO
consistenza del patrimonio immobiliare




LEGG. 1089/59
LEGG. 1487/39
LEGG. REGIONALE 24/RS
ALTRO VINCOLA

Riferimento scheda n°

32
5A

OGGETTO RILIEVO N° 36 PLANIMETRIA CATASTALE F6.7
DATA RILIEVO LUG. 89 SCALA 1:2.000

LOCALITA' VIA LISSARO N° -
RILEVATORE DL RULLINO N°



SUPERFICIE AREA mq	38	SUPERFICIE COPERTA mq	228	VOLUME EFFICACE mc		INDICE COPERTURA mc/mq		INDICE FONDIARIO mc/mq	
--------------------	----	-----------------------	-----	--------------------	--	------------------------	--	------------------------	--

RIFERIMENTI N.T.A.

NOTE

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	
1 tipologia nucleo tipologia unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPERTINA	EDIFICI A COPTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSE RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRIO	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOPUSTO	MURATURA	RECINZIONI	STPADE	BOCCIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRIO			
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMIPAVIMENTO	FRUTTIETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA CHIARO	CIOCIOLATO	LAZIOLATO	CIAMANTO	ASFALTO	ALTRIO	
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTANA	FORNO	FIENILE	POLLAIO	FORCILE	LETAMATO	CAPIZELLO	TELEFONO	LINEA ELETTRICA			

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA 2: R/PRIMARIO 3: R/SECONDIRIO 4: R/TERZIARIO 5: R/TURISMO 6: ANNESSO RES. 7: ANNESSO AGR. 8: ARTIG. PROD. 9: ARTIG. SERV. 10: INDUSTRIA 11: MAG. COMM. 12: DEPOSITO 13: NEGOZIO 14: BANCA/ASS. 15: ALBERGO/OST. 16: UFF. PUBBL. 17: UFF. PRIVATO 18: ALTRO															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N				
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZATO TEMPORANEO	NON VALUTABILE							
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	PISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	MUOVO EDIFICIO	IMPIANTO	TRUCOMATO			
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA					
9 percorsi verticali										ALTRA	NON VALUTABILE	NO				
10 tipologia posizione camino													NO	INTROVATO	MUOVO	
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRIO	NON VALUTABILE				INTROVATO	TRUCOMATO	
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRIO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRIO					
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/PIV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRIO									
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRIO								
15 fori di accesso		L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	
16 fori di finestre			L	P	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTIATE	VERANDA	OSCUFI A LIBRO	OSCUFI ALLA FAD.	OSCUFI AD ANTA	AVVOLGIBILI	GFOLIATI IN LATER.	ALTRIO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	ALTRIO			
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALUSTINO	SCALA ESTERNA	PIERRE	PIERRE	LEGNO	METALLO	ALTRIO	NO						
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COFERTURA	MANTO COFERTURA	AFFACCI ESTERNI	FIGUARDI FOAI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE FLUVIALI	CAPPAI	INVESTIATE	SISTEMI DECORATIVI	TINTE DECORATIVI	BUONO	INTERMEDIO	CATTIVO		
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALCANTO	FORMA COPERTURA	TIMPANI CORNICI FREGI	PERCORSE AFFACCI ESTERNI	FIGUARDI FOAI	FORMA DIMENSIONI FOAI	SISTEMI DECORATIVI	TIPLOGIA CAMINI	INTONACO DECORATIVI	TINTE DECORATIVI	NO				
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COFERTURA	MANTO COFERTURA	PERCORSE AFFACCI ESTERNI	FIGUARDI FOAI	SISTEMI DECORATIVI	CAMINI	INTONACO DECORATIVI	TINTE DECORATIVI			NO				

VAR. 1 P.I.
Scheda n.031

PIANO REGOLATORE GENERALE 1989
SUDDIVISIONE SOTTOZONE AGRICOLE
PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI VEGGIANO
SCHEDA - B
consistenza del patrimonio immobiliare




33
5B

BOCCA RELIEVO N° 37 PLANIMETRIA CATASTALE F6.7

DATA RELIEVO LUG. 89 SCALA 1:2.000

LOCALITA' VIA LISSARO N° -

RELEVATORE DL RULLINO N°



SUPERFICIE AREA mq	225	SUPERFICIE COPERTA mq	1350	VOLUME EFFICACE mq		INDICE COPERTURA mq/mq		INDICE FONDAZIONE mq/mq	
--------------------	-----	-----------------------	------	--------------------	--	------------------------	--	-------------------------	--

NOTI



SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo unità edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPERTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRIO	ISOLATO	AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOCO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	ROGGIE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRIO		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	TERMINAZIONE	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PARCO	TERRA BATTUTA GIARDINO	CIOTTOLO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRIO
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FONDO	FIENILE	POLLICINO	POCCILE	LETANATO	CAFFETTERIA	TELEFONO	ENERGIA ELETTRICA		

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA 2: B/PRIMARIO 3: R/SECONDIRIO 4: R/TERZIARIO 5: R/TURISMO 6: ANNESSO RES. 7: ANNESSO AGR. 8: ARTIG. PROD. 9: ARTIG. SERV.											
	10: INDUSTRIA 11: MAG. COMM. 12: DEPOSITO 13: REGOCIO 14: BANCA/ASS. 15: ALBERGO/OST. 16: UFF. PUBBL. 17: UFF. PRIVATO 18: ALTRIO											
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO/UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE			
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	TRASFORM. TRASFORM.	AMPLIATO	MUOVO EDIFICIO	IMPIANTO
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA	
9 percorsi verticali									ALTRIO	NON VALUTABILE	NO	
10 tipologia posizione camino												PRINCIPALE
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRIO	NON VALUTABILE		INUSO
12 struttura e manto di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRIO LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRIO	
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/STAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRIO					
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRIO				
15 fori di accesso		L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P
16 fori di finestre			L	P	L	P	M	L	P	M	L	P
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTITI	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AD ANTA	PIGOLLIATI IN LATER.	ALTRIO	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	ALTRIO
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONI	SCALA ESTERNA	PIETRA	LEGNO	PIETRA	LEGNO	ALTRIO	NO		
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	AFFACCI ESTERNI	PIGOLLIATI FORI	INTONACO ESTERNO	CONDIZIONE PLUVIALI	CAMINI	INVESTIATE	SISTEMI DECORATIVI	TINTE DECORATIVI	INUSO
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALTRIO	FORMA COPERTURA	TIMPANI CORNICI FREGI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI DECORATIVI	TIPOLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO	
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	PIGOLLIATI FORI	SISTEMI DECORATIVI	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO		


DATA RILEVATO LUG. 89 SCALA 1:200

LOCALITA' VIA CIVICO VIA PEDAGNI 46

RILEVATORE DL RULLINO N°



PIANO REGOLATORE GENERALE 1989 SUDDIVISIONE SOTTOZONA AGRICOLE
COMUNE DI VEGGIANO PROVINCIA DI PADOVA
consistenza del patrimonio immobiliare SCHEDA - B



SUPERFICIE AREA mq 300 SUPERFICIE COPERTA mq 2100 VOLUME EDIFICATO mc INDICE COPERTURA mq/mq INDICE FONDIARIO mc/mq

NOTE

REFERIMENTI N.T.A.

SITO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1 tipologia nucleo tipologia unita edilizia	EDIFICI ISOLATI	EDIFICI A COPERTINA	EDIFICI A CORTE	EDIFICI AGGREGATI	EDIFICI A BLOCCHI	RESIDENZA RESIDENZA	RESIDENZA CON ANNESSO RUSTICO	ANNESSO RUSTICO	CASA FARMACIALE	VILLA STORICA	ALTRQ	ISOLATO AGGREGATO
2 segni di confine tipologia chiusure	FILARI	ALTOFUOTO	MURATURA	RECINZIONI	STRADE	MOGGE	CANCELLO	PORTONE	NESSUNA CHIUSURA	ALTRQ		
3 destinazioni d'uso spazi scoperti e pavimentazioni	SEMIPRIVATI	FRUTTETO	ORTO	CORTILE	GIARDINO	PANCO	TERRA BATTUTA GIULIANO	CIOTOLATO	LATERIZIO	CEMENTO	ASFALTO	ALTRQ
4 elementi puntuali e lineari	POZZO	FONTE	FONDO	FIERILE	POLLICIO	PORCILE	LETANAO	CAPIZELLO	TELEFONO	EMERGENZA ELETTRICA		

LEGGI 1089/26
LEGGI 1487/35
LEGGI REGIONALI 24/RS
ALTRQ VINCOLI

referimento scheda n°

DESTINAZIONI D'USO	1: RESIDENZA	2: A/PRIMARIO	3: B/SECONDARIO	4: P/TERZIARIO	5: R/TURISMO	6: ANNESSO RES.	7: ANNESSO AGR.	8: ARTIG. PROD.	9: ARTIG. SERV.	10: INDUSTRIA	11: MAG. COMM.	12: DEPOSITO	13: NEGOZIO	14: BANCA/ASS.	15: ALBERGO/IST.	16: UFF. PUBBL.	17: UFF. PRIVATO	18: ALTRO	
6 destinazione d'uso a piano grado di utilizzo	PIANO TERRA	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTETTO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZIALE UTILIZZATO	UTILIZZO TEMPORANEO	NON VALUTABILE										
7 datazione edificio	PRIMA 1800	DA 1801 A 1900	DA 1901 A 1945	DA 1946 A 1961	DA 1962 A 1971	OLTRE 1971	CONSERVATO	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	MUOVO EDIFICIO	INFIATO	TRACIMATO						
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA													
9 percorsi verticali																			
10 tipologia posizione camino																			
11 struttura portante verticale	MURATURA	FILASTRI	MISTA	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CLS	CLS	METALLO	ALTRQ	NON VALUTABILE									
12 struttura e tipo di copertura	LEGNO	LATEROCER. O CLS	METALLO	NON VALUTABILE	COFFI LATERIZIO	ALTRQ LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	FIBRO CEMENTO	LAMIERA	GUAINA	ALTRQ								
13 cornicioni e fregi	LEGNO	LEGNO/TAV	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRQ												
14 timpani	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS	LAT/CLS	ALTRQ											
15 fori di accesso		L P		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
16 fori di finestre																			
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INVESTIATE	VERANDA	OSCURI A LIBRO	OSCURI ALLA FAD.	OSCURI AD ANTA	FRANGIUBILI	GRIGLIATI IN LATER.	ALTRQ	PORTE	NON VALUTABILE	NO	LEGNO	ALTRQ						
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCATIO	SCALC ESTERNA	METALLO	PIETRA	LEGNO	MURATURA	METALLO	ALTRQ	NO								
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	ATTACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	INTONACO ESTERNO	GRONDATE PLUVIALI	CAMINI	INVESTIATE	SISTEMI OSCELMTO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	MUOVO	REINOCIO	RICATTIVO					
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALZATO	FORMA COPERTURA	TINTE/ATTACCI ESTERNI	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	FORMA DIMENSIONI FORI	SISTEMI OSCELMTO	TIPLOGIA CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO								
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANTO COPERTURA	PERCORSI AFFACCI ESTERNI	RIQUADRI FORI	SISTEMI OSCELMTO	CAMINI	INTONACO	TINTE ELEMENTI DECORATIVI	NO									

