

# PI 2018 COMUNE DI SEGUSINO

Piano degli Interventi (PI) - variante 1

(Legge regionale 11/2004 e s.m.i.)

## **NORME TECNICHE OPERATIVE** **ALL. B - SCHEDATURA PATRIMONIO EDILIZIO - SCHEDE B** **SEGUSINO**

LUGLIO 2018

Elaborato 11

# NORME TECNICHE OPERATIVE - ALLEGATO B

## Comune di Segusino

P.A.T. Adottato con DCC n. 53 del 29 novembre 2014  
Approvato con Conferenza di Servizi del 24 maggio 2016  
Delibera di ratifica della Giunta Provinciale  
n. 127 del 20 giugno 2016  
BUR n. 71 del 22 luglio 2016



COMUNE DI SEGUSINO  
Corte Finardi 1, - Segusino (TV)

ADOZIONE  
APPROVAZIONE

**Il Sindaco**  
Gloria PAULON

**Il Segretario**  
Manuel BRUNO

**Ufficio Tecnico**  
Elisabetta TRINCA, architetto  
Caterina ZANETTE, geom.

**Progettazione urbanistica**  
Raffaele GEROMETTA, urbanista  
Lisa DE GASPER, urbanista

**GRUPPO DI LAVORO**  
Lino POLLASTRI, ingegnere  
Elettra LOWENTHAL, ingegnere  
Gino LUCCHETTA, geologo  
Giovanni TRENTANOVI, dott. forestale  
Lucia FOLTRAN, dott. ambientale  
Chiara LUCIANI, ingegnere  
Matteo CELLA, ingegnere

MATE Soc. Coop.va  
Sede Legale e Operativa - Via San Felice 21 - Bologna (BO)  
Sede Operativa - Via Treviso, 18 - San Vendemiano (TV)  
Tel. +39 (0438) 412433 - +39 (051) 2912911  
e-mail: mateng@mateng.it

# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 407

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>429</u> Sup. coperta mq: <u>78</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>1</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione non utilizz.</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
1	C	2	*				*				*	Ripristino finestre in facciata


 IL SEGUSINO  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Emio Sallegari

Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 408

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>4</u>	Isolato : _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <input checked="" type="checkbox"/>
Volume mc : <u>711</u>	In cortina: <u>X</u>	Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____
Sup. coperta mq: <u>79</u>	A corte : _____	Orto : _____
	Monofamiliare: _____	Scoperto: _____
	Bifamiliare: _____	Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u>	Architettonico: _____	L. 1089: _____
Interventi successivi: _____	Scultoreo: _____	L. 1497: _____
Entità : _____	Pittorico: _____	L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____	Cattivo : _____
Mediocre: _____	Mediocre: _____
Buono : <u>X</u>	Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>2</u>	Originaria: <u>abitazione</u>
Sezione : <u>Segusino</u>	Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
2	C			*			*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dot. Ennio Callegari*


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 409

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>420</u> Sup. coperta mq: <u>56</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI	
<b>RIFERIMENTO SCHEDA "A"</b>  Nr. edificio: <u>3</u> Sezione : <u>Segusino</u>	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>  Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
3	C			*			*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Emilio Callegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 410

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>1060</u> Sup. coperta mq: <u>153</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>E</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI	
RIFERIMENTO SCHEDA "A"  Nr. edificio: <u>4</u> Sezione : <u>Segusino</u>	DESTINAZIONE D'USO  Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
4	C			*			*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Enrico Callegari  
 COMUNE DI SEGUSINO


**FOTO**



**Piante**



**Estratto mappale**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 411

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>1</u> Volume mc : <u>16</u> Sup. coperta mq: <u>16</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>5</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ deposito Attuale : _____ deposito

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
5	A											

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dot. Ennio Calligaris*  


**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 412

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>366</u> Sup. coperta mq: <u>61</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>6</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione non utilizz.</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
6	C	3	*				*					


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Don. Ennio Callegari




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 413

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>72</u> Sup. coperta mq: <u>24</u>	Isolato : <u>X</u> In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>7</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
7	R	2		*			*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Don. Emilio Callegari*  


**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 414

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>264</u> Sup. coperta mq: <u>48</u>	Isolato : <u>X</u> In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>8</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>abitazione</u>


### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
8	C			*			*					


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 415

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u>	Isolato : <u>X</u>	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u>
Volume mc : <u>534</u>	In cortina: _____	Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____
Sup. coperta mq: <u>109</u>	A corte : _____	Orto : _____
	Monofamigliare: _____	Scoperto: _____
	Bifamigliare: _____	Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u>	Architettonico: _____	L. 1089: _____
Interventi successivi: <u>X</u>	Scultoreo: _____	L. 1497: _____
Entità : <u>pesante</u>	Pittorico: _____	L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: <u>X</u> Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____	Cattivo : _____
Mediocre: <u>X</u>	Mediocre: <u>X</u>
Buono : _____	Buono : _____


### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>9</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u>
Sezione : <u>Segusino</u>	Attuale : <u>annesso agricolo</u>


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
9	<b>R</b>	2		*			*					

  
 IL SEGUSINO COMUNALE  
 Dott. Ennio Calligaris  
 COMUNE DI SEGUSINO

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 416

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>165</u> Sup. coperta mq: <u>33</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>10</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>garage e deposito</u> Attuale : <u>garage e deposito</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
10	<b>A</b>			*			*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari


**FOTO**



**Piante**



**Estratto mappale**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 417

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>270</u> Sup. coperta mq: <u>45</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Sculptoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>


### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>11</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione non utilizz.</u>


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
11	<b>C</b>			*			*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Emilio Callegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 418

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>346</u> Sup. coperta mq: <u>63</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI	
<b>RIFERIMENTO SCHEDA "A"</b>  Nr. edificio: <u>12</u> Sezione : <u>Segusino</u>	<b>DESTINAZIONE D'USO</b>  Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
12	C			*			*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Emilio Categari


**FOTO**



**Piante**



**Estratto mappale**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 419

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>504</u> Sup. coperta mq: <u>84</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____	Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____


### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>13</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione non utilizz.</u>


### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
13	<b>C</b>	2	*				*					

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 420

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>300</u> Sup. coperta mq: <u>65</u>	Isolato : <u>X</u> In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Sculptoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____	Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>14</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
14	<b>R</b>	1		*			*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Enrico Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 421

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>383</u> Sup. coperta mq: <u>65</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : _____ Monofamiliare: <u>X</u> Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>15</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
15	C	2	*				*			*		Eliminazione poggiolo

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 422

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>1</u> Volume mc : <u>30</u> Sup. coperta mq: <u>12</u>	Isolato : <u>X</u> In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<p><b>Strutture verticali</b></p> <p>Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____ Condizione: <u>mediocre</u></p>	<p><b>Strutture orizzontali</b></p> <p>Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>mediocre</u></p>	<p><b>Struttura del tetto</b></p> <p>Laterocemento: _____ Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>mediocre</u></p>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>16</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ deposito _____ Attuale : _____ deposito _____

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
16	<b>A</b>			*			*					


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari




**FOTO**



**Piante**



**Estratto mappale**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 423

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>273</u> Sup. coperta mq: <u>39</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: <u>X</u> Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>


### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>18</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIALE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
18	C			*			*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dot. Fausto Callegari*  


**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 424

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>1335</u> Sup. coperta mq: <u>157</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>E</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>65</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
65	C			*		*					Superfici in pietra o raso sasso da mantenere

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 425

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u>	Isolato : _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <input checked="" type="checkbox"/>
Volume mc : <u>409,5</u>	In cortina: <u>X</u>	Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____
Sup. coperta mq: <u>63</u>	A corte : _____	Orto : _____
	Monofamigliare: _____	Scoperto: _____
	Bifamigliare: _____	Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u>	Architettonico: _____	L. 1089: _____
Interventi successivi: <u>X</u>	Scultoreo: _____	L. 1497: _____
Entità : <u>modesta</u>	Pittorico: _____	L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____	Cattivo : _____
Mediocre: <u>X</u>	Mediocre: <u>X</u>
Buono : _____	Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>66</u>	Originaria: <u>abitazione</u>
Sezione : <u>Segusino</u>	Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
66	C	1		*		*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Emilio Gallegari*

Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 426

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>374</u> Sup. coperta mq: <u>73</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>67</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
67	C	1		*		*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dot. Emilio Callegari*



FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 427

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>798</u> Sup. coperta mq: <u>126</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>68</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
68	C			*		*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ettore Callegari  


Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 428

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>195</u> Sup. coperta mq: <u>30</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>69</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
69	C	2	*			*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Don. Bruno Callegari  



FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 429

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>450</u> Sup. coperta mq: <u>60</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>70</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
70	C			*		*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. *Luigi Callegari*  


Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 430

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>810</u> Sup. coperta mq: <u>108</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>71</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
71	C			*		*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Emilio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 431

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>576</u> Sup. coperta mq: <u>72</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Sculptoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>72</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ <u>abitazione</u> Attuale : _____ <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
72	C			*		*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Emilio Callegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 432

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>455</u> Sup. coperta mq: <u>73</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>73</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
73	R			*		*					


IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Emilio Saffogari




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 433

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>632</u> Sup. coperta mq: <u>92</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>74</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
74	C			*		*					

IL SEGRETARIO COMUNALE SEGUSINO  
*Dot. Guido Jussignea*  


**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 434

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>395</u> Sup. coperta mq: <u>70</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>modesta</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>75</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione non utilizz.</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
75	C	2	*			*					

IL SEGRETARIO COMUNALE


*Don. Livio Canegari*




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 435

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>264</u> Sup. coperta mq: <u>40</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>76</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
76	C			*		*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dot. Ennio Gallegari*


**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 436

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>360</u> Sup. coperta mq: <u>45</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>77</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
77	C	1		*		*					


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 437

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>189</u> Sup. coperta mq: <u>42</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>78</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo e garage</u>

## DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
78	R	2	*			*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Ennio Callegari*  


**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 438

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>379,5</u> Sup. coperta mq: <u>69</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>E</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>79</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione e studio</u>

## DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
79	C			*		*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Donna Lucia Capovilla*  



FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 439

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>204</u> Sup. coperta mq: <u>34</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Sculptoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>80</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione

## DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
80	C	2	*			*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 440

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>350</u> Sup. coperta mq: <u>50</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>81</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione _____ Attuale : _____ abitazione _____

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
81	C	2	*			*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. *Enrico Calligaris*  



FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 441

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>155</u> Sup. coperta mq: <u>31</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>modesta</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>82</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>


### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
82	R	2		*		*					


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Collegari



Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 442

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>1</u> Volume mc : <u>415</u> Sup. coperta mq: <u>83</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>83</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>deposito</u> Attuale : <u>deposito</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
83	A			*		*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Emilio Collegati*  



FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 443

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>435</u> Sup. coperta mq: <u>96</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Sculitoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

Strutture verticali	Strutture orizzontali	Struttura del tetto
Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>cattivo</u>	Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>cattivo</u>	Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____	Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>84</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>


### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
84	R	2		*		*					


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari



**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 444

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: _____ 2 Volume mc : _____ 200 Sup. coperta mq: _____ 40	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : _____ Monofamiliare: _____ X Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: _____ X Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: _____ B Interventi successivi: _____ X Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____ X	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ X Sasso: _____ X Altro: _____  Condizione: _____ buono	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: _____ X Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: _____ buono	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : _____ X Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: _____ buono

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : _____ X	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : _____ X

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: _____ 85 Sezione : _____ Segusino	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
85	C	2	*			*					Dipinto in facciata


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Don. Ennio Callegari




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 445

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>412,5</u> Sup. coperta mq: <u>75</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>E</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>86</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
86	C			*		*					


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dot. Emilio Callegari



**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 446

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>867</u> Sup. coperta mq: <u>102</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>87</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
87	C	1		*		*					


IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. *Amio Callegari*




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 447

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>442</u> Sup. coperta mq: <u>52</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>88</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
88	C	1		*		*					


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Emilio Callegari



**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 448

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>637,5</u> Sup. coperta mq: <u>75</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>89</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
89	C	1		*		*					Mantenere sottoportico ad arco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Emilio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 449

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>352</u> Sup. coperta mq: <u>44</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>90</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
90	C	2	*			*				*	Ripristinare finestre in facciata

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Don. Ennio Callegari*


Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 450

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>450</u> Sup. coperta mq: <u>63</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>91</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
91	C	2	*			*				*	Ripristinare finestre in facciata


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Don. Emilio Calligaris




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 451

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>344</u> Sup. coperta mq: <u>52</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____	Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>92</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
92	C	2	*			*					


IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Ennio Callegari*



Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 452

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>180</u> Sup. coperta mq: <u>30</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____	Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>93</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
93	C	3	*			*					


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Emilio Callegari




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 453

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u>	Isolato : _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <input checked="" type="checkbox"/>
Volume mc : <u>778</u>	In cortina: <input checked="" type="checkbox"/>	Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____
Sup. coperta mq: <u>107</u>	A corte : _____	Orto : _____
	Monofamiliare: _____	Scoperto: _____
	Bifamiliare: _____	Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u>	Architettonico: _____	L. 1089: _____
Interventi successivi: <u>X</u>	Scultoreo: _____	L. 1497: _____
Entità : _____ pesante	Pittorico: _____	L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<p><b>Strutture verticali</b></p> <p>Legno: _____</p> <p>Cotto: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Sasso: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Altro: _____</p> <p>Condizione: <u>buono</u></p>	<p><b>Strutture orizzontali</b></p> <p>Latero cem.: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Legno: _____</p> <p>Ferro: _____</p> <p>C.A.: _____</p> <p>Condizione: <u>buono</u></p>	<p><b>Struttura del tetto</b></p> <p>Laterocemento: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Legno : _____</p> <p>Ferro : _____</p> <p>Altro : _____</p> <p>Condizione: <u>buono</u></p>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____	Cattivo : _____
Mediocre: _____	Mediocre: _____
Buono : <input checked="" type="checkbox"/>	Buono : <input checked="" type="checkbox"/>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>94</u>	Originaria: _____ abitazione
Sezione : <u>Segusino</u>	Attuale : _____ abitazione


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
94	C			*		*					


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Emilio Callegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 454

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u>	Isolato : _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u>
Volume mc : <u>264</u>	In cortina: <u>X</u>	Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____
Sup. coperta mq: <u>33</u>	A corte : _____	Orto : _____
	Monofamigliare: _____	Scoperto: _____
	Bifamigliare: _____	Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u>	Architettonico: _____	L. 1089: _____
Interventi successivi: _____	Scultoreo: _____	L. 1497: _____
Entità : _____	Pittorico: _____	L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____	Cattivo : _____
Mediocre: _____	Mediocre: _____
Buono : <u>X</u>	Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>95</u>	Originaria: _____ abitazione
Sezione : <u>Segusino</u>	Attuale : _____ abitazione

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
95	C			*		*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dr. Ennio Callegari



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 455

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>200</u> Sup. coperta mq: <u>50</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>96</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
96	R	2		*		*		*			Soffitto a volta

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari

Piante



Estratto mappale



FOTO

