

# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 608

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>4</u> Volume mc : <u>1026</u> Sup. coperta mq: <u>114</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>301</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
301	C	2	*				*					Edicola religiosa da mantenere

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Don. Ennio Gallegari*



FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 609

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>884</u> Sup. coperta mq: <u>104</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>302</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione e negozio</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
302	C			*			*					Mantenere portone ad arco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 610

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>807</u> Sup. coperta mq: <u>95</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>303</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
303	C	1		*			*					



FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 611

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>4</u> Volume mc : <u>1642</u> Sup. coperta mq: <u>222</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: <u>X</u> Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>304</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>eserc. pubbl. e abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
304	C	1		*			*		*			Mantenere porticato ad arco.

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 612

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u>	Isolato : <u>X</u>	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u>
Volume mc : <u>141</u>	In cortina: _____	Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____
Sup. coperta mq: <u>47</u>	A corte : _____	Orto : _____
	Monofamigliare: _____	Scoperto: _____
	Bifamigliare: _____	Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u>	Architettonico: _____	L. 1089: _____
Interventi successivi: <u>X</u>	Scultoreo: _____	L. 1497: _____
Entità : _____ pesante	Pittorico: _____	L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____	Cattivo : _____
Mediocre: <u>X</u>	Mediocre: <u>X</u>
Buono : _____	Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>305</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u>
Sezione : <u>Segusino</u>	Attuale : <u>annesso agricolo</u>


### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
305	R	2		*			*					

FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 613

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>576</u> Sup. coperta mq: <u>79</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>308</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
308	C	2	*				*					

  
 IL SEGRETARIO  
 Dott. Ennio Collegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 614

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>1</u> Volume mc : <u>260</u> Sup. coperta mq: <u>65</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>C</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>309</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>negozio</u> Attuale : <u>negozio</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
309	C	1		*			*		*			Mantenere porticato ad arco.

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. *Ennio Collegari*

FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 615

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>929</u> Sup. coperta mq: <u>124</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>310</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione e eserc. pubbl.

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
310	C	1		*			*					



**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 616

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>310</u> Sup. coperta mq: <u>62</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>E</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>311</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>officina</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
311	R	1		*			*					Superfici in raso sasso o faccia vista da mantenere


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dot. Ennio Callegari

FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 617

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>900</u> Sup. coperta mq: <u>120</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>312</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE										
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
312	C			*			*			




**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 618

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>870</u> Sup. coperta mq: <u>145</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>313</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione e laboratorio</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIATE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
313	C			*			*					




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 619

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>247,5</u> Sup. coperta mq: <u>45</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>314</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>artig. prod.</u>


DESCRIZIONE										NOTE		
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI		SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI
314	C			*			*					


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari

Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 620

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>648</u> Sup. coperta mq: <u>108</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>315</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
315	C			*			*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 621

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>502</u> Sup. coperta mq: <u>84</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>316</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
316	C	2	*				*			*		Eliminazione del garage


 SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Collegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 622

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>258</u> Sup. coperta mq: <u>47</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>317</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

DESCRIZIONE										
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
317	R	2		*			*			




IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Ennio Callegari*


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 623

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>637</u> Sup. coperta mq: <u>98</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>318</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione _____ Attuale : _____ abitazione _____

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
318	C			*			*					



SEGRETARIO COMUNALE  
 \* Dott. Ennio Collegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 624

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>576</u> Sup. coperta mq: <u>64</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>319</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
319	C			*			*					

  
 SEGUSINO  
 SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 625

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>722</u> Sup. coperta mq: <u>85</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>320</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
320	C	1		*			*					


 SEGRETARIO COMUNALE  
 Don Elio Callegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 626

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>1</u> Volume mc : <u>88</u> Sup. coperta mq: <u>22</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>321</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>ufficio</u> Attuale : <u>ufficio</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
321	A	1		*		*	*					Copertura a due falde.


 SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 627

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>1</u> Volume mc : <u>99</u> Sup. coperta mq: <u>18</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____


## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>322</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
322	R	2		*		*	*		*			Mantenere ingresso ad arco


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. *Ennio Callegari*

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 628

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>400</u> Sup. coperta mq: <u>87</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: _____ Altro: <u>X</u>  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>323</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

## DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
323	R	2		*			*					


 SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 629

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: _____ 3 Volume mc : _____ 446 Sup. coperta mq: _____ 54	Isolato : _____ In cortina: _____ X A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: X Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: _____ D Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ X Sasso: _____ Altro: _____  Condizione: _____ buono	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ X Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: _____ buono	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ X Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: _____ buono

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : _____ X	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : _____ X

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: _____ 326 Sezione : _____ Segusino	Originaria: _____ abitazione e ufficio Attuale : _____ abitazione e ufficio


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
326	C	3	*		*	*	*					Allineamento planimetrico.


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. *Enrico Callegari*

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 630

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>264</u> Sup. coperta mq: <u>33</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>moderata</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>327</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
327	C	3	*				*					Allineamento planimetrico.


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 631

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>234</u> Sup. coperta mq: <u>26</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>328</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
328	C						*					


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Rev. *Emilio Callegari*

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 632

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>450</u> Sup. coperta mq: <u>60</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>modesta</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>329</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
329	C	2	*				*				


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. *Ennio Callegari*

FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 633

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>110</u> Sup. coperta mq: <u>22</u>	Isolato : <u>X</u> In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____


### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>330</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
330	R	2		*			*					


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Annio Callegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 634

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>4</u> Volume mc : <u>1672</u> Sup. coperta mq: <u>152</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: <u>X</u>	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>331</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione e negozio</u> Attuale : <u>abitazione e negozio</u>

## DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
331	C			*			*					


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 635

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>680</u> Sup. coperta mq: <u>107</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: <u>X</u> Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>336</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE										NOTE		
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	
334-335	R						*					


 SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 636

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>1</u> Volume mc : <u>231</u> Sup. coperta mq: <u>66</u>	Isolato : <u>X</u> In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>337</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ eserc. pubbl. _____ Attuale : _____ eserc. pubbl. _____

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
337	C	3	*			*	*					


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 637

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>324</u> Sup. coperta mq: <u>39</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>338</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione _____ Attuale : _____ abitazione _____

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
338	C			*		*	*					



**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 638

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>299</u> Sup. coperta mq: <u>46</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>339</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
339	C	1		*			*				




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 639

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>262</u> Sup. coperta mq: <u>42</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____	Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>340</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
340	C	1		*			*					



**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 640

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>225</u> Sup. coperta mq: <u>30</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>341</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
341	C	1		*			*					Superfici in raso sasso o faccia vista da mantenere




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 641

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>420</u> Sup. coperta mq: <u>58</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>342</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE										
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
342	C	3	*				*			



**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 642

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>300</u> Sup. coperta mq: <u>60</u>	Isolato : <u>X</u> In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>343</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
343	R	1		*			*					Elementi in raso sasso o faccia vista da mantenere





# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 643

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>1088</u> Sup. coperta mq: <u>136</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: <u>X</u>	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>344</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
344	C			*			*					



**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 644

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>1092</u> Sup. coperta mq: <u>145</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: <u>X</u>	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>345</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
345	C			*			*					


 SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 645

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>235</u> Sup. coperta mq: <u>57</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>346</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo e garage</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
346	R	2		*			*				


 SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari

Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 646

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>279</u> Sup. coperta mq: <u>31</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>347</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione e negozio</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
347	C			*		*	*				Modifica falde del tetto


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 647

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>729</u> Sup. coperta mq: <u>98</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>modesta</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>348</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione e negozio</u>


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
348	C	2	*				*					


 SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Emidio Callegari

Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 648

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u>	Isolato : _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u>
Volume mc : <u>587</u>	In cortina: <u>X</u>	Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____
Sup. coperta mq: <u>80</u>	A corte : _____	Orto : _____
	Monofamigliare: _____	Scoperto: _____
	Bifamigliare: _____	Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u>	Architettonico: _____	L. 1089: _____
Interventi successivi: <u>X</u>	Scultoreo: _____	L. 1497: _____
Entità : <u>pesante</u>	Pittorico: _____	L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____	Cattivo : _____
Mediocre: _____	Mediocre: _____
Buono : <u>X</u>	Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>349</u>	Originaria: <u>abitazione</u>
Sezione : <u>Segusino</u>	Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
349	C	2	*				*					


 SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 649

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>900</u> Sup. coperta mq: <u>108</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>353</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
353	C	1		*			*			*		Garage e poggiosi da eliminare


 SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Emilio Callegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 650

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>4</u> Volume mc : <u>1054</u> Sup. coperta mq: <u>111</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>354</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione e farmacia</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
354	C	1		*			*					


 SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 651

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>4</u> Volume mc : <u>990</u> Sup. coperta mq: <u>99</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : _____ Monofamiliare: <u>X</u> Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>E</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>356</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
356	C			*			*					



**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 652

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>467</u> Sup. coperta mq: <u>66</u>	Isolato : <u>X</u> In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>357</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione e negozio</u>


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
357	C	2	*				*				


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 653

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>1014</u> Sup. coperta mq: <u>220</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: <u>X</u> Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>358</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
358	C	3	*				*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Enrico Calligaris

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 654

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>973</u> Sup. coperta mq: <u>139</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: <u>X</u> Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>359</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

DESCRIZIONE												
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
359	C			*			*					


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. *Anna Callegari*


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 655

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>90</u> Sup. coperta mq: <u>20</u>	Isolato : <u>X</u> In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Sculptoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>362</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo e garage</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	NUOVO ALLINEAMENTO ALTIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
362	R			*			*					



**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 656

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u>	Isolato : _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <input checked="" type="checkbox"/>
Volume mc : <u>427</u>	In cortina: <u>X</u>	Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____
Sup. coperta mq: <u>80</u>	A corte : _____	Orto : _____
	Monofamigliare: _____	Scoperto: _____
	Bifamigliare: _____	Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u>	Architettonico: _____	L. 1089: _____
Interventi successivi: _____	Scultoreo: _____	L. 1497: _____
Entità : _____	Pittorico: _____	L.R. 58 : _____


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : <u>X</u>	Cattivo : <u>X</u>
Mediocre: _____	Mediocre: _____
Buono : _____	Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>363</u>	Originaria: <u>abitazione</u>
Sezione : <u>Segusino</u>	Attuale : <u>abitazione non utilizz.</u>

DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINALI	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMEN	NOTE
363	C	1		*		*					




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 657

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>170</u> Sup. coperta mq: <u>34</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>364</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
364	R	2		*		*					


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari

Piante



Estratto mappale



FOTO

