

# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 658

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u>	Isolato : _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u>
Volume mc : <u>645</u>	In cortina: <u>X</u>	Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____
Sup. coperta mq: <u>86</u>	A corte : _____	Orto : _____
	Monofamigliare: _____	Scoperto: _____
	Bifamigliare: _____	Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u>	Architettonico: _____	L. 1089: _____
Interventi successivi: _____	Scultoreo: _____	L. 1497: _____
Entità : _____	Pittorico: _____	L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : <u>X</u>	Cattivo : <u>X</u>
Mediocre: _____	Mediocre: _____
Buono : _____	Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>365</u>	Originaria: <u>abitazione</u>
Sezione : <u>Segusino</u>	Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
365	C	2	*			*					


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Don Ennio Callegari*


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 659

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>307</u> Sup. coperta mq: <u>41</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>modesta</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____	Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>366</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
366	C	2	*			*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Annio Calligaris



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 660

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>518</u> Sup. coperta mq: <u>75</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Sculptoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>367</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
367	C			*		*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 ...


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 661

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>605</u> Sup. coperta mq: <u>85</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>


### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>368</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
368	C			*		*					


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Enrico Gallegati

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 662

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>262</u> Sup. coperta mq: <u>35</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>369</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINALI	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMEN	NOTE
369	C	2	*			*					




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 663

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>331</u> Sup. coperta mq: <u>51</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>


### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>372</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione _____ Attuale : _____ abitazione _____


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
372	C	1		*		*					


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Bonio Callegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 664

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>376</u> Sup. coperta mq: <u>72</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : <u>X</u> Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>374</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione e garage</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
374	C			*		*					




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 665

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>500,5</u> Sup. coperta mq: <u>91</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : <u>X</u> Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>376</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
376	C			*		*					Mantenere sottoportico ad arco



Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 666

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>352</u> Sup. coperta mq: <u>64</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : <u>X</u> Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>


### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>377</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
377	C			*		*					Mantenere sottoportico ad arco


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Danilo Gallegari




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 667

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>306</u> Sup. coperta mq: <u>68</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : <u>X</u> Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>380</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione

## DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
380	C			*		*					


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Enrico Galeati

Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 668

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>388</u> Sup. coperta mq: <u>61</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : <u>X</u> Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>381</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINALI	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMEN	NOTE
381	C			*		*					




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 669

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>100</u> Sup. coperta mq: <u>20</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>modesta</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>382</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
382	R	2		*		*					



**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 670

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: _____ 2 Volume mc : _____ 55 Sup. coperta mq: _____ 11	Isolato : _____ In cortina: _____ X A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: X Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: _____ B Interventi successivi: _____ X Entità : _____ modesta	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: _____ X Altro: _____  Condizione: _____ mediocre	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: _____ X Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: _____ mediocre	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : _____ X Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: _____ mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ X Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: _____ X Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: _____ 383 Sezione : _____ Segusino	Originaria: _____ annesso agricolo Attuale : _____ annesso agricolo


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
383	R	2		*		*					


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Don. Annio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 671

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>235</u> Sup. coperta mq: <u>47</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : <u>X</u> Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>E</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>


STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>385</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>negozio</u> Attuale : <u>negozio e ufficio</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
385	A			*		*					


 SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari

Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 672

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>1508</u> Sup. coperta mq: <u>202</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>386</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione e eserc. pubbl.</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
386	C			*		*					

IL SEGRETARIO  
 Dott. *Ennio*  



FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 673

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>1400</u> Sup. coperta mq: <u>175</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: <u>X</u> Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>387</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione e eserc. pubbl.</u>


### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
387	C	2	*			*					


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Cologari



Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 674

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u>	Isolato : _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <input checked="" type="checkbox"/>
Volume mc : <u>639</u>	In cortina: <u>X</u>	Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____
Sup. coperta mq: <u>71</u>	A corte : _____	Orto : _____
	Monofamigliare: _____	Scoperto: _____
	Bifamigliare: _____	Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u>	Architettonico: _____	L. 1089: _____
Interventi successivi: _____	Scultoreo: _____	L. 1497: _____
Entità : _____	Pittorico: _____	L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____	Cattivo : _____
Mediocre: _____	Mediocre: _____
Buono : <u>X</u>	Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>388</u>	Originaria: <u>abitazione</u>
Sezione : <u>Segusino</u>	Attuale : <u>abitazione e negozio</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
388	C			*		*					

IL SEGRETARIO COMUNALE


*Don. Ennio Gallegari*




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 675

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>392</u> Sup. coperta mq: <u>56</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>389</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
389	C			*		*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Emma Callegari*


Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 676

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>280</u> Sup. coperta mq: <u>70</u>	Isolato : <u>X</u> In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Sculptoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>392</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
392	R	1		*		*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Ennio Calligaris*  



FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 677

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>625</u> Sup. coperta mq: <u>144</u>	Isolato : <u>X</u> In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____	Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>394</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
394	R	2		*		*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Doi. ... Calligaris*

Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 678

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>1</u> Volume mc : <u>228</u> Sup. coperta mq: <u>114</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: _____ Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>395</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
395	R			*		*					


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Galliani


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 679

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>247,5</u> Sup. coperta mq: <u>45</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: <u>X</u> Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>OTTO</u> Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>396</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
396	R	2		*		*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dot. Ennio Collocari*  


**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 680

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>157,5</u> Sup. coperta mq: <u>45</u>	Isolato : <u>X</u> In cortina: _____ A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>397</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo e garage</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
397	R	2		*		*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Collegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 681

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>522</u> Sup. coperta mq: <u>68</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>D</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>


### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>398</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
398	C			*		*					



Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 682

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>513</u> Sup. coperta mq: <u>64</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>399</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
399	C	1		*		*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dot. Ennio Callegari*  



FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 683

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>376</u> Sup. coperta mq: <u>47</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____	Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>400</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
400	C	1		*		*					


IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dot. Ennio Callegari*



Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 684

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>486</u> Sup. coperta mq: <u>60</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>401</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
401	C	3	*			*			*		

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Don. Ennio Callegari*  



FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 685

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>458</u> Sup. coperta mq: <u>64</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Sculptoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>402</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione

## DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
402	C	2	*			*					Sulla facciata trifora semitamponata



Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 686

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>382</u> Sup. coperta mq: <u>51</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>403</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
403	C	2	*			*					


IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dot. Annia Callegari*  


FOTO



Piante

Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 687

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>646</u> Sup. coperta mq: <u>76</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>modesta</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>404</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
404	C	1		*		*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Ennio Callegari*  


Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 688

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>540</u> Sup. coperta mq: <u>72</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>405</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
405	C			*		*					


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Enrico Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 689

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>364,5</u> Sup. coperta mq: <u>81</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>D.T.C.</u> Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>406</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo e garage</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
406	R	2		*		*					

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Don. Emilio Calligaris*  


Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 690

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>544</u> Sup. coperta mq: <u>64</u>	Isolato : _____ In cortina: _____ A corte : _____ Monofamiliare: <u>X</u> Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>C</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Sculptoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

## CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>410</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>

## DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
410	C			*		*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Emilio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 691

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: _____ 2 Volume mc : _____ 668 Sup. coperta mq: _____ 124	Isolato : _____ In cortina: _____ X A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: _____ X Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: _____ A Interventi successivi: _____ X Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: _____ X Altro: _____  Condizione: _____ buono	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: _____ X Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: _____ buono	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : _____ X Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: _____ buono

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : _____ X	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : _____ X

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI


RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: _____ 411 Sezione : _____ Segusino	Originaria: _____ mista Attuale : _____ abitazione

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
411	C	1		*		*		*			Mantenere sottoportico ad arco finestre ad arco


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Enzo Callegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 692

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>817,5</u> Sup. coperta mq: <u>109</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____	Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>412</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione _____ Attuale : _____ abitazione _____

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
412	C	2	*			*					




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 693

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>95</u> Sup. coperta mq: <u>19</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamiliare: _____ Bifamiliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Sculptoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____	Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>413</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
413	R	2		*		*					

  
 COMUNE DI SEGUSINO  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Ennio Callegari*

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 694

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>510</u> Sup. coperta mq: <u>68</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>414</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione

DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
414	C			*		*					



 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Enzo Callegari

FOTO



Piante

Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 695

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>315</u> Sup. coperta mq: <u>51</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____	Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>415</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
415	C	2	*			*				*	Ripristinare finestre in facciata

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Luigi Callegari

Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 696

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>231</u> Sup. coperta mq: <u>42</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>418</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
418	C	2	*			*				*	Ripristinare finestre in facciata e mantenimento sottoportici ad arco

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Enrico Colagari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 697

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>341</u> Sup. coperta mq: <u>63</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>419</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione


### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
419	C			*		*					


IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ennio Callegaris



Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 698

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>337,5</u> Sup. coperta mq: <u>75</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>420</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
420	R			*		*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Gallo


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 699

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>288</u> Sup. coperta mq: <u>64</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>pesante</u>	Architettonico: _____ Sculptoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>421</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
421	R	2		*		*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Enzo Collegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 700

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>630</u> Sup. coperta mq: <u>90</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>422</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
422	C	2	*			*					

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. Ennio Callegari


FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 701

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>546</u> Sup. coperta mq: <u>84</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>423</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
423	C	1		*		*		*			Mantenere sottoportico ad arco

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. *Ennio Gallegari*

Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 702

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>848</u> Sup. coperta mq: <u>171</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____	Cattivo : _____ Mediocre: <u>X</u> Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>424</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ annesso agricolo _____ Attuale : _____ annesso agricolo _____


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
424	R	2		*		*					




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 703

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u>	Isolato : _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u>
Volume mc : <u>588</u>	In cortina: <u>X</u>	Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____
Sup. coperta mq: <u>112</u>	A corte : _____	Orto : _____
	Monofamigliare: _____	Scoperto: _____
	Bifamigliare: _____	Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u>	Architettonico: _____	L. 1089: _____
Interventi successivi: <u>X</u>	Scultoreo: _____	L. 1497: _____
Entità : _____ pesante	Pittorico: _____	L.R. 58 : _____


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>mediocre</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>mediocre</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____	Cattivo : _____
Mediocre: <u>X</u>	Mediocre: <u>X</u>
Buono : _____	Buono : _____

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>426</u>	Originaria: <u>abitazione</u>
Sezione : <u>Segusino</u>	Attuale : <u>abitazione e negozio</u>


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
426	C			*		*					


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Don. Ennio Callegari

Piante



Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 704

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u>	Isolato : _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u>
Volume mc : <u>522,5</u>	In cortina: _____	Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____
Sup. coperta mq: <u>95</u>	A corte : _____	Orto : _____
	Monofamigliare: <u>X</u>	Scoperto: _____
	Bifamigliare: _____	Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>E</u>	Architettonico: _____	L. 1089: _____
Interventi successivi: _____	Scultoreo: _____	L. 1497: _____
Entità : _____	Pittorico: _____	L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b> Legno: _____ Cotto: <u>X</u> Sasso: _____ Altro: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b> Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____ Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b> Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____ Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____	Cattivo : _____
Mediocre: _____	Mediocre: _____
Buono : <u>X</u>	Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>427</u>	Originaria: <u>abitazione</u>
Sezione : <u>Segusino</u>	Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
427	C			*		*					




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 705

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>130</u> Sup. coperta mq: <u>26</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>B</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : <u>modesta</u>	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>428</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>annesso agricolo</u> Attuale : <u>annesso agricolo</u>


### DESCRIZIONE

N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
428	R	2	*			*					


  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Ennio Callegari

Piante

Estratto mappale



FOTO



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 706

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>3</u> Volume mc : <u>817,5</u> Sup. coperta mq: <u>109</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: <u>X</u> Entità : _____ pesante	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: <u>X</u> Legno: _____ Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>buono</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: <u>X</u> Legno : _____ Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>buono</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>	Cattivo : _____ Mediocre: _____ Buono : <u>X</u>

### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>429</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: _____ abitazione Attuale : _____ abitazione

### DESCRIZIONE


N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
429	C			*		*					




FOTO



Piante



Estratto mappale



# Rilevamento del Patrimonio Edilizio

## Scheda tipo "B"

Provincia di Treviso - Comune di Segusino

scheda n.: 707

DATI METRICI	TIPOLOGIA	CONTESTO AMBIENTALE
Numero piani: <u>2</u> Volume mc : <u>540</u> Sup. coperta mq: <u>72</u>	Isolato : _____ In cortina: <u>X</u> A corte : _____ Monofamigliare: _____ Bifamigliare: _____	Parco : _____ Z.T.O. A1: <u>X</u> Giardino: _____ Z.T.O. A2: _____ Orto : _____ Scoperto: _____ Tessuto urbano: _____

INTERVENTI	PARTICOLARI DI RILIEVO	VINCOLO
Epoca imp. originario: <u>A</u> Interventi successivi: _____ Entità : _____	Architettonico: _____ Scultoreo: _____ Pittorico: _____	L. 1089: _____ L. 1497: _____ L.R. 58 : _____

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI		
<b>Strutture verticali</b>  Legno: _____ Cotto: _____ Sasso: <u>X</u> Altro: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Strutture orizzontali</b>  Latero cem.: _____ Legno: <u>X</u> Ferro: _____ C.A.: _____  Condizione: <u>cattivo</u>	<b>Struttura del tetto</b>  Laterocemento: _____ Legno : <u>X</u> Ferro : _____ Altro : _____  Condizione: <u>cattivo</u>

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE
Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____	Cattivo : <u>X</u> Mediocre: _____ Buono : _____


### CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI AMBIENTALI

RIFERIMENTO SCHEDA "A"	DESTINAZIONE D'USO
Nr. edificio: <u>430</u> Sezione : <u>Segusino</u>	Originaria: <u>abitazione</u> Attuale : <u>abitazione</u>


DESCRIZIONE											
N° UNITA'	DESTINAZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	ADEGUAMENTO ALTEZZA PIANI	ALTEZZA ORIGINARIA	NUOVO ALLINEAMENTO PLANIMETRICO	STESSO SEDIME	FACCIAE VINCOLATE	ELEMENTI ARCHITETTONICI	SUPERFETAZIONI	RIPRISTINO ELEMENTI	NOTE
430	C	1		*		*					Mantenere sottoportico ad arco. Superfici in pietra o raso sasso da mantenere


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Ennio Callegari

**Piante**



**Estratto mappale**



**FOTO**

