



COMUNE DI
GALZIGNANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

2019

**P.R.C.
P.I.**


**PIANO DEGLI INTERVENTI
VARIANTE N. 1**
(art. 17 L.R. 11/2004)

ELAB.

7

R ET

**REPERTORIO SCHEDE EDIFICI
TESTIMONIALI**



Sindaco:
Masin Riccardo

Responsabile area tecnica:
Franceschetti Maurizio

Progettista:
Costantini Mauro

Adottato:

Approvato:

luglio 2019

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

GRADO DI PROTEZIONE
 2 ristrutturazione edilizia di tipo A

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI

SCHEDA N° 17


DATA FOTO
aprile 2018



UBICAZIONE
via Roverello



DESCRIZIONE
 edificio rurale collinare, lungo strada isolato con pertinenza scoperta, sostanzialmente conservato



CONTESTO AMBIENTALE




DESTINAZIONE D'USO
residenza
AMMESSE: da ZTO

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A PAVI	PIETRA	MATTONE	METALLO	LEGNO	ROFESSO	TRAVI	ALTRA			BUCONE	MEDE	CATTIVE	RUBBIE
B MUR	PIETRA	MATTONE	METALLO	LEGNO	ROFESSO	TRAVI	ALTRA			BUCONE	MEDE	CATTIVE	RUBBIE
C CANTINO	PIETRA	MATTONE	METALLO	LEGNO	ROFESSO	TRAVI	ALTRA			BUCONE	MEDE	CATTIVE	RUBBIE
D TETTO	PIETRA	MATTONE	METALLO	LEGNO	ROFESSO	TRAVI	ALTRA			BUCONE	MEDE	CATTIVE	RUBBIE
E COPERTURA	PIETRA	MATTONE	METALLO	LEGNO	ROFESSO	TRAVI	ALTRA			BUCONE	MEDE	CATTIVE	RUBBIE
F INFILAZIONE	PIETRA	MATTONE	METALLO	LEGNO	ROFESSO	TRAVI	ALTRA			BUCONE	MEDE	CATTIVE	RUBBIE

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1971	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRANSFORM. INVOLUCRO	RESTRUTTUR. TRASFORMAZ.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	----------------------	-------------------------	----------	----------------




DATA FOTO
aprile 2018

UBICAZIONE

DESTINAZIONE D'USO
residenza
AMMESSE: da ZTO

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI

SCHEDA N° 20




DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMAZIONE INVOLUCRO	RESTRUTTURAZIONE TRASFORMAZIONE	AMPLIATO	NESSUNO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------------	----------	------------------


CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Mura	PIetra	Mattone	Misto	Legno	Intonaco	Tramezzatura	ALTRA	ALTRA		BIgone	MEdie	CATTIVE	RUDERE
B Copertura	A. C. CANNALE FIORICOLA	INTERNO	ALLABRITTOLO	ALTERNANZA	PISTILE	A. TRAVATA	ASSENTE			OMOGENEO	OMOGENEO		
C Tetto	A. C. CANNALE FIORICOLA	A. C. CANNALE FIORICOLA	A. F. ALBERE	A. F. CANTIERE	A. S. CANTIERE	A. S. CANTIERE	A. S. CANTIERE			M	SEMPLICE	DOPIA	TRIPLA
D Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		H	H				F	INCLINATA	PIENA	
E Isolamento	MOGLIOLI	DEPPO	A. S. CANTIERE	AFRANCO	CONCRETO	CONCRETO				INCLINATA	PIENA	SEMI-SPORSENTI	
F Piani	INDO	DEPPO	TEP	PULDIN TRE		G				INCLINATA	PIENA	SEMI-SPORSENTI	
Pluri										INCLINATA	PIENA	SEMI-SPORSENTI	



GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE Sant'Eusebio	DESTINAZIONE D'USO AMMESSE: da ZTO	SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI I. restauro e risanamento conservativo	GRADO DI PROTEZIONE SCHEDA N° 23
--------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------------



DESCRIZIONE
importante testimonianza storica, ex convento di Sant'Eusebio, emergenza architettonica del P.A. con il contesto collinare di pertinenza

ESTRATTO P.I.



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1971	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMI INVOLUCRO	RESTAURI TRANSFORMI	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	---------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO

CATASTO ATTUALE

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO


A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Materiali	PIETRA	MATTONE	MIELO	LEGNO	INTONACO	TRAVERTINO	ALTRA						
B	ESTERNO	INTERNO	ALAMBRATURA										
C	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA
D	COPPI	TEGOLE	ONDULATI										
E	BOGHI	BOGHI	BOGHI	BOGHI	BOGHI	BOGHI	BOGHI	BOGHI	BOGHI	BOGHI	BOGHI	BOGHI	BOGHI
F	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
H	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
I	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
J	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
K	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
L	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
M	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
N	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
O	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
P	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Q	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
R	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
S	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
T	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
U	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
V	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
W	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
X	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Y	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Z	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019


DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE Sant'Eusebio	DESTINAZIONE D'USO AMMESSE: da ZTO	SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI	GRADO DI PROTEZIONE I. restauro e risanamento conservativo	SCHEDA N° 24
--------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	--------------



DESCRIZIONE
pertinenze minori del complesso di Sant'Eusebio



DATAZIONE DELL'EDIFICIO				
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1971	Oltre il 1971
			CONSERV.	NUOVO EDIFICIO
			TRANSFORM INVOLUCRO	AMPLIATO
			RISTRUTTUR TRANSFORM	



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Muri	PIEDRA	MORTARO	MURTO	LEGNO	BOSSO/PIEDRA	TRAMEZZI/LAVORI	ALTRO		I	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B	ESTERNO	INTERNO	ALTERNANZA	ALTERNANZA	ALTERNANZA	ALTERNANZA	ASSESTE		L	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
C	A/CANTONATA	A/ALTERNANZA	A/ALTERNANZA	A/PANDELE	A/ALTERNANZA	A/ALTERNANZA	A/ALTERNANZA		M	FINESTRE	SIMPLECE	DOBBLA	TRIPLA
D	COPPI	TEGOLI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI			INCLINATA	PIANA	PIANA	PIANA
E	REGOLI	DOBBI	ALTERNANZA	ADVANCIO	ALTERNANZA	ALTERNANZA	ALTERNANZA			CONTRASO	PROFETO A TUA	CONTRASO	ALTRIO
F	TRU	DEI	TRU	PIU' DI TRU						ALTRIO			
G													
H													
I													

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

GRADO DI PROTEZIONE
 1. restauro e risanamento conservativo

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI


DESTINAZIONE D'USO AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
 via Meghelli - Regianzane

DATA FOTO
 aprile 2018



DESCRIZIONE
 torre colombara ben conservata e di particolare interesse testimoniale, inserita in contesto storico puntuale (ZTO A. 32)



PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3

CONTESTO AMBIENTALE

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIED. / MUR	MUR	MUR	LESNO	PIED. / MUR	PIED. / MUR	ALTR.			RUINE	MEDE	CATTIVE	RUINE
B	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.
C	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.
D	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.
E	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.
F	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.
G	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.	STR.

DATAZIONE DELL'EDIFICIO



Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRANSFORM. INVOLUCRO	ISTRUTTUR. TRASFORMAZ.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	----------------------	------------------------	----------	----------------

CATASTO ATTUALE

CATASTO STORICO

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI
 DESTINAZIONE D'USO: residenza rurale AMMESSE: da ZTO
 UBICAZIONE: Via Valli
 DATA FOTO: aprile 2018
 SCHEDA DI PROTEZIONE: 2. ristrutturazione parziale tipo A
 SCHEDA N° 29




DESCRIZIONE
 edificio rurale in cattivo stato di conservazione

CONTESTO AMBIENTALE

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------	----------	----------------



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A PIEDRA	PIEDRA	MATTONE	MURTI	LEGNO	INTONACO	TRAMEZZI CONCRETO	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI PARTICOLARI				
B Muro	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ALLICAZIONE	ESTERNO	ESTERNO	ASSISTENTE	ASSISTENTE	CONDIZIONI PARTICOLARI				
C Cambio	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ASSISTENTE	ASSISTENTE	CONDIZIONI PARTICOLARI				
D Tetto	TRADIZIONALE	CONDIZIONI PARTICOLARI											
E Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	CONDIZIONI PARTICOLARI				
F Impianto elettrico	SENZA	CONDIZIONI PARTICOLARI											
G Ingresso	SENZA	CONDIZIONI PARTICOLARI											
H Contiguità	SENZA	CONDIZIONI PARTICOLARI											
I Condizioni	CONDIZIONI PARTICOLARI												
L Muro	CONDIZIONI PARTICOLARI												
M Muro	CONDIZIONI PARTICOLARI												

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDE EDIFICI TESTIMONIALI

DESTINAZIONE D'USO
AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
Capoluogo - Via Matteotti

DATA FOTO
aprile 2018

GRADO DI PROTEZIONE
2. ristrutturazione parziale
tipo A

SCHEDA N° 31



PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3



FOTO GENERALE (foto scheda PRG)

DESCRIZIONE
edificio minore a linea della corte, attualmente in ristrutturazione



CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRANSFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	----------------------	-----------------------	----------	----------------

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Pietra	Mattoni	Merti	Legno	Intonaco	Muro a vista	ALTR0						
B	Interno	Interno	Relazioni Russo-Lato	Relazioni Russo-Lato	Finestre	Alloggiata	Assente		L	Omogeneo	Non omogeneo		
C	Traspirabile	Impermeabile	A Faldi	A Faldine	A Faldine Cattane	A Faldine Cattane	Alte spallate	Plano	Contorno	M	Finestre Finite	Doppia	Tripla
D	Coppi	Tegole	Ondulati		H	Sopravv.	Alloggiata Sola						
E	Borghesi	Doppo	A Sghera	Avanzato	Con Alloggiati	Con Ritardi	Alloggiata Sola						
F	Imo	OK	TR	Plu di TR		G	Alloggiata Sola						
Piani						Ingresso							

CATASTO ATTUALE



CATASTO STORICO



GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

GRADO DI PROTEZIONE
I. restauro e risanamento conservativo

DESTINAZIONE D'USO
residenza
AMMESSE: da ZTO/ residenza

UBICAZIONE
Capoluogo – Via Cengolina


DATA FOTO
aprile 2018



PARTICOLARE 3




DESCRIZIONE
Villa Olivato, Complesso seicentesco con villa padronale e annessi, vincolo decretato, contesto figurativo e pertinenza scoperta da tutelare



CONTESTO AMBIENTALE


DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	ISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------------------	----------	----------------



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Muri	TRINCA	MASTRO	MISTO	LEGNO	PIEDRA	TRACCIATI CARRE	ALTRA	PIEDRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B	ESTERNO	INTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ASSENTE	ASSENTE	NETTO	OMODIENNO	NSI/OMODIENNO		
C	ALCANTARA IMPERMEABILE												
D	COPPI	TEGOLATE	ONDULATI										
E	INDIATO	COPPI											
F	INDIATO												
Pluri	INDIATO												



PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3

UBICAZIONE
Porto

DESTINAZIONE D'USO
residenza rurale
AMMESSE: da ZTO

DESCRIZIONE
complesso residenziale rustico con granato e sottotetto,
in cattivo stato di conservazione

CONTESTO AMBIENTALE

STRUTTURA
Muri

TETTO

COBERTURA

PIANTA

INTESSO

CONDIZIONI


ALTRI

CONDIZIONI

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMAZIONE INVOLUCRO	REISTRUTTURAZIONE TESTAMURALE	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	--------------------------	-------------------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO




CATASTO ATTUALE




		CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Muri	PIERA	MATTONE	SMO	TERZO	PORTONDO	TRAMETTI / CANALE	ALTRI	ALTRI	ALTRI	ALTRI	ALTRI	ALTRI	ALTRI
B	Camino	ALCANTARA TRADIZIONALE	INTUO	ALCANTARA TRADIZIONALE										
C	Tetto	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA TRADIZIONALE	
D	Copertura	COMP	TEGOL	ONDULATI										
E	Infornata	INFORNATA	INFORNATA	INFORNATA	INFORNATA	INFORNATA	INFORNATA	INFORNATA	INFORNATA	INFORNATA	INFORNATA	INFORNATA	INFORNATA	
F	Piani	PIA	PIA	PIA	PIA	PIA	PIA	PIA	PIA	PIA	PIA	PIA	PIA	

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE Capitelli	DESTINAZIONE D'USO residenza rurale AMMESSE: da ZTO	SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI	GRADO DI PROTEZIONE 2. ristrutturazione parziale tipo A	SCHEDA N° 36
--------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	---	--------------

PARTICOLARE 1	PARTICOLARE 2	PARTICOLARE 3	DESCRIZIONE edificio minore storicizzato che conserva alcuni valori tipologici	CONTESTO AMBIENTALE
				

DATAZIONE DELL'EDIFICIO		CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO																					
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRANSFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRANSFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO													
CATASTO STORICO		CATASTO ATTUALE																					
																							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Fibra	Mattone	Misto	Legno	Formido	Miscelato	Alcova	Alcova	Alcova	Alcova	Alcova	Alcova	Alcova	Alcova	Alcova	Alcova	Alcova	Alcova	Alcova	Alcova	Alcova	Alcova	Alcova	Alcova
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI
 GRADO DI PROTEZIONE
 2. ristrutturazione parziale
 tipo A

DESTINAZIONE D'USO
 residenza
 AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
 Via Cengolina


DATA FOTO
 aprile 2018



PARTICOLARE 3




DESCRIZIONE
 complesso profondamente trasformato che mantiene pochi elementi tipologici caratterizzanti



CONTESTO AMBIENTALE

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800 Al 1900	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	ISTRUTTUR. FRAZIONAB.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------	----------	----------------



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Marf	PIERA	MATTONE	MISTO	LEGNO	PERMANENTE	INTEGRO CONCRETO	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B	ESTERNO	ESTERNO	ALGARANZON	ALGARANZON	ESTERNO	A SABBIA	ASSENTE	ASSENTE	L	OMAGGIO	OMAGGIO	OMAGGIO	
C	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	M	SIMPLE	TRIPLA	
D	COPPI	TEGOLI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	
E	BRUCIATO	OPPI	OPPI	OPPI	OPPI	OPPI	OPPI	OPPI	OPPI	OPPI	OPPI	OPPI	
F	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	
G													

UBICAZIONE
 Via Roccolo

DESTINAZIONE D'USO
 residenza rurale
 AMMESSE: da ZTO



SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI

DATA FOTO
 aprile 2018

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3




DESCRIZIONE
 complesso rurale minore isolato, in abbandono

CONTESTO AMBIENTALE

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMA INVOLUCRO	RISTRUTTURAZIONE	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	------------------	----------	----------------





CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	TEPRA	MATTONI	MURTI	LESINI	POTENZI	TRONCHI	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BLUONE	MEDE	CATTIVE	REDERE
B	ESTERNO	ESTERNO	ALLACCIATO	ALLACCIATO	ESTERNO	ESTERNO	ASSENTE	ASSENTE	L	OMAGGIATO	NON OMAGGIATO		
C	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA LOMBARDELLA	A TEGOLE	A CEMENTINE	ALCANTARA CAPANNA	ALCANTARA	FACILE MANUTEN.	RUOLO	CONTINUA	M	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		COMPIONE	BARONATA	A COTTI DI TEGOLA	ALCANTARA	ALCANTARA	INCLINATA	ROVINA	SEMIALCANTARA	COPPI SORGENTI
E	SEGGIO	COPPI	ACQUILA	AVANZATO	COPPI ARABICATI	CONVOLUTE	BARCO SPACIATO	BARCO ANTICO	CONVULSO ASSIEMATO	INTEGRO A TEGOLA	INTEGRO A TEGOLA	CON TEGOLA	ALTRA
F	TRU	TRU	TRU	PIU' DI TRE		G	POSIZIONE IN UNO DEI TRE STATI	POSIZIONE IN UNO DEI TRE STATI	POSIZIONE IN UNO DEI TRE STATI	ALTRA			
Plani						Ingresso							

DESTINAZIONE D'USO
 interesse comune
 AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
 Via Sottovenda

DATA FOTO
 aprile 2018



CONTESTO AMBIENTALE


DESCRIZIONE
 "Casa Marina" sede di attività culturali e didattico -
 naturalistiche dell'Ente Parco Colli Euganei

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMA INVOLUCRO	TRASFORMA TRANSFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------------------	----------	----------------

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Plano	PISTO	ALTERNI	REGIO	LEGGI	STRUTTURALE	TRAZZO COSTR.	VERRO			I	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B	ESTERNO	INTERNO	ALTERNI	ALTERNI	ALTERNI	ALTERNI	ASSENTE		L	CONDIZIONI	CONDIZIONI		
C	ALTERNI	ALTERNI	ALTERNI	ALTERNI	ALTERNI	ALTERNI	ALTERNI	ALTERNI	M	CONDIZIONI	CONDIZIONI		
D	COPPI	TEGOLE	ONDELLATI		H						SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLO
E	BOGHE	BOGHE	BOGHE	BOGHE	BOGHE	BOGHE	BOGHE	BOGHE					
F	BOGHE	BOGHE	BOGHE	BOGHE	BOGHE	BOGHE	BOGHE	BOGHE					
G													
H													
I													
J													
K													
L													
M													
N													
O													
P													
Q													
R													
S													
T													
U													
V													
W													
X													
Y													
Z													



GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019


GRADO DI PROTEZIONE
 2. ristrutturazione parziale
 tipo A

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI
 SCHEDA N° 44


DESTINAZIONE D'USO
 residenza rurale
 AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
 Via Roccolo

DATA FOTO
 aprile 2018



DESCRIZIONE
 complesso rurale minore di collina, sostanzialmente conservato




DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRANSFORM. INVOLUCRO	RESTRUTTUR. TRASFORMAL.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	----------------------	-------------------------	----------	----------------

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Materiali	PIEDRA	INTONACO	MUR	LEGNO	INQUADRI	FRANGI VENTO	ALTRO	PIEDRA	CON TRAVELLI	CONDIZIONI	MUR	CATTIVE	RUDERE
B	ESTERNO	INTERNO	ALTERNATIVO	ALTERNATIVO	PIEDRA	A TORRETTA	ASSINTE	PIEDRA	CON TRAVELLI	CONDIZIONI	NON OMogeneo		
C	ALTERNATIVO	ALTERNATIVO	A FALDE	A FALDE	A FALDE	A FALDE	A FALDE	PIEDRA	CON TRAVELLI	M	SEMPLICE	DOPIA	TRIPLA
D	COPPI	TEGOLE	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
E	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
F	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
G	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI





GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

GRADO DI PROTEZIONE
 2. ristrutturazione parziale
 tipo A

DESTINAZIONE D'USO
 residenza rurale
 AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
 Via Roccolo

DATA FOTO
 aprile 2018



PARTICOLARE 1
 PARTICOLARE 2
 PARTICOLARE 3

CONTESTO AMBIENTALE

DESCRIZIONE
 complesso rurale minore di collina, sostanzialmente conservato

ESTRATTO P.I.



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIetra	MULTIPI	MUR	LEGNO	ROTONDO	TRAMIZZI CAVI	ALTR		I Condizioni	BUCONE	MEDE	CATTIVE	RUDE
B	INT	INT	ALUMINUM BASSI SCLATI	ALUMINUM PROF	PIRELLI	ALUMINUM	ASSINTE		L Nucleo rurale	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
C	ALCANTARA TRAVERTINA	ALCANTARA IMPERMEABILI	A-TILE	A-COMPLESSO	CORNA CANTINA	ALUMINUM	ALUMINUM	ALUMINUM	CONTRAPP	M Finiture	SIMPLE	DOPIA	TRIPLA
D	CORPI	TUOLE	ONDULATI		H Cornicione	SOMMATA	ALUMINUM	ALUMINUM	ALUMINUM	ALUMINUM	ALUMINUM	ALUMINUM	ALUMINUM
E	ROCCO	DOPI	ALUMINUM	ALUMINUM	CORNA	CORNER	ALUMINUM	ALUMINUM	CONTRAPP	CONTRAPP	ALUMINUM	ALUMINUM	ALUMINUM
F	INDO	DOPI	INDO	PUL DI TRE		G Ingresso			ALUMINUM	ALUMINUM	ALUMINUM	ALUMINUM	ALUMINUM

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRANSFORM INVOLUCRO	RESTRUTTUR. TRANSFORM.	AMPLIATO	NLOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	------------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO

CATASTO ATTUALE


GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI
GRADO DI PROTEZIONE
2. ristrutturazione parziale
tipo A

UBICAZIONE
Via Roccolo

DESTINAZIONE D'USO
residenza rurale
AMMESSE: da ZITO

DATA FOTO
aprile 2018



DESCRIZIONE
edificio minore rurale di collina, recuperato in modo sostanzialmente conforme

ESTRATTO P.I.



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A PAVI	PIRELLA	MASTRO	MASTRO	LEGGIO	ROVATOLO	FRANCOLO	ALTRA			BUONE	MEDE	CATTIVE	ROBURE
B MUR	PIRELLA	MASTRO	MASTRO	LEGGIO	ROVATOLO	FRANCOLO	ALTRA			BUONE	MEDE	CATTIVE	ROBURE
C CAMBIO	PIRELLA	MASTRO	MASTRO	LEGGIO	ROVATOLO	FRANCOLO	ALTRA			BUONE	MEDE	CATTIVE	ROBURE
D TITO	PIRELLA	MASTRO	MASTRO	LEGGIO	ROVATOLO	FRANCOLO	ALTRA			BUONE	MEDE	CATTIVE	ROBURE
E COPERTURA	PIRELLA	MASTRO	MASTRO	LEGGIO	ROVATOLO	FRANCOLO	ALTRA			BUONE	MEDE	CATTIVE	ROBURE
F PAVI	PIRELLA	MASTRO	MASTRO	LEGGIO	ROVATOLO	FRANCOLO	ALTRA			BUONE	MEDE	CATTIVE	ROBURE
G INGRESSO	PIRELLA	MASTRO	MASTRO	LEGGIO	ROVATOLO	FRANCOLO	ALTRA			BUONE	MEDE	CATTIVE	ROBURE

UBICAZIONE
 Via Raccola

DESTINAZIONE D'USO
 residenza rurale
 AMMESSE: da ZTO



DESCRIZIONE
 Interessante edificio con copertura in parte a padiglione e ingresso ad arco

ESTRATTO P.I.

CONTESTO AMBIENTALE

SCHEDE CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIetra	MATTONE	MISTO	LEGNO	PIEDRA	TRONCHI CANTINE	ALTRA						
B	STUCCO RINNOVATO RINNOVATO	STUCCO CON CANTINALE	GLASSATO RINNOVATO	ALLEGRIANO RINNOVATO	PIEDRE	STUCCO CANTINE	ASSENTE						
C	STUCCO RINNOVATO RINNOVATO	STUCCO CON CANTINALE	A FALDE	A FALDE	ALLEGRIANO RINNOVATO	STUCCO CANTINE	ASSENTE						
D	COPPI	TEGOLI	ONDULATI										
E	INDIATO	INDIATO	ACQUILA	ATTACATO	COPPI RINNOVATO	CONVOLUTE	BANDI RINNOVATO	BARBI RINNOVATO	CON CARICO RINNOVATO	PORTICO A RINNOVATO	PIANA	TRIPLA	ALTRA
F	INDIATO	INDIATO	INDIATO	PIU' DI TRE									
G													

UBICAZIONE
Via Raccola

DESTINAZIONE D'USO
residenza rurale
AMMESSE: da ZTO


DESCRIZIONE
edificio minore addossato tipo logicamente storicizzato

CONTESTO AMBIENTALE

CONTESTO AMBIENTALE

DESCRIZIONE
edificio minore addossato tipo logicamente storicizzato

ESTRATTO P.I.

DATA FOTO
aprile 2018

FOTO GENERALE



PARTICOLARE 1


PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORMI.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	------------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mura	PIetra	MATTONE	MISTO	LENO	PISSOLO	BOZZAZZO VINOLO	ALTRA						
B	ESTERNO	ESTERNO	ALGAMBIATO	ALGAMBIATO	PISTOLE	A TORRETTA	ASSENTE						
C	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE
D	COPPI	TEGOLI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
E	ESSELLO	ESSELLO	ESSELLO	ESSELLO	ESSELLO	ESSELLO	ESSELLO	ESSELLO	ESSELLO	ESSELLO	ESSELLO	ESSELLO	ESSELLO
F	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Piani	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800


GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE Via Momoli	DESTINAZIONE D'USO residenza rurale AMMESSE: da ZTO	SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI	GRADO DI PROTEZIONE 2. ristrutturazione parziale tipo A	SCHEDA N° 54
--------------------------	--------------------------	---	-----------------------------	---	--------------

PARTICOLARE 1	
PARTICOLARE 2	
PARTICOLARE 3	

DESCRIZIONE
edificio minore interno della corte

ESTRATTO P.I.



CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMA INVOLUCRO	RESTRUTTURAZIONE	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A PAVI	PIETRA	MATTONE	MISTO	ESISTE	RETIKOLATO	TRONCO	ALTRA			BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B Muri	ESTERNO	INTERNO	ALTERNANZA ESTERNO/INTERNO	MURATURA MASSE	MURATURA MASSE	A TRAVERTI	ASSENTE			OPPOSTO	NON OPPOSTO		
C Camino	ALCANTARA (PASTICCATA)	ALCANTARA (LINFONATA)	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	M	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D Tetto	COPPI	TIGOLE	ONDELLATI		H	ALCANTARA	ASSENTE			FRANCO	DELLATA	DELLATA	DELLATA
E Copertura	COPPI	TIGOLE	ONDELLATI		H	ALCANTARA	ASSENTE			FRANCO	DELLATA	DELLATA	DELLATA
F Piani	UNO	DEI	TRE	PIU' DI TRE		INGRESSO				ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA


GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI
 SCHEDA N° 57
 2. ristrutturazione parziale
 tipo A

DESTINAZIONE D'USO
 residenza rurale
 AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
 Via Momoli

DATA FOTO
 aprile 2018



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. FRASIONE	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------------------	----------	----------------



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Materiali	PIETRA	MATTONE	MISTO	LEGNO	INTONACO	INTONACO	ALTRA						
Struttura													
Tetto	COPPI	TIGOLE	ONDULATI	ALTRA									
Copertura	SECCO	UMIDO	ALTRA										
Spazio	LIBERO	ALTRA											
Plani	ALTRA												


GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

GRADO DI PROTEZIONE
I. restauro e risanamento conservativo


DESTINAZIONE D'USO
residenza
AMMESSE: da ZTO/ residenza

UBICAZIONE
Via Pianzo

DATA FOTO
aprile 2018



DESCRIZIONE
cinquecentesca villa Benacchio, con vincolo decretato, contesto figurativo e pertinenza scoperta da tutelare



CONTESTO AMBIENTALE

DATAZIONE DELL'EDIFICIO



Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRANSFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRANSFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	----------------------	------------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO

CATASTO ATTUALE

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Muri	PETRA	MULTIPLI	MISTO	LEGNO	PIEDROSO	FRONZOSO/LEGNO	ALTRO		I Condizioni	BUONE	MEDE	CATTIVE	RODDE
B Camino	ESTERNO	ESTERNO	CLAMAVANTO/ESTERNO/ESTERNO	ALLIGAZIONE/ESTERNO/ESTERNO	PIRELLA	A/STRETTA	ASSENTE		L Nucleo misto	OMOLOGO	NON OMOLOGO		
C Tetto	A/COPERTURA/INDIPENDENTE	A/TERRENO/INDIPENDENTE	A/FALDE	A/PANGOLINI	COPERTURA/CONTINUA	A/UNA/ALTRA			CON TRONCHI	M Finestre (alte)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		H Cornicione	SHIMANTA			ASBESTO	INCLINATA	PIANA	INCLINATA	
E Impedimento	SENZA	DOFFO	A/SCHEDE	DEFINIZIONE	CORRETTORI/ARMATORI	OTTO/TEGATE			BARCO/ANTICO	CON BARCO/ARMATO	PORTICO A/TERRA	CON TUBO	ALTRO
F Piani	IPSO	DEE	TEE	PIU' DI TEE					SCALA/ESTERNA	ALTRIO			
G Ingresso									INCLINATO/ALTRIO/TERRA/ESTERNO				



UBICAZIONE
Via Momoli

DESTINAZIONE D'USO
residenza rurale
AMMESSE: da ZTO


SCHEDE EDIFICI TESTIMONIALI

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRANSFORM INVOLUCRO	RESTRUTTUR. TRASFORMA	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------	----------	----------------


CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Forma	PIEDRA	MATTONE	MISTO	LESINO	INFIORATO	INFIORATO	ALTRA						
Materiali	PIEDRA	MATTONE	MISTO	LESINO	INFIORATO	INFIORATO	ALTRA						
Struttura	PIEDRA	MATTONE	MISTO	LESINO	INFIORATO	INFIORATO	ALTRA						
Tetto	COPPI	TEGOLE	ONDULATI	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA
Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA
Tipologia	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP
Parti	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP	INDIP




GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE Via Siesa	DESTINAZIONE D'USO residenza rurale AMMESSE: da ZTO	SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI 2. ristrutturazione parziale tipo A	SCHEDA N° 68
--------------------------	-------------------------	---	---	--------------



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMAZIONE INVOLUCRO	RISTRUTTURAZIONE	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	--------------------------	------------------	----------	----------------



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Mura	PIetra	MATTONE	MISTO	LEGNO	PIRELLICO	TRAMEZZI CANALI	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B Muro	ESTERNO	INTERNO	ALTERNANZA ESTERNO/INTERNO	ALTERNANZA TRAMEZZI	ALTERNANZA TRAMEZZI	ALTERNANZA TRAMEZZI	ALTERNANZA TRAMEZZI	ALTERNANZA TRAMEZZI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	NON OMogeneo		
C Camino	A COPERTURA TRADIZIONALE	A COPERTURA LUNGTENDENTE	A FALDE	A TRAMEZZI	ALTERNANZA COPERTURA	A TRAMEZZI	A FALDE	A FALDE	CONDIZIONI	M	SEMPLICE	DOPIA	TRIPLA
D Tetto									CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
E Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI						CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
F Spallata	PIRELLI	DOPIA	A TRAMA	ALTERNANZA	ALTERNANZA	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
G Ingresso	DOPIA	DOPIA	DOPIA	DOPIA	DOPIA	DOPIA	DOPIA	DOPIA	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
H Cortina									CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
I Cortina									CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
L Nettezza									CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI

DATA FOTO
aprile 2018

UBICAZIONE
Pavagione

DESTINAZIONE D'USO
residenza rurale
AMMESSE: da ZTO

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI


GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019
 SCHEDA N° 71



FOTO GENERALE



DESCRIZIONE
elemento edilizio tipico evuganeo, in parte degradato, ma di importante valore testimoniale



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RESTRUTTUR. TESTIMONIALE	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	--------------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Muri	PIEDRA	MATTONE	PIEDRA										
B Cantino	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA
C Teto	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA
D Copertura	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA
E Tipologia	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA
F Param.	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

GRADO DI PROTEZIONE
I. restauro e risanamento conservativo

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI

DESTINAZIONE D'USO
residenza rurale
AMMESSE: da ZTO



UBICAZIONE
Via Della Chiesa

CONTESTO AMBIENTALE

DESCRIZIONE
pertinenza residenziale delle chiese vecchia di Galzignano



ESTRATTO P.I.



Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	TRASFORM. TRASLORALE	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIEDRA	MATTONE	MISTO	LENO	INTONACO	FRONZO	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUBBE
B	INTERNO	INTERNO	ALAMANTO BORDO SILENTE	ALAMANTO BORDO SILENTE	ALAMANTO BORDO SILENTE	ALAMANTO BORDO SILENTE	ALTRA	ASSENTE	L	CONDIZIONI	NON COMPLETO		
C	CALCIATA TRADIZIONALE	CALCIATA TRADIZIONALE	CALCIATA TRADIZIONALE	CALCIATA TRADIZIONALE	CALCIATA TRADIZIONALE	CALCIATA TRADIZIONALE	CALCIATA TRADIZIONALE	CALCIATA TRADIZIONALE	M	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
D	COPPI	TEGOLE	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
E	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
F	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
G	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
H	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
I	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
J	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
K	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
L	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
M	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
N	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
O	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
P	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
Q	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
R	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
S	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
T	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
U	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
V	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
W	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
X	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
Y	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
Z	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	INDIATO	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI
GRADO DI PROTEZIONE
I. restauro e risanamento conservativo

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI
DESTINAZIONE D'USO
residenza rurale
AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
Via della Chiesa

DATA FOTO
aprile 2018



PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2





PARTICOLARE 3



FOTO GENERALE

DESCRIZIONE
Chiesa vecchia di Galzignano – Chiesa di Santa maria Assunta
Edificio con vincolo indiretto ai sensi D.Lgs 42/04 e art. 4 c. 4 L. 106/2011



CONTESTO AMBIENTALE

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIEDRA	MATTIRO	MURTI	LEGNO	PROFANATO	TRONCINO COTTO	ALTRIO		I	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B	INTERNO	INTERNO	ALCANTARA BASSO COTTO	ALCANTARA TRAVERTINI	PIEDRA	ALCANTARA	ASSENTE		L	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
C	ALCANTARA TRAVERTINI	ALCANTARA TRAVERTINI	ALCANTARA BASSO COTTO	ALCANTARA TRAVERTINI	ALCANTARA TRAVERTINI	ALCANTARA TRAVERTINI	ALCANTARA TRAVERTINI		M	FRUSTE (FINE)	FRUSTE (FINE)		
D	COPPI	TIGOLE	ONDULATI		H	CONCRETO							
E	BRONZO	PIEDRA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA							
F	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA							
G	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA							
H	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA							
I	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA							
J	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA							
K	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA							
L	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA							
M	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA	PIEDRA							

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRANSFORM INVOLUCRO	RESTRUTTUR. TRASFORMA.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO

CATASTO STORICO

CATASTO ATTUALE

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI.
 GRADO DI PROTEZIONE
2 ristrutturazione edilizia
 tipo A

DESTINAZIONE D'USO
 residenza
 AMMESSE: da ZTO


UBICAZIONE
 GROTAROLE

DATA FOTO
 aprile 2018

SCHEDA N° 81



DESCRIZIONE
 edificio tipicizzato della prima metà del XX sec.
 conservato



CONTESTO AMBIENTALE




DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1971	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMA (INGLORO)	RESTRUTTURAZIONE	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO


CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A PAVI	PIETRA	MATTONE	MISTO	LEGNO	POSSIBILI	TRAVI IN LEGNO	ALTRIO						
B MUR	PIETRA	INTONACO	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALTRIO						
C CANTINO	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALTRIO						
D TETTO	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALTRIO						
E COPERTURA	COPPI	TEGOLE	ONDULATI										
F IPOTESI	IPOTESI	IPOTESI	IPOTESI	IPOTESI	IPOTESI	IPOTESI	IPOTESI	IPOTESI	IPOTESI	IPOTESI	IPOTESI	IPOTESI	IPOTESI
G INGRESSO													
H ALTRIO													
I ALTRIO													
L ALTRIO													
M ALTRIO													
N ALTRIO													
O ALTRIO													
P ALTRIO													

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019


UBICAZIONE
Via Regazzoni

DESTINAZIONE D'USO
residenza rurale
AMMESSE: da ZTO

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI


GRADO DI PROTEZIONE
2. ristrutturazione parziale
tipo A

SCHEDA N° 82



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRANSFORM INVOLUCRO	RESTITUTR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------------------	----------	----------------



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIENA	MISTO	MEZZO	LIBERO	PROFONDO	TRABOCCHI CONVEXI	ALTRO	ALTRO	I	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B	ESTERNO	INTERNO	SEMISTRUTTURATO	ALLEGATO	PERICOLO	A TRIBETTA	ASSENTE	ASSENTE	L	OGGIENI	NON OGGIENI		
C	LA COPERTURA	LA COPERTURA	A FALDE	A FALDE	A FALDE	A FALDE	A FALDE	A FALDE	CON TRONCHI	M	SEMPLICE	DOPIA	TRIPLA
D	COPPI	TEGOLE	ONDRULATI			H			ALTERNI	INCENDIA	PIANA	ALTRA	COPPI
E	INGOLA	DOPIA	ACQUILA	ATTANGLIO	COPPI	CONTRASTI	BARCO	BARCO	CON BORDO	PERICOLO	PERICOLO	CON TORRI	ALTRO
F	PIENA	MEZZA	MEZZA	PIENA	PIENA	PIENA	PIENA	PIENA	PIENA	PIENA	PIENA	PIENA	PIENA
G						Imprese				ALTRO			

UBICAZIONE
 Via Regazzoni

DESTINAZIONE D'USO
 residenza rurale
 AMMESSE: da ZTO

DATA FOTO
 aprile 2018



PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2




PARTICOLARE 3



FOTO GENERALE

DESCRIZIONE
 edificio rurale in linea che mantiene caratteri e tipologia originari



CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMA INVOLUCRO	RESTRUTTURAZIONE TRASFORMAZIONE	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	---------------------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO

CATASTO ATTUALE

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Muro	PEDRA	MATTONE	MISTO	LEGNO	PISTONATO	TRUSSATO CASSA	ALTRO						
B Muro	ESTERNO	INTERNO	ALMAGRAMA BLOCCO LOTO	ALMAGRAMA BLOCCO PROF.	PERILE	A TORRETTA	ASSENTE						
C Tetto	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA DOPPIA/TERNA	4 TAVOLE	4 FUGHE/5	ALCANTARA COPPIA	ALCANTARA	FALDE SCALATE	PUNTI	CONTINUI	M	NON OMogeneo		
D Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		H	SOMMATA	ASSENTE			Frangite (ante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
E Isolamento	SHIELD	DOPO	SCHEMMA	ATTACCATO	GRUPPI ADDIETRI	CONTIGUATI	SARCO STACCATO	SARCO AVANZO	CONTRACCIO	INCALZATA	PIANA	SOLAI SPORGENTI	
F Isolamento	UNA	DEI	TR	PIU' DI TRE		G	TRUSSATI/ALCANTARA	SCALZATI/ALCANTARA	INCALZATI/ALCANTARA	ALCANTARA	PERIFERIA TRISA	CON TORRE	
Prati						Impresso							

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019



UBICAZIONE
Via Madonnetta

DESTINAZIONE D'USO
residenza rurale
AMMESSE: da ZTO

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI


GRADO DI PROTEZIONE
2. ristrutturazione parziale
tipo A

SCHEDA N° 84



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRANSFORM INVOLUCRO	RESTRUTTUR. TRASFORMAZ.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	-------------------------	----------	----------------



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Muri	PIEDRA	MATTONE	MISTO	LEGNO	PROVANO	TRAVERTI COTONE	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDEE
B	ESTERNO	INTERNO	ALTERNANZA INTERNO-ESTERNO	ALTERNANZA INTERNO-ESTERNO	PIEDRA	ALTERNANZA COTONE-ALTRA	ASSENTE	PIEDRA MATTONE	CONDIZIONI MURALE	OMOGENEI	NON OMOGENEI		
C	ESTERNO TRADIZIONALE	INTERNO IMPERMEABILE	ALTERNANZA ESTERNO-INTERNO	ALTERNANZA ESTERNO-INTERNO	ALTERNANZA COTONE-ALTRA	ALTERNANZA COTONE-ALTRA	ASSENTE	PIEDRA MATTONE	CONDIZIONI MURALE	M	SEMPlice	DOPPIA	TRIPLA
D	COPPI	TEGOLI	ONDULATI		H	CONDIZIONE		ALTERNANZA COTONE-ALTRA	CONDIZIONI	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
E	SPESIO	DOPPI	A SCHEDE	SPESIO	CONDIZIONE	CONDIZIONE		CONDIZIONE	CONDIZIONI	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
F	USO	USO	TRE	PIU' DI TRE		G		CONDIZIONE	CONDIZIONI	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
G						Ingresso		CONDIZIONE	CONDIZIONI	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
H								CONDIZIONE	CONDIZIONI	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

GRADO DI PROTEZIONE
2. ristrutturazione parziale
tipo A

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI
SCHEDA N° 85

UBICAZIONE
Via Madonnetta

DESTINAZIONE D'USO
residenza rurale
AMMESSE: da ZTO

DATA FOTO
aprile 2018

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3



FOTO GENERALE



DESCRIZIONE
edificio isolato minore che conserva i caratteri tipologici dell'edilizia euganea

ESTRATTO P.I.



CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------	----------	----------------

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A PAVI	PIEDRA	MATTONE	MISTO	LEGNO	PISTONATO	FRANZOSI CANTINE	ALTRO			BILIONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B MUR	ESTERNO	INTERNO	AL CARAVANZIN BASSO SULLA PARETE	AL CARAVANZIN BASSO SULLA PARETE	PERSELE	A TORRETTA	ASSENTE			OMOGENEO	NON OMOGENEO		
C CAMMO	AL CARAVANZIN BASSO SULLA PARETE	AL CARAVANZIN BASSO SULLA PARETE	A PALER	A PALER	A PALER	A SINAI ALBA				M	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D TETO	AL CARAVANZIN BASSO SULLA PARETE	AL CARAVANZIN BASSO SULLA PARETE	A PALER	A PALER	A PALER	A SINAI ALBA				Finestre (ante)			
E COPERTURA	COPPI	TICOLE	ONDULATI		H	SORBITTA				Finestre			
F TIPOLOGIA	BILOGIO	COPPI	A STERZA	AVANZATO	COPPI ASSORTITI	COPPI ASSORTITI				CON CARICO ASSORTITI			
G INGRESSO	BILOGIO	COPPI	A STERZA	AVANZATO	COPPI ASSORTITI	COPPI ASSORTITI				CON CARICO ASSORTITI			
H PAVI	BILOGIO	COPPI	A STERZA	AVANZATO	COPPI ASSORTITI	COPPI ASSORTITI				CON CARICO ASSORTITI			

CATASTO ATTUALE




CATASTO STORICO



GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE Via Madonnenetta	DESTINAZIONE D'USO residenza rurale AMMESSE: da ZTO	SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI	GRADO DI PROTEZIONE 2. ristrutturazione parziale tipo A	SCHEDA N° 86
--------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------	---	--------------

PARTICOLARE 1	FOTO GENERALE fotografia non disponibile	DESCRIZIONE si conferma quanto riportato nella scheda di PRG previgente	CONTESTO AMBIENTALE
---------------	---	---	---------------------



PARTICOLARE 2			
PARTICOLARE 3			

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASVERSAL	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	------------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO	CATASTO ATTUALE

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Muri	PETRA	MATTONE	MITO	LENO	PISTONATO	TRACCIATO	ALTRIO						
B Camino	ESTERNO	ESTERNO	ALAMAZZON	ALAMAZZON	ALAMAZZON	ALAMAZZON	ASSENTE						
C Teto	CALCIANA	CALCIANA	ALFIERE	A PANDURINI	CALCIANA	ALFIERE	ALFIERE	PANO	CONDIZIONI	M			
D Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		H	ONDULATI	ALFIERE	ALFIERE	ALFIERE	ALFIERE	ALFIERE	ALFIERE	ALFIERE
E Involucro	SPINGIO	DOPIA	A SERRA	APPUNCIATO	CALCIANA	APPUNCIATO	ALFIERE	ALFIERE	ALFIERE	ALFIERE	ALFIERE	ALFIERE	ALFIERE
F Piani	UNO	DEI	TRE	PIU' DI TRE									

DATA FOTO
aprile 2018

UBICAZIONE
Via Regazzoni

DESTINAZIONE D'USO
residenza rurale
AMMESSE: da ZTO

FOTO GENERALE





CONTESTO AMBIENTALE



DESCRIZIONE
residenza rurale minore in linea tipicizzata

ESTRATTO P.I.







DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Pietra	Mattone	Misto	Legno	Proprio	Travertino	Altro			Buone	Medie	Cattive	Rodere
B	Interno	Interno	Aluminaio	Alluminio	Plastica	Aluminaio	Assente			Omogeneo	Non omogeneo		
C	Trasparente	Trasparente	A Faccia	A Facciate	A Facciate	A Facciate	A Facciate	Piano	Con tralicci	M	Finestre	Doppia	Tripla
D	Coppi	Tegole	Ondulati		H	Composito		A Soggetti	A Soggetti	Indicava	Piano	Coppi	Coppi
E	Spazio	Doppio	Accurata	Refinito	Compositi	Compositi	Barro	Barro	Barro	Con barro	Barro	Barro	Barro
F	100%	80%	70%	Più di tre				Scala	Scala	Altro			
G						Ingresso							

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDE EDIFICI TESTIMONIALI


GRADO DI PROTEZIONE
2. ristrutturazione parziale
tipo A

SCHEDA N° 89-A


DESTINAZIONE D'USO
residenza rurale
AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
Via Regazzoni

DATA FOTO
aprile 2018




DESCRIZIONE
consistente complesso rurale, addossato alla strada in modo incombente, mediante approfondito studio con Piano di Recupero potranno essere valutate traslazioni conformi al grado di protezione 3



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMA INVOLUCRO	RISTRUTTURAZIONE/TRANSFORMAZIONE	AMPLIAMENTO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------------------------------	-------------	----------------






CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Mura	RETTA	REGOLATA											
B Cannello	SENZA												
C Tetto	PIANISSIMO												
D Copertura	COPPI												
E Impugnatura	SEMPRE												
F Piani	UNO												
G Ingresso													

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE Via Madonnetta	DESTINAZIONE D'USO residenza rurale AMMESSE: da ZTO	SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI	GRADO DI PROTEZIONE 2. ristrutturazione parziale tipo A	SCHEDA N° 89/B
--------------------------	------------------------------	---	-----------------------------	---	----------------


PARTICOLARE 1	PARTICOLARE 2	PARTICOLARE 3	DESCRIZIONE manufatto minore, unità minima euganea	CONTESTO AMBIENTALE
				
				

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Muri	PIEDRA	MATTONE	MURTO	LENO	ROSONO	TRAMAZZI CONCRETO	ALTRO		I Condizioni	BUONE in condizione	MEDE	CATTIVE	RIDDERE
B Muro	ESTERNO	INTERNO	ALTERNANZA MUR/SALITO	ALTERNANZA MUR/MURTO	PIEDE	A VERETTA	ASSINTE		L Nucleo nucleo	MOCCINUDO	NON MOCCINUDO		
C Tetto	TRADIZIONALE LONZOTTINALE	TRADIZIONALE	A FALDE	A FALDE	COMP. GASTANA	A SINFONIA	ALTERNANZA MURTO		M Fresche (ante)		SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLO
D Copertura	COPII	TEGOLE	ONDULATI			H Composito				INCIDENTA	PIANA	VALLEY PROFONDA	COPII SPORGENTI
E Spazio abitato	REGOLATO	DISPERSO	CONTINUA	ATTACCATO	CONTINUA CONTINUA	CONTINUA	BARILE STACCATO	BARILE CONTINUA	CONTINUA CONTINUA	CONTINUA CONTINUA	CONTINUA CONTINUA	CONTINUA	ALTRIO
F Piani	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE
G Ingresso													

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO	CATASTO ATTUALE
	

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI
 GRADO DI PROTEZIONE
 2. ristrutturazione parziale
 tipo A


DESTINAZIONE D'USO
 residenza rurale
 AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
 Via Madonnetta

DATA FOTO
 aprile 2018



DESCRIZIONE
 edificio di residenza rurale minore sostanzialmente conforme



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMAZIONE INVOLUCRO	RESTAURATO/TRANSFORMATO	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	--------------------------	-------------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO


CATASTO ATTUALE

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Muri	PIEDRA	MATTONE	MIELO	LEGNO	INTONACO	TRACIOLI/CAVITÀ	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BLOCCO	MEDEE	CATTIVE	RUDERE
B Camino	ESTERNO	INTERNO	ALL'INTERNO	ALL'INTERNO	PIRELLA	A TORRETTA	ASSENTE	ASSENTE	NUOVO	OMOLOGO	NON OMOLOGO		
C Tetto	ALCANTARA/INDUSTRIALE	ALCANTARA/INDUSTRIALE	ASTALIA	ASTALIA/INDUSTRIALE	ALCANTARA/INDUSTRIALE	ASTALIA/INDUSTRIALE	ASTALIA/INDUSTRIALE	ASTALIA/INDUSTRIALE	CONDIZIONI	M	SEMPLICE	DOBBLIA	TRIPPLA
D Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
E Ripetizione	INDIVIDUA	DOPO	ACQUA	ACQUA	ACQUA	ACQUA	ACQUA	ACQUA	ACQUA	ACQUA	ACQUA	ACQUA	ACQUA
F Piani	INDIVIDUA	INDIVIDUA	INDIVIDUA	INDIVIDUA	INDIVIDUA	INDIVIDUA	INDIVIDUA	INDIVIDUA	INDIVIDUA	INDIVIDUA	INDIVIDUA	INDIVIDUA	INDIVIDUA
G Ingresso													

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019
GRADO DI PROTEZIONE
3 – ristrutturazione edilizia di Tipo B

UBICAZIONE
 DESTINAZIONE D'USO
 residenza
 AMMESSE: da ZTO



PARTICOLARE 1
PARTICOLARE 2
PARTICOLARE 3

DESCRIZIONE
 edificio con primo impianto storicizzato e successivi ampliamenti in linea con i contesti

CONTESTO AMBIENTALE

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIERA	MATTONE	MISTO	LEGNO	PROVANO	TRAVI IN LEGNO	ALTRO		Condizionati	BUONE	MEGHE	CATTIVE	REDERE
B	INTERNO	INTERNO	ALCANTARA, SINTETICHE	ALCANTARA, SINTETICHE	ALCANTARA, SINTETICHE	ALCANTARA, SINTETICHE	ASSIEME		L	NON OMogeneo	NON OMogeneo		
C	ALCANTARA, SINTETICHE	M	SEMPLICE	TRIPLA									
D	COPII	TEGOLE	ONDULATI	ALCANTARA, SINTETICHE									
E	SPESOLA	COPII	ALCANTARA, SINTETICHE										
F	UNA	PIE	TRE	PIU' DI TRE						ALCANTARA, SINTETICHE	ALCANTARA, SINTETICHE	ALCANTARA, SINTETICHE	ALCANTARA, SINTETICHE
G													
H													
I													

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INGIGLIERO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO

CATASTO STORICO

CATASTO ATTUALE



GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

GRADO DI PROTEZIONE
2 – ristrutturazione edilizia di Tipo a

SCHEMA EDIFICI TESTIMONIALI


DESTINAZIONE D'USO
 residenza
 AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
 Canova




DESCRIZIONE

edificio di centro storico isolato, esempio tipico di sviluppo in linea



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMA INVALLICRO	RISTRUTTUR. TRASFORMAZ.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	----------------------	-------------------------	----------	----------------



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	TERRA	MATERIA	MISTO	CEMENTO	PISTONATO	TRACIZZI CONCRETO	ALTRA		I	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	ESTERNO	L	ORGANICO	NON ORGANICO		
C	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	M	FRASSE (MIS)	SEMPLICE	TRIPLA	
D	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		H	CONCRETO	CONCRETO	CONCRETO		PACCHIA	PACCHIA	CONCRETO	COPPI SEMPLICI
E	INDIVIDUO	INDIVIDUO	INDIVIDUO	INDIVIDUO	INDIVIDUO	INDIVIDUO	INDIVIDUO	INDIVIDUO		PER RIBASSI ORIZZONTALI	PER RIBASSI ORIZZONTALI	PER RIBASSI ORIZZONTALI	ALTRA
F	UNA	UNA	UNA	PIU' DI TRE		G	Ingresso			ALTRA	ALTRA		


GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI
 GRADO DI PROTEZIONE SCHEDA N° 95
 2 – ristrutturazione edilizia di Tipo a

DESTINAZIONE D'USO
 residenza AMMESSE: da ZTO


UBICAZIONE
 Canova

DATA FOTO
 aprile 2018



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------	----------	----------------



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Materiali	PIetra	MATTONE	MISTO	LEGNO	INTONACO	TRAMEZZI CONCRETO	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUIDE
B	STRUTTURA	ESTERNO	AL CARICO	AL CARICO	AL CARICO	AL CARICO	AL CARICO	AL CARICO	AL CARICO	AL CARICO	AL CARICO	AL CARICO	AL CARICO
C	TEGOLATE	TEGOLATE	TEGOLATE	TEGOLATE	TEGOLATE	TEGOLATE	TEGOLATE	TEGOLATE	TEGOLATE	TEGOLATE	TEGOLATE	TEGOLATE	TEGOLATE
D	COPPI	TEGOLATE	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
E	BONDINI	DOFIO	ACQUILA	ACQUILA	ACQUILA	ACQUILA	ACQUILA	ACQUILA	ACQUILA	ACQUILA	ACQUILA	ACQUILA	ACQUILA
F	TRAVE	TRAVE	TRAVE	TRAVE	TRAVE	TRAVE	TRAVE	TRAVE	TRAVE	TRAVE	TRAVE	TRAVE	TRAVE
G	INGRESSO	INGRESSO	INGRESSO	INGRESSO	INGRESSO	INGRESSO	INGRESSO	INGRESSO	INGRESSO	INGRESSO	INGRESSO	INGRESSO	INGRESSO


GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019
 GRADO DI PROTEZIONE
2 – ristrutturazione edilizia
 di Tipo A

SCHEDE EDIFICI TESTIMONIALI
 SCHEDA N° 98


UBICAZIONE
 Canova

DESTINAZIONE D'USO
 residenza
 AMMESSE: da ZTO

DATA FOTO
 aprile 2018



PARTICOLARE 3





DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------	----------	----------------

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIETRA	MATTONE	METALLO	LEGNO	PIZZOCCO	TRAVEZZI VARI	ALTRO	PISTOCCO	CON TRAVEZZI				
B	ESTERNO	INTERNO	ALLAVAZIONE	ALLAVAZIONE	PISSOLI	A TORRETTA	ASSENTE	PISTOCCO	MISTO	OMogeneo	NON omogeneo	MEIE	RUDERE
C	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO
D	COPPE	TEGOLE	ONDULATI	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO	PISTOCCO
E	ROSCHE	COPPE	ROSCHE	ROSCHE	ROSCHE	ROSCHE	ROSCHE	ROSCHE	ROSCHE	ROSCHE	ROSCHE	ROSCHE	ROSCHE
F	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
G	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
H	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
I	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
J	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
K	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
L	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
M	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
N	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
O	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
P	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
Q	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
R	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
S	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
T	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
U	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
V	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
W	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
X	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
Y	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
Z	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO





GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI
 GRADO DI PROTEZIONE
2- ristrutturazione edilizia di Tipo a

DESTINAZIONE D'USO
 residenza
 AMMESSE: da ZTO


UBICAZIONE
 Via dell'eremo

DATA FOTO
 aprile 2018



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1971	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	ISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------------------	----------	----------------



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Materiali	PIEDRA	MASTRO	MURTO	TRUSSO	TRUSSO	TRUSSO	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONE	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDE
B	ESTERNO	INTERNO	ESTERNO	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE						
C	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA								
D	COPPI	TEGOLE	ONDULATI	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA
E	TRUSSO	TRUSSO	TRUSSO	TRUSSO	TRUSSO								
F	TRUSSO	TRUSSO	TRUSSO	TRUSSO	TRUSSO								

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI

DESTINAZIONE D'USO
scuola
AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
via Filzi

DATA FOTO
aprile 2018




DESCRIZIONE
edificio pubblico, recentemente recuperato, con vincolo indiretto ai sensi D.Lgs 42/04 e art. 4 c. 4 L. 106/2011



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORMAZ.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	-------------------------	----------	----------------



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIERRE	MATTONE	SIFFO	LEGNO	BIVONDO	TRONCO D'ALICE	ALTRO		I	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B	ESTERNO	ESTERNO	ALLARMONIA SOTTO IL LATO	ALLARMONIA SOTTO IL LATO	ESTERNO	ESTERNO	ASSENTE		L	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
C	A LACUNA TRASVERSALE	A LACUNA LONGITUDINALE	A FINESTRE	A FINESTRE	A FINESTRE	A FINESTRE	ALTRA SOLAIATI		M	FRANCO (FINE)			
D	COPPI	TEGOLE	ONDULATI								SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
E	REGOLI	COPPI	ASFERICA	ALTERNATA	ALTERNATA	ALTERNATA					PIANA	ALTRA	COPPI SORGENTI
F	UNI	PER	PER	PIU' DI TRE							PIANA A TERRA		ALTRO
Plani						G					ALTRO		

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019


DATA FOTO aprile 2018	UBICAZIONE via Filzi	DESTINAZIONE D'USO interesse comune AMMESSE: da ZTO	SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI	GRADO DI PROTEZIONE 1. restauro e risanamento conservativo	SCHEDA N° 108
--------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	--	---------------



DESCRIZIONE
edificio pubblico, recentemente recuperato, con vincolo
indiretto ai sensi D.Lgs 42/04 e art. 4 c. 4 L. 106/2011



Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMAZIONE INVOLUCRO	RISTRUTTURAZIONE TRASFORMAZIONE	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------------	----------	----------------



		CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Mura	PIEDRA	MATTONE	SENZA	LEGNO	ROSONO	TRACCIATI	ALTRIO	ASSINTE	PIANO	CONDIZIONE	MEGLIO	MEGLIO	MEGLIO
B	Cantino	SENZA	SENZA	ALMAGRAMA	ALMAGRAMA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA
C	Tetto	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA
D	Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI							
E	Isolamento	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA
F	Pluri	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA
G	Isolamento	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA	SENZA


GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI
 GRADO DI PROTEZIONE
2 – ristrutturazione edilizia di Tipo A


DESTINAZIONE D'USO
 residenza
 AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
 via Capitelli

DATA FOTO
 aprile 2018



DESCRIZIONE:
 edificio interno al tessuto urbano lungo il Calto, orientato, mantiene alcune caratteristiche originarie seppur con interventi recenti



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIetra	MATTONI	MIELE	LESINO	PROFANCO	TRONCINO	ALTRIO		CONDIZIONI I	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDE
B	INTERRA	INTERRA	ALABASTRO	ALABASTRO	PIRELLI	ALBERETTI	ASSINATE		CONDIZIONI L	OMOGENEI	NON OMOGENEO		
C	CONCRETO	CONCRETO	ALFABILE	ALFABILE	ALFABILE	ALFABILE	ALFABILE		CONDIZIONI M	FINESTRE	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		H	CONDIZIONE	CONDIZIONE		CONDIZIONI N	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
E	SPESIO	DOPPI	A SERRA	ATTACCATO	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE		CONDIZIONI O	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
F	NO	NO	NO	PIU' DI TRE					CONDIZIONI P	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
G									CONDIZIONI Q	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
H									CONDIZIONI R	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
I									CONDIZIONI S	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
J									CONDIZIONI T	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
K									CONDIZIONI U	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
L									CONDIZIONI V	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
M									CONDIZIONI W	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
N									CONDIZIONI X	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
O									CONDIZIONI Y	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE
P									CONDIZIONI Z	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE	CONDIZIONE

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRANSFORM. INVOLUCRO	RESTRUTTUR. TRASFORMAZ.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO

CATASTO STORICO

CATASTO ATTUALE

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

GRADO DI PROTEZIONE

2 – ristrutturazione edilizia di Tipo A

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI

DESTINAZIONE D'USO

residenza
AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE

via Roccoli

DATA FOTO
aprile 2018

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3



FOTO GENERALE



DESCRIZIONE

edificio rurale tipico euganeo, recuperato in modo sostanzialmente conforme

ESTRATTO P.I.



CONTESTO AMBIENTALE




DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------	----------	----------------


CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Muro	PIEDRA	MATTINO	MISTO	LEGNO	BOSSAZI	TRAMAZZI	ALTRIO		I				
B Muro	PIEDRA	INTIERO	ALGAMINATI	ALGAMINATI	PIVILE	A TERRAZZA	ASSINTE		L				
C Camino	INTIERO	ALGAMINATI	ALGAMINATI	A FAMILIAR	ALGAMINATI	A TERRAZZA	ASSINTE		Muro				
D Teto	TRAMAZZI	TRAMAZZI	A FAMILIAR	A FAMILIAR	A FAMILIAR	A FAMILIAR	ASSINTE		CONTRAL				
E Copertura	CORPI	TIGOLE	ONDULATI				ASSINTE		CONTRAL				
F Infilza	SENDO	DEPPI	A SENDO	OTTAVATO	OTTAVATO	OTTAVATO	ASSINTE		CONTRAL				
G Infilza	SENDO	DEPPI	A SENDO	OTTAVATO	OTTAVATO	OTTAVATO	ASSINTE		CONTRAL				

CATASTO ATTUALE



CATASTO STORICO



GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

GRADO DI PROTEZIONE
2 – ristrutturazione edilizia di Tipo A

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI


DESTINAZIONE D'USO
 residenza
 AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
 Canova

DATA FOTO
 aprile 2018




DESCRIZIONE
 edificio rurale tipico euganeo, recuperato in modo sostanzialmente conforme



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	STRUTTURE INVOLUCRO	SOSTITUIRE TRASFORME	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------------------	----------	----------------



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Mura	RETTA	ALTERN.	RETTA	RETTA	RETTA	RETTA	ALTRA						
B Coperto	RETTA	ALTERN.	RETTA	RETTA	RETTA	RETTA	ALTRA						
C Tetto	ALTERN.												
D Copertura	ALTERN.												
E Tipologia	ALTERN.												
F Piano	ALTERN.												
G Ingresso	ALTERN.												



GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI
 GRADO DI PROTEZIONE
2 – ristrutturazione edilizia di Tipo A

DESTINAZIONE D'USO
 residenza
 AMMESSE: da ZTO

UBICAZIONE
 Via Giarre - Capoluogo

DATA FOTO
 aprile 2018



DESCRIZIONE
 edificio storicizzato a corte, interno al sistema urbano, sostanzialmente conservato

ESTRATTO P.I.

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO

CATASTO STORICO

CATASTO ATTUALE

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Piena	PIENA	INTERNO	MEZZO	LIBRO	INTERNO	MEZZO	LIBRO	ALTR0	I	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B Man	ESTERNO	INTERNO	MEZZO	LIBRO	INTERNO	MEZZO	LIBRO	ALTR0	L	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
C Copertura	ESTERNO	INTERNO	MEZZO	LIBRO	INTERNO	MEZZO	LIBRO	ALTR0	M	FRATELLE	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D Copertura	ESTERNO	INTERNO	MEZZO	LIBRO	INTERNO	MEZZO	LIBRO	ALTR0		FRATELLE	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
E Ingresso	ESTERNO	INTERNO	MEZZO	LIBRO	INTERNO	MEZZO	LIBRO	ALTR0		FRATELLE	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
F Piani	ESTERNO	INTERNO	MEZZO	LIBRO	INTERNO	MEZZO	LIBRO	ALTR0		FRATELLE	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
G Ingresso	ESTERNO	INTERNO	MEZZO	LIBRO	INTERNO	MEZZO	LIBRO	ALTR0		FRATELLE	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA

GALZIGNANO TERME (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2019

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI
 GRADO DI PROTEZIONE
2 – ristrutturazione edilizia di Tipo A

UBICAZIONE
 Valsanzibio


DESTINAZIONE D'USO
 residenza
 AMMESSE: da ZTO

DATA FOTO
 aprile 2018

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3



CONTESTO AMBIENTALE

DESCRIZIONE
 edificio isolato, limitrofo al centro storico di Valsanzibio, probabilmente parte (modulo) di una preesistenza di maggiore dimensione in linea, conservato

ESTRAITTO P.I.

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIEDISTALLI	MATTONE	MEDE	LESINO	TRAMAZZI LONDE	ALTRA	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	BUCONE	MEDE	CATTIVE	RUDERE
B	STRADA	PIEDISTALLI	ALCANTARA BASSO RELIEVO	ALCANTARA FRONTE	PIEDISTALLI	ALTRA	ASSENTE	ALTRA	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
C	ALCANTARA TRADIZIONALE	ALCANTARA MODERNA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA	ALTRA
D	COPII	TEGOLE	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
E	COPII	COPII	COPII	COPII	COPII	COPII	COPII	COPII	COPII	COPII	COPII	COPII	COPII
F	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
G	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
H	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
I	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
J	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
K	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
L	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
M	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
N	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
O	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
P	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
Q	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
R	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
S	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
T	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
U	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
V	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
W	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
X	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
Y	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE
Z	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE

DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM. INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO

CATASTO ATTUALE


DATA FOTO
aprile 2018

UBICAZIONE
via Pavagitone

DESTINAZIONE D'USO
residenza
AMMESSE: da ZTO



DESCRIZIONE
 complesso che nella sua veste attuale propone elementi liberty, sostanzialmente conservato. Emergenza architettonica del Piano Ambientale



CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMA INVOLUCRO	RESTRUTTUR. TRASFORMA	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------	----------	----------------



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Tetto	PIEDRA	MASTIONE	MEDE	LEGGIO	INNOVATIVO	TRAMAZZO TAVOLE	ALTRIO	ALTRIO	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	CATTIVE	RUDE
B Mura	ESTERNO	INTERNO	ALCANTARAZIONE	ALCANTARAZIONE	PERPET	ALCANTARAZIONE	ASSISTE	ASSISTE	NUOVE	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI	CONDIZIONI
C Camino	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE	TRADIZIONALE
D Tetto	COPPI	TEGOLE	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI	ONDULATI
E Copertura	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI	COPPI
F Tipologia	NUOVI	NUOVI	NUOVI	NUOVI	NUOVI	NUOVI	NUOVI	NUOVI	NUOVI	NUOVI	NUOVI	NUOVI	NUOVI
G Ingresso	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE	PIU' DI TRE

DATA FOTO
aprile 2018

UBICAZIONE
Via Capoluogo

DESTINAZIONE D'USO
residenza
AMMESSE: da ZTO

SCHEDA EDIFICI TESTIMONIALI

SCHEDA N° 135
3 – ristrutturazione edilizia di Tipo B


PARTICOLARE 1



FOTO GENERALE

DESCRIZIONE
ex preventivo, oggetto di un complessivo intervento di riqualificazione

PARTICOLARE 2



ESTRATTO P.I.

PARTICOLARE 3

CONTESTO AMBIENTALE



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORMA INVOLUCRO	RESTAURER TESTIMONIALI	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	---------------------	------------------------	----------	----------------

CATASTO STORICO



CATASTO ATTUALE



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Muri	PIEDRA	MATTONE	MATTONE	LEGNO	PIEDRA	MATTONE	ALTRA	ALTRA	CONDIZIONI	CONDIZIONI	BUONE	MEDE	BUONRE
Cambio	ESTERNO	INTERNO	ALLAVAZIONE	ALTERNANZA	PIRELLI	ALTERNANZA	ASSENTE	ASSENTE	NEUTRO	OMOGENEO	NON OMOGENEO	NON OMOGENEO	
Tetto	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	
Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	
Ipotesi	REGOLO	COPPI	ONDULATI	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	
Pluri	UNA	DOVE	DOVE	PIU' DI TRE	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	ALCANTARA	

